

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°138-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 327-25  
**OT N°** : 336-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-27

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**


**DATOS DE LA MUESTRA**

C-1  
**CANTERA/SONDAJE\*\*** : ESTRUCTURA E3  
LÍNEA L641/L642  
**N° MUESTRA \*\*** : M-3  
**TIPO DE MUESTRA** : SUELO  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales

**CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 490-SU-25  
**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-18  
**FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-19  
**REALIZADO POR** : HARNOLD

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                  |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                              |
| 2 in.                  | 50 mm    | 100                              |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 100                              |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 100                              |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 100                              |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 100                              |
| No.4                   | 4.75 mm  | 100                              |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 96                               |
| No. 20                 | 850 µm   | 89                               |
| No. 40                 | 425 µm   | 79                               |
| No. 60                 | 250 µm   | 71                               |
| No. 100                | 150 µm   | 62                               |
| No. 140                | 106 µm   | 56                               |
| No. 200                | 75 µm    | 51                               |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°138-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 327-25  
**OT N°** : 336-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-27

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis<br>ASTM D6913/D6913M-17 |                                         |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                                             |                                         |                                  |
| CANTERA/SONDAJE**                                                                                                      | C-1<br>ESTRUCTURA E3<br>LÍNEA L641/L642 | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 490-SU-25 |
| N° MUESTRA **                                                                                                          | M-3                                     | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18  |
| TIPO DE MUESTRA                                                                                                        | SUELO                                   | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-19  |
| LUGAR DE ENSAYO                                                                                                        | Laboratorio de Ensayo de Materiales     | REALIZADO POR : HARNOLD          |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| No       |
| ----     |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>E1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|          |
|----------|
| CL       |
| Alterada |
| No. 4    |
| ANGULAR  |

Ref. Informe N°128-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.  
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E6 L641/L642 60 KV

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

