

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°168-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : TELRAD PERU S.A  
**DIRECCIÓN \*\*** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : PE-LR-3188\_LIC2579  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. GUILLERMO DE LA FUENTE S/N, DIST. COMAS, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 362-25  
**OT N°** : 371-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-07

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**


**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE\*\*** : C-1  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1  
**TIPO DE MUESTRA** : Suelo  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Ensayo de Materiales

**CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 523-SU-25  
**FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-03-25  
**FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-03-26  
**REALIZADO POR** : DEYVI

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                  |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                              |
| 2 in.                  | 50 mm    | 99                               |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 92                               |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 83                               |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 76                               |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 62                               |
| No.4                   | 4.75 mm  | 52                               |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 43                               |
| No. 20                 | 850 µm   | 36                               |
| No. 40                 | 425 µm   | 24                               |
| No. 60                 | 250 µm   | 13                               |
| No. 100                | 150 µm   | 7                                |
| No. 140                | 106 µm   | 5                                |
| No. 200                | 75 µm    | 4                                |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**





Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°168-25 SU24**

CLIENTE\*\* : TELRAD PERU S.A  
DIRECCIÓN \*\* : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO  
PROYECTO \*\* : PE-LR-3188\_LIC2579  
UBICACIÓN \*\* : AV. GUILLERMO DE LA FUENTE S/N, DIST. COMAS, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02  
RECEPCIÓN N° : 362-25  
OT N° : 371-25  
FECHA EMISIÓN : 2025-04-07

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : C-1  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : Suelo  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 523-SU-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-25  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-26  
REALIZADO POR : DEYVI

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

Método A  
Humedo  
No  
----  
Si  
No.4  
Manual

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

SP  
Alterada  
3  
Angular

Ref. Informe N°159-25 SU22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.  
El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 160-25 SU24. La modificación se realizó a solicitud del cliente.

IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

