

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°169-25 SU23

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA

RECEPCIÓN N° : 361-25

PROYECTO ** : LP3282_A_U_GF_AT_42_SAN_CRISTOBAL_CONSTITUCION

FECHA EMISIÓN : 2025-03-31

UBICACIÓN ** : CALLE HIGUERILLAS Y JR ALMENDRAS LOTE N°01 Mz 4A ASOCIACIÓN/JUNTA VECINAL FRANTZEN, DIST.
CONSTITUCIÓN, OXAPAMPA, PASCO.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 522-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-13	LM-9	LM-8	LM-03	LM-04
N° de Golpes	N°	33	28	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	34.58	34.94	37.73	30.23	31.23
Masa del recipiente y suelo Seco	g	32.77	32.70	34.41	28.99	29.90
Masa del Recipiente	g	25.21	23.49	21.16	21.04	21.18
Masa del Agua	g	1.81	2.24	3.32	1.24	1.33
Masa del Suelo Seco	g	7.56	9.21	13.25	7.95	8.72
Contenido de Humedad	%	23.9	24.3	25.1	15.6	15.3



Límite Líquido

24

Límite Plástico

15

Índice de Plasticidad

9


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°169-25 SU23

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC

DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA

PROYECTO ** : LP3282_A_U_GF_AT_42_SAN_CRISTOBAL_CONSTITUCION

UBICACIÓN ** : CALLE HIGUERILLAS Y JR ALMENDRAS LOTE N°01 Mz 4A ASOCIACIÓN/JUNTA VECINAL FRANTZEN, DIST. CONSTITUCIÓN, OXAPAMPA, PASCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 361-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-31

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3/4
36.1%
SUBREDONDEADA
28%

Ref. Informe N°533-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

