

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°197-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, **RECEPCIÓN N°** : 401-25
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : LS3258_C_R_GF_MP_30 NUEVO_SAN_MARTIN **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-08
UBICACIÓN ** : LOTE 14 MZ 12 CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN SECTOR 2 (-7.781820° -76.670878°), DIST.
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN.


** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1 CODIGO DE LA MUESTRA : 550-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-31
TIPO DE MUESTRA : SUELO FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-01
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-8	LM-7	LM-13	LM-15	LM-10
N° de Golpes	N°	32	23	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41.58	45.73	44.14	35.26	35.67
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.51	41.76	40.39	34.11	34.36
Masa del Recipiente	g	25.17	25.38	25.21	25.40	24.54
Masa del Agua	g	3.07	3.97	3.75	1.15	1.31
Masa del Suelo Seco	g	13.34	16.38	15.18	8.71	9.82
Contenido de Humedad	%	23.0	24.2	24.7	13.2	13.3



Límite Líquido	24
Límite Plástico	13
Índice de Plasticidad	11


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°197-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : LS3258_C_R_GF_MP_30 NUEVO_SAN_MARTIN
UBICACIÓN ** : LOTE 14 MZ 12 CENTRO POBLADO NUEVO SAN MARTIN SECTOR 2 (-7.781820° -76.670878°), DIST.
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 401-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-08

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19


SUELO
Alterado
1 1/2
34.3%
ANGULAR
26%

Ref. Informe N°565-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

