

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°209-25 SU24

CLIENTE** : JGRB INGENIEROS S.R.L.
AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201 URB.
DIRECCIÓN ** : SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL TRABAJO) LIMA - LIMA -
SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : AR1141_FLOR DE ORO
UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FLOR DE ORO, MZ. H, LOTE 1, DIST.
MARIANO MELGAR, AREQUIPA, AREQUIPA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

RECEPCIÓN N° : 476-25

OT N° : 489-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-24

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-3 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 683-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-16
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-17
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	84
1 in.	25.0 mm	66
3/4 in.	19.0 mm	53
3/8 in.	9.5 mm	31
No.4	4.75 mm	12
No. 10	2.00 mm	10
No. 20	850 µm	8
No. 40	425 µm	7
No. 60	250 µm	6
No. 100	150 µm	4
No. 140	106 µm	3
No. 200	75 µm	3

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°209-25 SU24

CLIENTE** : JGRB INGENIEROS S.R.L.
AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201 URB.
DIRECCIÓN ** : SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL TRABAJO) LIMA - LIMA -
SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : AR1141_FLOR DE ORO
UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FLOR DE ORO, MZ. H, LOTE 1, DIST.
MARIANO MELGAR, AREQUIPA, AREQUIPA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

RECEPCIÓN N° : 476-25

OT N° : 489-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-24

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-3
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 683-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-16
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-17
REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No.4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{E1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GW
Alterada
3
ANGULAR

Ref. Informe N°192-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

