

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°217-25 SU24

CLIENTE** : MINERA TITAN DEL PERU S.R.L.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : CAL.LIBERTAD NRO. 114 DPTO. 305 (ALTURA CUADRA 4 AV PARDO)
LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 443-25

PROYECTO ** : PLAN DE CIERRE DE MINAS U.E.A. ESPERANZA DE CARAVELI

OT N° : 456-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA EMISIÓN : 2025-04-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2 GISELA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 595-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-08

TIPO DE MUESTRA : PROPIO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	93
1 in.	25.0 mm	82
3/4 in.	19.0 mm	68
3/8 in.	9.5 mm	38
No.4	4.75 mm	25
No. 10	2.00 mm	18
No. 20	850 µm	13
No. 40	425 µm	11
No. 60	250 µm	9
No. 100	150 µm	8
No. 140	106 µm	7
No. 200	75 µm	7

CURVA DE GRANULOMETRICA





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°217-25 SU24

CLIENTE** : MINERA TITAN DEL PERU S.R.L.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : CAL.LIBERTAD NRO. 114 DPTO. 305 (ALTURA CUADRA 4 AV PARDO)
LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 443-25

PROYECTO ** : PLAN DE CIERRE DE MINAS U.E.A. ESPERANZA DE CARAVELI

OT N° : 456-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FECHA EMISIÓN : 2025-04-28

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2 GISELA

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 595-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-08

TIPO DE MUESTRA : PROPIO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : DEYVI

Laboratorio Geofal S.A.C.

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No.4

Proceso de dispersión

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)

GP-GC

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

2

Forma de la partícula

ANGULAR

Ref. Informe N°199-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

