

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°229-25 SU24

CLIENTE** : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : AM2584_SANTISIMA_TRINIDAD_ILO
UBICACIÓN ** : VIA ARTERIAL O URBANA PRINCIPAL, DIST. EL ALGARROBAL, ILO, MOQUEGUA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 557- 25
OT N° : 571-25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-12

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 868-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-08
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	87
1 1/2 in.	37.5 mm	74
1 in.	25.0 mm	58
3/4 in.	19.0 mm	55
3/8 in.	9.5 mm	42
No.4	4.75 mm	34
No. 10	2.00 mm	31
No. 20	850 µm	28
No. 40	425 µm	26
No. 60	250 µm	25
No. 100	150 µm	14
No. 140	106 µm	6
No. 200	75 µm	4

CURVA DE GRANULOMETRICA





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°229-25 SU24

CLIENTE** : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C.

DIRECCIÓN ** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO

PROYECTO ** : AM2584_SANTISIMA_TRINIDAD_ILO

UBICACIÓN ** : VIA ARTERIAL O URBANA PRINCIPAL, DIST. EL ALGARROBAL, ILO, MOQUEGUA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

RECEPCIÓN N° : 557- 25

OT N° : 571-25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-12

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 868-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-08

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No.4

Proceso de dispersión

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)

GP

Ref. Informe N°209-25 SU22

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

3

Forma de la partícula

Subangulosa

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

