

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°243-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP0277_OVALO_TAMBO_GRANDE
UBICACIÓN ** : MZ A, LOTE 4, AAHH BUENOS AIRES TAMBOGRANDE, DIST. TAMBOGRANDE, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 536- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-07

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17[†]

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 833-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-05

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°					
N° Recipiente	N°	LM-10	LM-7	LM-1	LM-11	LM-14
N° de Golpes	N°	30	21	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	43.57	46.93	57.72	35.14	35.74
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.49	40.39	51.21	33.52	34.16
Masa del Recipiente	g	26.31	25.38	36.87	24.55	25.45
Masa del Agua	g	5.08	6.54	6.51	1.62	1.58
Masa del Suelo Seco	g	12.18	15.01	14.34	8.97	8.71
Contenido de Humedad	%	41.7	43.6	45.4	18.1	18.1



Límite Líquido 43

Límite Plástico 18

Índice de Plasticidad 25

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°243-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP0277_OVALO_TAMBO_GRANDE
UBICACIÓN ** : MZ A, LOTE 4, AAHH BUENOS AIRES TAMBOGRANDE, DIST. TAMBOGRANDE, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 536- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-07

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
1.1%
Angular
25.1%

Ref. Informe N°853-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

