

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°257-25 SU24

CLIENTE** : GRUPO ASPIRA E INMOBILIARIA AYD SAC
DIRECCIÓN ** : CAL. BREA Y PARIÑAS NRO. 102 INT. 703, DIST.
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR CONDE DE LA VEGA
UBICACIÓN ** : CALLE CONDE DE LA VEGA 119, URBANIZACIÓN BELLA LUZ, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

RECEPCIÓN N° : 603- 25

OT N° : 2025-05-23

FECHA EMISIÓN :

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 996-SU-25


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-15

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-16

REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	92
1 1/2 in.	37.5 mm	76
1 in.	25.0 mm	53
3/4 in.	19.0 mm	44
3/8 in.	9.5 mm	30
No.4	4.75 mm	25
No. 10	2.00 mm	23
No. 20	850 µm	20
No. 40	425 µm	17
No. 60	250 µm	9
No. 100	150 µm	4
No. 140	106 µm	2
No. 200	75 µm	1

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°257-25 SU24

CLIENTE** : GRUPO ASPIRA E INMOBILIARIA AYD SAC
DIRECCIÓN ** : CAL. BREA Y PARIÑAS NRO. 102 INT. 703, DIST.
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR CONDE DE LA VEGA
UBICACIÓN ** : CALLE CONDE DE LA VEGA 119, URBANIZACIÓN BELLA LUZ, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 603- 25
OT N° : 2025-05-23
FECHA EMISIÓN :

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-2
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 996-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-15
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-16
REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{†1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GP
Alterada
3
Redondeado

Ref. Informe N°227-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

