

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°264-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : NS ANDINA SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : Parque Eólico Caravelí  
**UBICACIÓN \*\*** : San Juan de Marcona - Ica

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 586-25  
**OT N°** : 600-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-23

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis**  
**ASTM D6913/D6913M-17**


**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE\*\* : AERO 17  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : SUELO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 880-SU-25  
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-10  
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-12  
REALIZADO POR : DEYVI

| Designación de Tamices |          | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                  |
| 3 in.                  | 75 mm    | 100                              |
| 2 in.                  | 50 mm    | 93                               |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 87                               |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 80                               |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 76                               |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 65                               |
| No.4                   | 4.75 mm  | 56                               |
| No. 10                 | 2.00 mm  | 53                               |
| No. 20                 | 850 µm   | 50                               |
| No. 40                 | 425 µm   | 47                               |
| No. 60                 | 250 µm   | 41                               |
| No. 100                | 150 µm   | 30                               |
| No. 140                | 106 µm   | 21                               |
| No. 200                | 75 µm    | 15                               |

**CURVA DE GRANULOMETRICA**



**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°264-25 SU24**

**CLIENTE\*\*** : NS ANDINA SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : Parque Eólico Caravelí  
**UBICACIÓN \*\*** : San Juan de Marcona - Ica

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02  
**RECEPCIÓN N°** : 586-25  
**OT N°** : 600-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-23

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis<br>ASTM D6913/D6913M-17 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA</b>                                                                                             |                                  |
| CANTERA/SONDAJE** : AERO 17                                                                                            | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 880-SU-25 |
| N° MUESTRA ** : M-1                                                                                                    | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-10  |
| TIPO DE MUESTRA : SUELO                                                                                                | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-12  |
| LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales                                                                  | REALIZADO POR : DEYVI            |

**Condiciones del ensayo**

Método de ensayo utilizado  
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra  
Se excluyó cualquier suelo o material muestra  
Descripción del material retirado  
Se utilizó un tamiz compuesto  
Tamaño del tamiz separador  
Proceso de dispersión

|          |
|----------|
| Método A |
| Humedo   |
| No       |
| ----     |
| Si       |
| No 4     |
| Manual   |

**Descripción de la muestra:**

Clasificación de suelo ASTM D2487-17<sup>e1</sup> (\*)  
Condición de la muestra  
Tamaño máximo de partícula (in.)  
Forma de la partícula

|          |
|----------|
| -        |
| Alterada |
| 3        |
| Angular  |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 23/05/25  
Motivo:  
Autorización de  
informes de  
ensayos

*Irma Coaquira Layme*  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

