

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°269-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA,
LIMA
PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO
UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 596- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 893-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-11	LM-15	LM-6	LM-14	A
N° de Golpes	N°	31	23	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	39.86	43.99	43.20	32.51	51.36
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.44	38.44	36.56	31.46	48.96
Masa del Recipiente	g	21.20	25.42	21.87	25.45	35.41
Masa del Agua	g	5.42	5.55	6.64	1.05	2.40
Masa del Suelo Seco	g	13.24	13.02	14.69	6.01	13.55
Contenido de Humedad	%	40.9	42.6	45.2	17.5	17.7



Límite Líquido	42
Límite Plástico	18
Índice de Plasticidad	24


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°269-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA,
LIMA
PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO
UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 596- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
6.3%
Angular
18.7%

Ref. Informe N°880-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

