

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°273-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC0455_LAS_PALMERAS_DE_JAEN
UBICACIÓN ** : LOTE DE TERRENO DENOMINADO "EL CHOLOQUE", UBICADO EN EL SECTOR MONTEGRANDE, DIRECCION MUNICIPAL: PASAJE SAN MIGUEL S/N, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 599- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{†1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 895-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	5	LM-11	LM-14	LM-3	LM-7
N° de Golpes	N°	32	23	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	53.90	41.37	42.41	50.59	38.22
Masa del recipiente y suelo Seco	g	49.84	37.56	38.32	47.78	36.01
Masa del Recipiente	g	35.47	24.63	25.45	34.18	25.18
Masa del Agua	g	4.06	3.81	4.09	2.81	2.21
Masa del Suelo Seco	g	14.37	12.93	12.87	13.60	10.83
Contenido de Humedad	%	28.3	29.5	31.8	20.7	20.4



Límite Líquido	29
Límite Plástico	21
Índice de Plasticidad	8


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°273-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC0455_LAS_PALMERAS_DE_JAEN
UBICACIÓN ** : LOTE DE TERRENO DENOMINADO "EL CHOLOQUE", UBICADO EN EL SECTOR MONTEGRANDE, DIRECCION MUNICIPAL: PASAJE SAN MIGUEL S/N, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 599- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
45.6%
Angular
6%

Ref. Informe N°882-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

