

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°294-25 SU24

CLIENTE** : ANDEAN TELECOM PARTNERS PERU S.R.L.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 701 CENTRO EMPRESARIAL REAL (VIA
PRINCIPAL NRO103, EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 706-25

PROYECTO ** : AQ_VILLAVERDE

OT N° : 720-25

UBICACIÓN ** : CALLE 4 (AREA RECREACIONAL No.2), URB. VALLE BLANCO CON COORDENADAS WGS 84: -
16.389181; -71.564669, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-06

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1039-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-31

TIPO DE MUESTRA : SUELO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-02

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : D.I.C

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	99
3/4 in.	19.0 mm	98
3/8 in.	9.5 mm	89
No.4	4.75 mm	72
No. 10	2.00 mm	56
No. 20	850 µm	38
No. 40	425 µm	24
No. 60	250 µm	15
No. 100	150 µm	9
No. 140	106 µm	6
No. 200	75 µm	4

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°294-25 SU24

CLIENTE** : ANDEAN TELECOM PARTNERS PERU S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-24.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 701 CENTRO EMPRESARIAL REAL (VIA
PRINCIPAL NRO103, EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 706-25
PROYECTO ** : AQ_VILLAVERDE **OT N°** : 720-25
UBICACIÓN ** : CALLE 4 (AREA RECREACIONAL No.2), URB. VALLE BLANCO CON COORDENADAS WGS 84: -
16.389181; -71.564669, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-06

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1039-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-31
TIPO DE MUESTRA : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-02
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales **REALIZADO POR** : D.I.C

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A

Humedo

No

Si

No.4

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

SP

Alterada

1 1/2

SUB REDONDEADA

Ref. Informe N°262-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

