

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°315-25 SU24

CLIENTE** : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 1035)

RECEPCIÓN N° : 723-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 737-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : PLANTA CORALMIX

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1108-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-04

TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO


FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-06

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : D.I.C

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	95
1 1/2 in.	37.5 mm	83
1 in.	25.0 mm	71
3/4 in.	19.0 mm	65
3/8 in.	9.5 mm	52
No.4	4.75 mm	47
No. 10	2.00 mm	43
No. 20	850 µm	36
No. 40	425 µm	28
No. 60	250 µm	22
No. 100	150 µm	18
No. 140	106 µm	15
No. 200	75 µm	13

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°315-25 SU24

CLIENTE** : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 1035)

RECEPCIÓN N° : 723-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 737-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : PLANTA CORALMIX

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1108-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-04

TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-06

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : D.I.C

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

Si

Descripción del material retirado

12,9% de material mayor que 3 in

Se utilizó un tamiz compuesto

Si

Tamaño del tamiz separador

No 4

Proceso de dispersión

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}

-

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

4

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

la muestra proporcionada por el solicitante contiene 12,9% de partículas de sobre tamaño mayor que 3 in,



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 18/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

