

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°122-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 301-25
OT N° : 310-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

C-1
CANTERA/SONDAJE** : ESTRUCTURA E35/20
LÍNEA L609/L659
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 467-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14
TIPO DE MUESTRA : SUELO
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales
REALIZADO POR : DEYVI

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	90
1 1/2 in.	37.5 mm	86
1 in.	25.0 mm	79
3/4 in.	19.0 mm	76
3/8 in.	9.5 mm	66
No.4	4.75 mm	61
No. 10	2.00 mm	60
No. 20	850 µm	58
No. 40	425 µm	56
No. 60	250 µm	52
No. 100	150 µm	46
No. 140	106 µm	41
No. 200	75 µm	37

CURVA DE GRANULOMETRICA





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°122-25 SU24

CLIENTE** : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 301-25
OT N° : 310-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
ESTRUCTURA E35/20
LÍNEA L609/L659
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 467-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14
TIPO DE MUESTRA : SUELO
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales
REALIZADO POR : DEYVI

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No. 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GM
Alterada
3
SEMI REDONDEADA

Ref. Informe N°112-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

