

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°377-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,
LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LC3042_CA_SANTA_LUISA_BAJA
UBICACIÓN ** : CE:393,490/CN:8,484,693 UBC.RUR. SECTOR IRRIGACION CABEZA DE TORO LAAT 2/PREDIO
LOTE B, LAT. 2-A - SUB LOTE 1 C.P/PARC. 8_3908485_076971 AREA Ha. 0.2498 U.C. 076971, DIST. INDEPENDENCIA , PISCO, ICA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 880-25
OT N° : 897-25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-09

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1328-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-07
REALIZADO POR : D.I.C

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	95
1 1/2 in.	37.5 mm	84
1 in.	25.0 mm	75
3/4 in.	19.0 mm	70
3/8 in.	9.5 mm	58
No. 4	4.75 mm	49
No. 10	2.00 mm	41
No. 20	850 µm	34
No. 40	425 µm	32
No. 60	250 µm	29
No. 100	150 µm	13
No. 140	106 µm	4
No. 200	75 µm	2

CURVA DE GRANULOMETRICA



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°377-25 SU24

CLIENTE** : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA,
LIMA, LIMA.
PROYECTO** : LC3042_CA_SANTA_LUISA_BAJA
UBICACIÓN** : CE:393,490/CN:8,484,693 UBC.RUR. SECTOR IRRIGACION CABEZA DE TORO LAAT 2/PREDIO
LOTE B, LAT. 2-A - SUB LOTE 1 C.P/PARC. 8_3908485_076971 AREA Ha. 0.2498 U.C. 076971, DIST. INDEPENDENCIA , PISCO, ICA.
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 880-25
OT N° : 897-25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-09

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1328-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-07-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-07
REALIZADO POR : D.I.C

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra
Se excluyó cualquier suelo o material muestra
Descripción del material retirado
Se utilizó un tamiz compuesto
Tamaño del tamiz separador
Proceso de dispersión

Método A
Humedo
No

Si
No 4
Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1}
Condición de la muestra
Tamaño máximo de partícula (in.)
Forma de la partícula

GP
Alterada
3
ANGULAR

Ref. Informe N°330-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 09/07/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

