ТРЦ Екватор. Витяжка зони фудкоту.







Проблематика: фасадна стіна не має несучої здатності і відстній жоден спосіб причіпити до неї кріплення свічки. Тому було розроблено кріплення яке розподіляє навантаження не по вертикальній стіні, а по вертикальній плиті міжетажного перекриття.