

pondasai - Laporan Pra-Konstruksi

Informasi Lokasi & Analisis Lahan

Lokasi	Petobo, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah
Skor Risiko (0-100)	92
Risiko Banjir	Sedang
Risiko Gempa	Tinggi
Elevasi	92 mdpl


Konsep & Rekomendasi Struktur

Sistem Struktur	Confined Masonry
Tipe Pondasi	Batu Kali
Elevasi Lantai Dasar	+20 cm

Wilayah ini termasuk zona bencana ekstrem dengan riwayat likuefaksi/pergerakan tanah (mis. Petobo Palu). Pembangunan hunian baru sangat tidak disarankan tanpa kajian geoteknik resmi dan persetujuan instansi berwenang. Pertimbangkan relokasi lokasi bangunan. Jika tetap melanjutkan, gunakan Confined Masonry dengan pondasi Batu Kali dan elevasi +20 cm hanya setelah persetujuan ahli geoteknik.

Analisis menunjukkan lokasi di Petobo, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah, memiliki skor risiko bencana keseluruhan 92, yang tergolong sangat tinggi. Risiko gempa bumi sangat tinggi (skor 100/100) dan wilayah ini memiliki riwayat gempa besar termasuk likuefaksi pada 28 September 2018. Risiko banjir tergolong sedang (skor 42/100) dengan elevasi 92 meter DPL, namun Kota Palu memiliki riwayat banjir di tahun 2021, 2023, dan 2024. Mengingat riwayat bencana ekstrem, pembangunan di lokasi ini sangat tidak disarankan; apabila tetap dilakukan setelah kajian geoteknik resmi, Pondasi.ai merekomendasikan struktur Confined Masonry dengan pondasi Batu Kali dan elevasi lantai +20 cm.

Denah Ruang (79.3 m² · 1 lantai)



Estimasi Material Utama (Kuantitas Saja)

Material	Kuantitas	Satuan
Semen Portland	820	Sak
Pasir Beton	8	m ³
Kerikil / Split	10	m ³
Bata Ringan	2000	Pcs
Besi Beton D10	147	Batang
Genteng Metal Pasir	81	Lembar