Esquemas de soleamiento · huecos sin protección solar móvil

Vivienda en Lodosa, C. Ancha 34 · justificación de habitabilidad (art. 20 DF 142/2004) y de control solar (DB-HE 1, Anejo DB-HE §4)
Sol del 15 de julio en Lodosa (42,43° N): altura a mediodía 69,0°; sale y se pone a azimut 60° / 300°; al pasar por el este y el oeste está a 32,7°.



A · Patio pequeño: sección norte–sur por el hueco · 1:100

Sol del 15 de julio a las 12 h solar (altura 69°), el más alto del día.
Los forjados cierran el patio en L en cada planta: solo queda abierto,
de arriba abajo, el hueco de la reserva de ascensor (1,06 × 1,16 m).
La franja rayada es la única cara con sol directo a esa hora. En todo el
día el sol directo no baja de +6,68 (punteado): no llega a baja ni a primera.
En segunda, V6 (a sur) lo recibe por la tarde (≈ 27 %) y el paño a este
a media mañana (≈ 6 %); el paño a norte, nada.



B · Patio pequeño: planta segunda · 1:50

Patio de 1,51 × 1,55 m. En cada planta el forjado cubre la banda en L
que rodea el hueco de la reserva de ascensor, abierto de arriba abajo
(con barandilla en la cubierta). V5 / V5b: fijo en esquina con paños
a norte y a este; V6 / V6b: ventana del aseo, a sur.



C · V8: sección norte–sur por el porche de planta primera · 1:100

V8 da a este bajo el forjado de planta segunda; delante, a 4,24 m, la medianera.
El porche se abre al patio, hacia el norte, y por ahí solo ve el cielo
por encima de 35,6°. El 15 de julio el sol, mientras está al norte del eje
este–oeste, no sube de 32,7°: nunca entra. Al este, la medianera; al sur,
la fachada con V2: por ella entra por la mañana un 5 % del sol directo.
Fsh;obst de V8 (V2 como hueco libre): 0,09. Adoptado: 0,10.



D · V9: planta · 1:100

V9 da a este a una ranura de 0,90 m, cerrada a este por la medianera
y cubierta por el forjado; solo se abre al patio por el sur. El sol de la
mañana choca con la medianera y el del mediodía llega rasante al vidrio
(punteado: lo único que ve el hueco). Sol directo sobre V9 < 1 %.
Fsh;obst adoptado: 0,10.