

\triangle HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.

	Inspection 1	Report		A P P R.	Prepered At 1	Checked	Approved
Project name	힐스테이트 대구역 오페라	Project no.	201222	-	nspection date	2023. 06. 13.	
Drawing no.	37100071G01	Q'TY	355Set	I	nspector	조 경 임	
	HATCH SILL COVER, Sampling L	Level	1	Vendor	(주)조은엔터프라이즈		
Part name	SILL SEPARATOR, 3 COLOR	plan	n : 전수	F	Result	ACCEPT	•





	충표시 유,무	D 잉크몰입 육안검사	C 13 ±0.3	B 59.73 ±0.3	А	CHECK POINT SPEC TOLERANCE	
	유(전측적용) -				1000 ±1		
수량						PROJ.NO	NO
50	유	양호	13-0	59.1B	1000	201222L01	1
50	유	양호	13.0	59.13	1000	201222L03	2
51	유	양호	13.0	59.12	1000	201222L06	3
51	유	양호	12.9	59.12	1000	201222L08	4
51	भ	양호	12-0	59.23	1000	201222L09	5
51	भ	양호	13.0	59.12 59.12 59.12	1000	201222L12	6
51	Ĥ	양호	17.0	59.03	1000	20122L114	7
355	합계						