

Website đã sửa, nhưng chưa đạt nghiệm thu

DHT FURNITURE VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TRA WEBSITE VÀ YÊU CẦU SỬA LẠI

dhtcompany.com | Bàn giao cho designer & developer | 24/09/2026

26 hạng mục xử lý

Trang / vị trí → nội dung đang thấy → cách sửa → nội dung đề xuất → bằng chứng và tiêu chí nghiệm thu.

Các lỗi phải sửa trước

- Company Profile mở nhầm PDF hướng dẫn nội bộ.
- Home/About còn nhãn số liệu sai, dữ liệu cũ và nội dung thay đổi sau khi tải.
- Link sản phẩm dẫn tới 404; TIMOR có dữ liệu testing công khai.
- Lịch sử, nhân sự, địa chỉ và các cam kết cần đúng profile/nguồn được duyệt.

Bốn yêu cầu bắt buộc giữ nguyên

- Mọi gỗ dùng trong sản phẩm phải FSC.
- Loại bỏ hoàn toàn JDD khỏi website.
- Mọi thông tin vị trí phải giống nguyên văn profile phát hành.
- Đưa đủ nội dung hướng khách hàng của profile lên website; gắn PDF không thay thế nội dung web.

Căn cứ: DHT_Website_Designer_Guide(1).pdf, 33 trang, phiên bản 06/09/2026; dữ liệu và ảnh chụp website lưu trong phiên kiểm tra ngày 24/09/2026. Đây là báo cáo giao sửa, không phải xác nhận website đã được sửa lại.

Cách đọc và giới hạn cần hiểu đúng

Kết luận

Website đã bổ sung đáng kể nội dung về group và năng lực, nhưng chưa thể đánh dấu hoàn thành theo bản giao việc. Vấn đề chính là tính nhất quán dữ liệu và phạm vi phát biểu, không chỉ bố cục hoặc màu sắc.

Nhãn	Ý nghĩa / hành động
P0	Sửa trước khi nghiệm thu và dùng website làm tài liệu gửi buyer.
P1	Hoàn thiện nội dung, dữ liệu sản phẩm và bằng chứng năng lực trong cùng đợt sửa.
Lỗi xác nhận	Có nội dung/ảnh hoặc đích liên kết được ghi lại. Designer sửa theo tiêu chí.
Cần kiểm chứng	Chưa có đủ nguồn kết luận giá trị đúng/sai. DHT cung cấp dữ liệu; designer không tự điền.
Khác biệt khi tải	Nội dung đọc ban đầu khác trạng thái sau tải/locale. Phải sửa nguồn đang ghi đề, không nghiệm thu từ một ảnh duy nhất.

Nguồn đối chiếu và giới hạn

- Đã đọc đủ file hướng dẫn 33 trang do người dùng đính kèm. File này tự ghi rõ chưa đối chiếu trọn PDF profile phát hành 26/08; báo cáo không biến guide thành bản profile cuối.
- Chưa có nguyên văn profile phát hành cuối để chốt địa chỉ, chức danh, KPI/bảo hành và độ bao phủ 100%. Các mục này có chỉ dẫn chốt dữ liệu cụ thể, không tạo giá trị thay thế phỏng đoán.
- Ảnh trong tài liệu là ảnh website thực tế, có cắt vùng để dễ đọc; không dựng lại bằng AI. Một số khối có hiệu ứng tải; phần chữ hiện tại được chép bên dưới để đọc rõ.
- Catalogue hiển thị 20 card; bộ dữ liệu lưu có 19 trang đích độc lập. Ba lỗi 404 có bằng chứng trực tiếp; BROOKS cần tái xác nhận riêng như mã 20.
- Chưa kiểm thử gửi inquiry, CRM/email nhận lead, tài khoản quản trị, toàn bộ breakpoint mobile hoặc dữ liệu SEO không hiển thị. Các mục này được đưa vào checklist bàn giao, không ghi là đã đạt.

Danh mục 26 hạng mục cần xử lý

Mỗi mã có một trang chi tiết kèm bằng chứng. Số trang dưới đây dẫn tới phần giao sửa.


Mã	Mức	Hạng mục	Trang
01	P0	Company Profile đang mở nhầm tài liệu	4
02	P0	Home: 11 bị gán nhãn sản lượng / tháng	5
03	P0	Home: nút cuối trang đi sai đích	6
04	P1	Home: phân loại Featured Collections sai	7
05	P0	About: vẫn còn ba chỉ số cũ	8
06	P0	Chữ thử nghiệm và nhãn biên tập công khai	9
07	P0	About: timeline chưa đúng tên doanh nghiệp	10
08	P0	About: nhân sự và điện thoại chưa hoàn chỉnh	11
09	P0	Địa chỉ: chưa đủ căn cứ nghiệm thu	12
10	P1	Manufacturing: giữ số đúng, bổ sung bằng chứng	13
11	P1	Indoor: có nội dung nhưng thiếu ảnh và điều kiện	14
12	P0	Quality: KPI và bảo hành bị mở rộng phạm vi	15
13	P1	Quality: claim tuân thủ cần điều kiện áp dụng	16
14	P1	Sustainability: số liệu và lời hứa thiếu nguồn	17
15	P1	FSC: thống nhất chính sách và cách ghi claim	18
16	P1	Materials: sửa Acacia / Teak / Eucalyptus	19
17	P1	Materials: Aluminium và Fabric thêm thông số chưa duyệt	20
18	P1	Outdoor: thiếu giới thiệu và MOQ không có đơn vị	21
19	P1	Tên sản phẩm: còn nhiều lỗi và biến thể	22
20	P0	URL sửa chính tả đang dẫn tới trang 404	23
21	P1	Template sản phẩm: kích thước thiếu đơn vị	24
22	P0	Amalfi: hai bảng dữ liệu chưa thống nhất	25
23	P1	Benson: lounge bị mô tả thành dining set	26
24	P1	Balemora và Seina: tên trong trang bị lẫn	27
25	P0	Timor: dữ liệu testing đang hiển thị cho buyer	28
26	P0	Contact và bản dịch: nội dung mới bị ghi đè	29

01 | Company Profile đang mở nhầm tài liệu

P0 | Lỗi xác nhận

Vị trí: Header và các nút Company Profile trên Home / Manufacturing

https://dhtcompany.com/DHT_Company_Profile_2026.pdf



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 01

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Tên đường dẫn là DHT_Company_Profile_2026.pdf, nhưng trình xem PDF hiển thị “HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA WEBSITE”, 33 trang. Đây là tài liệu giao designer, không phải hồ sơ giới thiệu DHT.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Thay file tại đường dẫn này bằng đúng company profile phát hành đã duyệt. Giữ đường dẫn ổn định nếu sales đã gửi cho khách.
- Kiểm tra tất cả nút Profile, cả bản English và tiếng Việt; không thay bằng product catalogue. Xóa bản hướng dẫn nội bộ khỏi đường dẫn công khai dành cho buyer.

Tên nút: **DHT Company Profile 2026 (PDF)**. Nội dung PDF: đúng bản giới thiệu công ty đã được DHT duyệt.

Nghiệm thu: Mở bằng cửa sổ khách: đúng bìa, số trang, phiên bản, thông tin liên hệ; không còn tài liệu hướng dẫn designer.


Căn cứ: Guide 06/09: G03, D01-D04, tr.10 và 30.

02 | Home: 11 bị gán nhãn sản lượng / tháng

P0 | Lỗi xác nhận

Vị trí: Craftsmanship / The Art of Creation

<https://dhtcompany.com/en-GB>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 02

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Khối Craftsmanship hiển thị “11 PRODUCTS / MONTH”. Số 11 trong master là số cơ sở sản xuất, không phải sản lượng.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Đổi nhãn ngay tại khối này; không sửa riêng bốn KPI đầu trang rồi bỏ sót khối giữa trang.
- Đồng bộ nhãn khi đổi ngôn ngữ. Nếu không cần lập KPI, bỏ bộ đếm này và giữ nội dung về sản xuất.

11 Production Facilities Across Our Family-Owned Group

10 furniture facilities + 1 engineered-wood panel and primary-processing facility.

Nghiệm thu: Không còn “11 products/month” ở nội dung, bản dịch, nhãn truy cập hoặc ảnh có chữ.


Căn cứ: Guide H02-H04, tr.12-13. Ảnh là trạng thái đã tải nội dung.

03 | Home: nút cuối trang đi sai đích

P0 | Lỗi xác nhận

Vị trí: CTA “Let’s Develop Your Next Furniture Range”

<https://dhtcompany.com/en-GB>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 03

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Nút “Request a Product Proposal” dẫn tới /en-GB/catalogue/outdoor; “View Company Profile” dẫn tới /en-GB/contact. Đích bấm không khớp lời hứa trên nút.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Request a Product Proposal phải mở form nhận yêu cầu, giữ loại inquiry phù hợp.
- View Company Profile phải mở PDF phát hành đã sửa tại mã 01; áp dụng cả URL không có tiền tố ngôn ngữ.
- Home card Sunloungers đang dùng category=Lounge+Daybeds, trong khi footer dùng Lounge+%26+Daybeds: thống nhất bằng ID category chung và kiểm tra kết quả lọc.

Request a Product Proposal → Contact / form yêu cầu sản phẩm.

View Company Profile → đúng PDF company profile.

Nghiệm thu: Bấm thử từng CTA trên desktop/điện thoại; tên nút và nội dung mở ra khớp nhau. Đây là lỗi đích liên kết, không chỉ lỗi câu chữ.


Căn cứ: Guide H05, H09 và G03, tr.10, 13-14. Đích liên kết lấy từ DOM đã lưu.

04 | Home: phân loại Featured Collections sai

P1 | Lỗi xác nhận; có khác biệt lúc tải

Vị trí: Selected Collections / Featured Collections

https://dhtcompany.com/en-GB



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 04

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Sau khi tải, bộ lọc hiện “All 8 / Sunlounger 8” nhưng tám card gồm Amalfi, Benson, Ashton, Bali, Balemora và Santos lounge. Trong lượt đọc ban đầu, section còn trả “No featured products in this category yet.”

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Sửa mapping category của collection; không gán toàn bộ lounge set vào Sunlounger. Không coi thông báo rằng ban đầu là bằng chứng database không có sản phẩm.
- Chỉ hiển thị section sau khi có dữ liệu, hoặc dùng trạng thái đang tải rõ ràng. Giữ một nguồn dữ liệu cho Home, catalogue và Quick View.
- Ẩn dấu “.” khi trường vật liệu/thuộc tính kế bên trống.

Selected Outdoor Collections

Nhóm lọc theo dữ liệu đã duyệt: All / Lounge & Sofa Collections / Dining / Sunloungers & Daybeds.

Nghiem thu: Tên nhóm khớp từng collection; không chớp “không có sản phẩm” khi danh mục thực sự đang tải.


Căn cứ: Guide H06 và D05-D06, tr.13, 30.

05 | About: vẫn còn ba chữ số cũ

P0 | Lỗi xác nhận ở trạng thái trình duyệt

Vị trí: Dải chữ chạy ngay dưới hero; cả bản tiếng Việt

<https://dhtcompany.com/about>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 05

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Dải chạy hiển thị “18+ YEARS EXPERIENCE”, “50,000 UNITS / MONTH”, “35+ EXPORT COUNTRIES”; tiếng Việt cũng có số tương ứng. Dữ liệu đọc ban đầu có thể khác nội dung sau khi tải.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Gỡ các số cũ ở nguồn nội dung đang ghi đề sau khi trang tải. Không chỉ sửa HTML ban đầu.
- Dùng đúng số và phạm vi theo master; không đưa trở lại 400+ mẫu, 250 công nhân, 30 kỹ thuật, 40-50 mẫu/năm khi chưa có nguồn phê duyệt mới.
- Giảm bản sao của dải chạy trong nội dung cho trình đọc màn hình.

11 Production Facilities • 543,380 m² Combined Manufacturing Footprint • Approximately 2,400 Group Personnel • 4 Manufacturing Clusters

Nghiệm thu: Mở URL trực tiếp, chờ tải, chuyển trang rồi quay lại và đổi ngôn ngữ: không trở về ba số cũ.


Căn cứ: Quyết định CEO và Guide tr.2, 8-9, H03, A04.

06 | Chữ thử nghiệm và nhãn biên tập công khai

P0 | Lỗi xác nhận; một dấu vết đã đổi theo lượt tải

Vị trí: Key Machinery & Processing Systems; kiểm tra thêm About

<https://dhtcompany.com/manufacturing>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 06

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Manufacturing còn nhãn “SLIDE 11 SPECIFICATION”. Lượt About đầu ghi nhận “partnerships.KKK” và “BUILT FOR B2B BUYERSKK”; lượt sau không còn các ký tự này, nên không coi là lỗi còn xuất hiện ổn định.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Đổi “SLIDE 11 SPECIFICATION” thành nhãn hướng khách hàng hoặc bỏ hẳn.
- Tìm và xóa KKK, BUYERSKK, TODO, placeholder, nav.catalogue và nội dung thử nghiệm trong dữ liệu đang công bố. Kiểm tra nguồn dịch/CMS và cache sau sửa.
- Không công khai số slide, chỉ dẫn chép profile hoặc ghi chú nội bộ trong trang bán hàng.

Manufacturing Equipment
Key Machinery & Processing Systems

Nghiem thu: Không còn nhãn biên tập khi tải mới hoặc sau khi đổi ngôn ngữ; mục đã sửa được kiểm tra chống tái xuất hiện.

Căn cứ: Guide tr.4, G04 và D06. About: dấu vết theo phiên; Manufacturing: ảnh trực tiếp.

07 | About: timeline chưa đúng tên doanh nghiệp

P0 | Lịch nội dung hướng dẫn đã duyệt

Vị trí: Corporate Development Milestones / 2016 - 2022 - 2024

<https://dhtcompany.com/about>

Corporate Development Milestones



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 07

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Hiện là "Foundation of DHT Furniture", "Manufacturing Network Integration", "Global Compliance & Scale"; năm 2024 còn ghi đạt full FSC/ISO/BSCI/SMETA coverage.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Thay cả tiêu đề và mô tả ba mốc theo bảng A03. Không tự diễn giải mốc pháp nhân thành mốc tích hợp 11 nhà máy hoặc chứng nhận bao phủ toàn group.
- Đối chiếu tên chính tả trong profile phát hành; không ghi renamed nếu không phải cùng pháp nhân đổi tên.

2016 - DHT Investment and Commercial Joint Stock Company

Foundation in investment and international trade.

2022 - DHT Furniture Joint Stock Company

Development of the furniture business and export activities.

2024 - DHT Furniture Vietnam Joint Stock Company

Further development of the international furniture business and coordinated manufacturing programmes.

Nghịệm thu: Đúng ba mốc và tên; không còn claim "full ... coverage" gán chung cho group.



Căn cứ: Guide A03, tr.15; phạm vi chứng chỉ Q02, tr.29.

08 | About: nhân sự và điện thoại chưa hoàn chỉnh

P0 | Placeholder xác nhận; chức danh chờ đối chiếu profile

Vị trí: Leadership & Central Commercial Team

<https://dhtcompany.com/about>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 08

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Trang liệt kê John Vo - CEO & Sales Director; Dylan - Operations Director; David - Product Development Director; Alicia - CFO. Ba card dưới còn "+84 xxx xxx xxx", có cả liên kết tel: +84xxxxxxxxx.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Bỏ ngay dòng điện thoại giả và đích tel giả. Chỉ điền số đã được DHT duyệt; nếu không công bố số riêng, dùng liên hệ chung sales@dhtcompany.com.
- Đối chiếu từng tên, ảnh, chức danh và email với sơ đồ tổ chức trong profile phát hành. Không mặc định David là PD Director hay Alicia là CFO chỉ vì đang có card.
- Giữ đủ đội ngũ và sơ đồ nếu profile có; không xóa các nhân sự hợp lệ để né việc đối chiếu.

Contact our team: sales@dhtcompany.com | +84 932 058 545

Tên và chức danh từng card: chép đúng profile/org chart đã duyệt; không đưa câu chỉ dẫn này lên web.

Nghiem thu: Không còn xxx; tên/ảnh/chức danh có đối chiếu nguồn; mailto và tel mở đúng đầu mỗi.


Căn cứ: Guide A05, tr.16 và G09, tr.10. Không xác nhận chức danh chưa có profile cuối.

09 | Địa chỉ: chưa đủ căn cứ nghiệm thu

P0 | Chờ nguyên văn profile phát hành

Vị trí: Office / Showroom / Manufacturing; đồng thời About và footer

<https://dhtcompany.com/en-GB/contact>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 09

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Văn phòng: “72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam”. Showroom: “206 Phan Dinh Phung Street, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam”. Tên văn phòng đối giữa Head Office & Commercial Dept. và Central Commercial Coordination Hub.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- DHT cung cấp đúng trang liên hệ của PDF phát hành; designer chép nguyên văn tên địa điểm, tầng/phòng, đường, phường/xã, tỉnh/thành và quốc gia.
- Dùng một nguồn dữ liệu cho Contact, About, footer, bản đồ, metadata và mọi ngôn ngữ. Không lấy chữ ký email hoặc suy đoán địa giới thay profile.
- Không tự thay thành Sai Gon Ward, thêm tầng/phòng, hoặc lấy địa chỉ showroom cũ khi chưa đổi chiều.

Nội dung phải thay: đúng nguyên văn các khối Office / Showroom / Manufacturing Locations trong profile cuối. Chưa có nguồn này nên báo cáo không tạo một địa chỉ mới để designer copy.

Nghiệm thu: Mỗi địa điểm phải có ảnh trang profile đối chiếu cạnh ảnh website; map đúng chức năng địa điểm. Chưa đủ nguồn thì để trạng thái Chờ DHT, không đánh dấu Đã sửa.


Căn cứ: Quyết định CEO; Guide C02-C05, tr.23-24. Đây là mục chưa xác minh, không kết luận địa chỉ hiện tại chắc chắn sai.

10 | Manufacturing: giữ số đúng, bổ sung bằng chứng

P1 | Số diện tích khớp guide; nội dung bổ sung cần duyệt

Vị trí: Bốn cụm / bảng 11 cơ sở / Machinery / Export Gateways

<https://dhtcompany.com/manufacturing>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 10

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Đã có 11 cơ sở và tổng 543,380 m². Chưa thấy bản đồ phân bố và bộ ảnh thực tế theo bốn nhóm năng lực như guide. Machinery bổ sung Homag, robotic/automated systems và “ISTA 3A / 6A compliant carton lines” chưa được chứng minh trong guide.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Giữ bằng diện tích đang đúng: $30,000 + 143,080 + 98,300 + 272,000 = 543,380 \text{ m}^2$; tách 283,380 m² furniture và 260,000 m² panel.
- Bổ sung bản đồ bốn cụm, ảnh đúng cơ sở/hoạt động và caption theo profile. Không gán tên cụm thành địa chỉ pháp lý.
- Rà lại nhãn hiệu máy, công nghệ, chứng nhận đóng gói và mô tả cảng bằng tài liệu thật. Không tự diễn giải mọi chuyến qua Cat Lai là direct mother-vessel call.

Export routing is planned according to the production location, order mix and buyer requirements. Relevant gateways include Quy Nhon, Cat Lai, Cai Mep-Thi Vai and Hai Phong.

Nghiem thu: Bảng số được giữ nguyên nếu profile cuối khớp; từng ảnh/nhãn máy/vị trí có nguồn; bản đồ đủ bốn cụm.


Căn cứ: Guide M01-M03, tr.17-18; yêu cầu ảnh và bản đồ tr.6.

11 | Indoor: có nội dung nhưng thiếu ảnh và điều kiện

P1 | Cần bổ sung / kiểm chứng thông số

Vị trí: Bốn nhóm năng lực + Custom Development, Sampling & Value Engineering

<https://dhtcompany.com/catalogue/indoor>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 11

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Trang đã chuyển thành Indoor & Project Furniture. Chưa có ảnh minh họa thực tế cho các nhóm. Có “Typical sample lead time: 7-14 days”, “New production orders: 60-90 days” và claim CA TB117 / BS 5852 / TSCA Title VI như thuộc tính sẵn có.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Bổ sung ảnh thật cho từng nhóm năng lực như profile. Giữ câu “All wood used in DHT furniture is FSC-certified”.
- Lead time phải dùng bản thương mại/profile được duyệt hiện hành, ghi điểm bắt đầu và điều kiện; không tự coi 7-14 ngày là mặc định toàn công ty.
- Chuyển claim kiểm nghiệm thành yêu cầu được xác nhận theo cấu hình và thị trường; chỉ giữ tuyên bố đạt chuẩn khi có hồ sơ tương ứng.

Product adaptation, material selection, value engineering and packaging development are reviewed according to the project brief and intended use. Sampling, production timing and applicable testing are confirmed for the agreed specification.

Nghiệm thu: Có ảnh đúng năng lực; mọi số ngày và claim có nguồn. Không thay thế toàn bộ thông số đã duyệt bằng câu chung nếu profile cuối có dữ liệu chi tiết.

Căn cứ: Guide Indoor tr.26; quy tắc không bỏ số đã duyệt tr.4-6.

12 | Quality: KPI và bảo hành bị mở rộng phạm vi

P0 | Phạm vi chưa đủ căn cứ

Vị trí: Quality Performance Metrics & Warranty

<https://dhtcompany.com/quality-compliance>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 12

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Hiện ~95% OTIF; ~92% First-Time Pass Rate; 12 Staff “embedded across Central, Southern and Northern clusters”; “2-year finish & fabric warranty, 5-year structural frame guarantee”. Guide chỉ coi ~95/~92/12/2-5 là thông số tham chiếu cần đúng site/kỳ đo/điều kiện.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Giữ giá trị nếu profile cuối phê duyệt, nhưng thêm đúng phạm vi cơ sở/chương trình, kỳ đo và định nghĩa. Không biến 12 QA/QC của một phạm vi thành toàn bộ ba miền.
- Bảo hành phải ghi rõ đối tượng bảo hành, điều kiện sử dụng, ngoại lệ và chương trình áp dụng theo chính sách. Không tự phân 2 năm finish/fabric và 5 năm frame khi chưa có tài liệu.
- Chú thích chung ở cuối chưa thay thế được nhãn phạm vi từng KPI.

Mỗi KPI: Value | Metric definition | Site/programme scope | Measurement period.

Warranty: approved duration and coverage, subject to the published programme terms.

Nghiệm thu: Quality/COO xác nhận bằng bằng nguồn gốc; website không tạo cam kết bảo hành rộng hơn profile.


Căn cứ: Guide Q04, tr.29 và nguyên tắc đủ phạm vi tr.4-6.

13 | Quality: claim tuân thủ cần điều kiện áp dụng

P1 | Nội dung hiện rộng hơn guide

Vị trí: Testing & Compliance for Your Market + 6-Step QC

<https://dhtcompany.com/quality-compliance>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 13

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Các mục EUDR & Phytosanitary, ASTM, BMSB, TSCA/CARB được viết như luôn đáp ứng; QC ghi các dải AQL, độ ẩm và ISTA cố định. Hướng dẫn yêu cầu đánh giá theo sản phẩm, site, thị trường và buyer specification.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Giữ đủ nhóm thị trường trong profile nhưng diễn đạt đúng “reviewed / where applicable / according to specification”. Không coi một hồ sơ FSC hay hun trùng là bằng chứng cho mọi yêu cầu khác.
- Quality duyệt từng tiêu chuẩn, hồ sơ thử nghiệm và phạm vi trước khi tuyên bố compliance. Không công bố yêu cầu BMSB như bắt buộc cho mọi lô hàng mọi thời điểm.
- AQL, moisture target và thử nghiệm phải gắn programme/spec được duyệt. Báo cáo này kiểm tra câu chữ, không kết luận pháp lý về từng lô hàng.

Timber traceability, material documentation, product safety testing and packaging requirements are reviewed according to the destination market, product construction and buyer specification. Relevant third-party testing is arranged where required.

Nghiệm thu: Từng claim có owner Quality, nguồn và điều kiện; không sử dụng danh sách tiêu chuẩn như danh sách chứng chỉ DHT sở hữu.


Căn cứ: Guide Q01-Q03, tr.29; không thay danh sách đầy đủ bằng riêng đoạn mở đầu.

14 | Sustainability: số liệu và lời hứa thiếu nguồn

P1 | Cần chứng minh từ profile/hồ sơ

Vị trí: Sustainability & Resource Efficiency

<https://dhtcompany.com/quality-compliance>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 14

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Hiện có “100% Timber Traceability”, “zero deforestation”, cutting recovery “up to 82%”, “100%” offcuts/sawdust được tái sử dụng; all export cartons và eco-directives chưa chỉ rõ phạm vi.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Đối chiếu từng số và diễn giải với profile cuối. Nếu có, giữ đúng site/kỳ đo/cách tính; nếu không có nguồn, không tự thêm số để làm nội dung thuyết phục hơn.
- Thay tuyên bố tuyệt đối bằng mô tả thực hành được DHT xác nhận. Vẫn phải giữ đủ các hoạt động traceability, yield, offcuts, sawdust, recycling và waste handling trong profile.
- Bổ sung ảnh hoặc bằng chứng đúng hoạt động; không dùng một ảnh minh họa thay cho dữ liệu đo.

DHT coordinates documented timber sourcing, material-use efficiency and waste-handling practices with the nominated production facility. Programme-specific records are reviewed as part of production planning and buyer qualification.

Nghiệm thu: Có bằng nguồn cho từng số/claim. Câu trên chỉ là khung tạm để duyệt, không được dùng để xóa dữ liệu thật đã có trong profile.


Căn cứ: Guide phần Sustainability tr.5-6; Q02-Q03 tr.29.

15 | FSC: thống nhất chính sách và cách ghi claim

P1 | Chính sách đúng; cách diễn đạt cần chuẩn hóa

Vị trí: Badge sản phẩm; Home / Materials / About / Quality

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/amalfi-lounge-collection>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 15

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Website đã có câu “All wood used in DHT furniture is FSC-certified.” Tuy nhiên badge “100% FSC WOOD” và TIMOR “FSC 100% / 100%” dễ bị hiểu là claim FSC 100% áp dụng mặc định cho mọi SKU.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Giữ nguyên yêu cầu của CEO: mọi gỗ dùng trong sản phẩm phải FSC; không viết FSC available upon request.
- Badge chung nên ghi FSC-Certified Wood. Claim giao dịch cụ thể FSC 100% / FSC Mix phải theo hồ sơ đúng vật liệu, không lấy một badge chung thay chứng từ.
- Bỏ suy diễn “FSC-certified, ensuring full compliance with EUDR/Lacey...” trong bài Acacia và các chỗ tương tự; phần tuân thủ theo mã 13.

FSC-Certified Wood

All wood used in DHT furniture is FSC-certified. Supporting documentation is maintained for the applicable FSC claim.

Nghiem thu: Mọi trang thống nhất chính sách; không tự nâng claim; không có cấu hình gỗ non-FSC được chào như tùy chọn.


Căn cứ: Quyết định CEO; Guide tr.2, T01-T05, P01 và Q02.

16 | Materials: sửa Acacia / Teak / Eucalyptus

P1 | Cần thu hẹp lời hứa theo guide

Vị trí: Các chapter kỹ thuật và Commercial Execution; áp dụng bài Teak/Eucalyptus

<https://dhtcompany.com/materials/acacia-wood-outdoor-furniture>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 16

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Acacia viết FSC “ensuring full compliance”, độ ẩm 8-12% “to prevent seasonal cracking” và “guarantees reliable lead times”. Teak viết drying “preventing internal stresses”. Eucalyptus hứa price predictability và compliance EN/ASTM theo nghĩa bao trùm.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Giữ đúng loài và nguồn gỗ trong profile: Acacia hybrid - Vietnam; Eucalyptus grandis - Uruguay; Tectona grandis - Mato Grosso, Brazil, sau đổi chiếu bản phát hành.
- Dùng copy T01/T02/T05; không cam kết loại bỏ tuyệt đối nứt, biến dạng hoặc bảo đảm giá/lead time cho mọi chương trình.
- Thông số độ ẩm, keo D4, kết cấu và thử nghiệm chỉ công bố khi đúng spec đã duyệt. Thêm care/use theo finish thực tế.

Material selection, drying, construction and finishing are developed around the product specification and intended outdoor use. All wood used in DHT furniture is FSC-certified. Packaging, relevant testing and production timing are agreed for each buyer programme.

Nghịệm thu: Sửa cả ba bài, không chỉ Home; không còn khẳng định FSC tự đảm bảo mọi compliance hay gỗ không thể nứt.


Căn cứ: Guide T01, T02, T05, tr.27-28. URL các bài còn lại được liệt kê tại phụ lục phạm vi.

17 | Materials: Aluminium và Fabric thêm thông số chưa duyệt

P1 | Căn nguồn kỹ thuật và điều kiện

Vị trí: Engineered Surface Protection / Mixed Materials / Sampling; bài Fabric

<https://dhtcompany.com/materials/powder-coated-aluminum-modern-scalable>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 17

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Aluminium có AkzoNobel/Tiger, robotic TIG/MIG, giảm CBM “up to 40%”, sample 7-14 ngày. Fabric có UV Grade 7/8, fluorocarbon-free, chlorine/mould resistance và quick-dry như cấu hình mặc định.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Đối chiếu BOM/spec/chứng từ từng programme. Bỏ nhãn hiệu, phần trăm tiết kiệm, cấp UV hoặc công nghệ khi chưa được xác nhận cho nội dung công bố.
- Quick-dry, branded fabric và specialised foam phải là lựa chọn được báo giá theo cấu hình, không gán cho toàn bộ sản phẩm.
- Lead time dùng quy tắc hiện hành DHT và điểm bắt đầu xác nhận drawings/specs; không lấy số ngày tự bổ sung trong bài viết.

Frame construction, welding, surface preparation, coating and hardware are specified for the intended application. Fabric, filling and cushion construction are selected according to the product design and target market. Branded fabrics and specialised cushion systems are quoted separately where available.

Nghiem thu: Có nguồn cho từng thông số; copy không hứa quá phạm vi. Giữ các lựa chọn thực sự được DHT hỗ trợ.


Căn cứ: Guide T03-T04, tr.27-28; ảnh bài aluminium. Fabric: /materials/outdoor-fabric-performance-comfort.

18 | Outdoor: thiếu giới thiệu và MOQ không có đơn vị

P1 | Lỗi xác nhận

Vị trí: Đầu danh mục / carousel / filter MOQ

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/outdoor>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 18

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Trang mở bằng carousel sản phẩm, chưa có H1 giới thiệu rõ Outdoor Furniture Collections. MOQ hiển thị Under 10, 10-50, 50-100, 100+ nhưng không nêu pcs/set/container; carousel có các dấu chấm đứng riêng.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Bổ sung H1 và đoạn giới thiệu ở đầu danh mục. Bỏ dấu phân cách khi trường dữ liệu trống.
- Nếu chưa có MOQ được duyệt theo item/set, ẩn bộ lọc MOQ. Nếu có, ghi đơn vị, phạm vi theo SKU/order và quy tắc mix.
- Chuẩn hóa category/material bằng cùng dữ liệu với Home. Số đếm phải nói rõ collection hay item, không hard-code số lượng.

Outdoor Furniture Collections

Explore outdoor furniture in FSC-certified wood, aluminium, steel, rope, wicker and mixed-material combinations. DHT supports dining, lounge, balcony, sunlounger and modular programmes.

Nghiem thu: H1 hiện trước carousel; không còn MOQ không đơn vị và dấu chấm rời; bộ lọc trả đúng sản phẩm.


Căn cứ: Guide O01-O10, tr.19-20.

19 | Tên sản phẩm: còn nhiều lỗi và biến thể

P1 | Lỗi chính tả xác nhận; một số tên cần catalog

Vị trí: Card danh mục, H1 chi tiết, Quick View, related products

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/outdoor?page=2>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 19

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Các tên BONDY LOUGNE, MOBLEY DINNING, WESLEY DINNING và RETANGLE vẫn xuất hiện. Có BROOKSC, TIMOR LOSIL, WESTLEY và SEINA/Siena chưa thống nhất với cách đặt tên khác.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Sửa chắc chắn: LOUGNE → LOUNGE; DINNING → DINING. Với RETANGLE, dùng RECTANGULAR TABLE nếu catalog xác nhận đây là tên mô tả.
- BROOKSC/BROOKS, TIMOR LOSIL, WESTLEY/WESLEY, SEINA/SIENA và BALEMORA/BALMORA phải do PD chốt tên master; không tự đoán.
- Đổi đồng thời card/H1/title/breadcrumb/alt/related/quote. Khi đổi slug, bảo đảm URL đích có dữ liệu trước rồi mới redirect URL cũ.

BONDY LOUNGE COLLECTION
MOBLEY DINING COLLECTION
WESLEY DINING COLLECTION

Các tên còn lại: theo catalogue/product master đã duyệt.

Nghịệm thu: Một collection chỉ một tên chuẩn trên mọi bề mặt; link sales đã gửi vẫn mở được.


Căn cứ: Guide O11, tr.20; đối chiếu danh mục hai trang và product DOM.

20 | URL sửa chính tả đang dẫn tới trang 404

P0 | Ba đích có ảnh; BROOKS cần tái xác nhận độc lập

Vị trí: BONDI / MOBLEY / RECTANGULAR; rà soát thêm BROOKS

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/bondi-lounge-collection>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 20

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Ba URL cũ chuyển sang slug mới nhưng trang đích báo “404 - Page Not Found”: bondi-lougne → bondi-lounge; mobley-dinning → mobley-dining; retangle-table → rectangular-table. BROOKS từng được ghi nhận lỗi ở lượt kiểm tra trước, nhưng bộ bằng chứng hiện chưa có ảnh độc lập cho đích này.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Khôi phục record sản phẩm tại slug đích hoặc sửa routing theo record thực tế; không chỉ thêm redirect tới một slug chưa tồn tại.
- Sửa href trên card, Quick View, related products và sitemap. Sau khi đích hoạt động, duy trì 301 từ slug sai.
- Bấm BROOKSC từ danh mục để xác nhận đích cuối và lưu ảnh; không đánh dấu đã sửa chỉ từ bảng redirect.

Tiêu chí: mỗi card mở đúng collection, có tên/mã/ảnh và nút Request Quote; URL cũ đến được cùng collection, không vào trang Page Not Found.

Nghiệm thu: Kiểm tra cả đường dẫn gốc và /en-GB; 3 lỗi có ảnh phải đóng. BROOKS chỉ đóng sau khi có bằng chứng kiểm tra riêng.


Căn cứ: Guide O11 và D08, tr.20, 30. Phụ lục URL ghi chi tiết 3 chuỗi đã xác nhận.

21 | Template sản phẩm: kích thước thiếu đơn vị

P1 | Lỗi xác nhận trên nhiều trang đã mở

Vị trí: Item list / Dimensions / breadcrumb / Request Quote

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/benson-lounge-collection>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 21

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Item list vẫn có “35.83 x 33.54 x 30.51” và nhiều dãy số tương tự không ghi cm/inch, không giải thích W-D-H. Breadcrumb hiển thị khóa “nav.catalogue”. Nhiều item chưa có mã riêng, packing/loading và cấu hình rõ.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Chuẩn hóa bảng Item name | Item code | W x D x H (cm) | tùy chọn inches. Chỉ chuyển đổi từ bản vẽ/catalog được PD duyệt; không suy đơn vị từ độ lớn con số.
- Sửa nav.catalogue thành Collections (tiếng Việt: Bộ sưu tập). Ẩn trường chưa có dữ liệu hoặc ghi xác nhận khi báo giá theo guide.
- Quick View, chi tiết và form quote dùng cùng nguồn. Form phải mang theo collection/code/URL; backend nhận lead phải được nghiệm thu riêng.

Collection Items & Dimensions

Item / Item code / Dimensions (W x D x H, cm) / Packing & loading information confirmed for the quoted configuration.

Nghiệm thu: Không còn dãy kích thước không đơn vị; tên/mã từng món thống nhất; không tự tạo packing hay loading.


Căn cứ: Guide P02-P03, tr.22; D06, D10, tr.30.

22 | Amalfi: hai bảng dữ liệu chưa thống nhất

P0 | Mẫu thuẫn nội bộ xác nhận; số mới cần PD duyệt

Vị trí: Collection Dimensions Breakdown và item list bên dưới

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/amalfi-lounge-collection>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 22

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Bảng mới có 4 món: Swivel Lounge Chair 74×82×65 cm; 2-Seater Sofa 140×82×65; Side Table 43×43×37; Coffee Table 100×60×40. Bên dưới chỉ có “AMALFI SWIRL CHAIR WITH CUSHION” và side table, với số không đơn vị.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- PD đối chiếu bản vẽ để xác nhận đủ món, đúng thứ tự chiều và tính năng xoay. Không kết luận sofa/coffee table sai tuyệt đối, nhưng chưa có nguồn trong guide để chấp nhận các số vừa thêm.
- Dùng một bảng duy nhất; nếu có inches, tính từ cùng số master. Sửa SWIRL → SWIVEL chỉ khi xác nhận ghế có chức năng xoay.
- Gallery, item table và form quote phải cùng cấu hình; ghi rõ có/không gồm cushion và table top theo spec.

Amalfi Lounge Collection

Materials, finishes, fabric options and set composition are confirmed for each quotation. All wood used in DHT furniture is FSC-certified.

Nghịệm thu: PD ký xác nhận từng item/dimension; không còn hai bảng khác tên, khác số món hoặc khác đơn vị.


Căn cứ: Guide P01, tr.21. Không tự đưa 4 kích thước hiện tại thành dữ liệu chuẩn.

23 | Benson: lounge bị mô tả thành dining set

P1 | Mẫu thuẫn nội bộ xác nhận

Vị trí: Subtitle và đoạn mô tả dài dưới Request Quote

https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/benson-lounge-collection



fers a solid and sturdy structure with natural
t ideal for long-term outdoor use.

with comfortable cushioned seating, the Benson
is to any patio, garden, or terrace. The cushions
ensuring lasting comfort and easy maintenance

Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 23

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

H1 là BENSON LOUNGE COLLECTION, item gồm single/triple lounge, ottoman, coffee table, side table. Subtitle lại là “The Benson Dining Set”; đoạn cuối nói dining set và “up to 8 seats”.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Viết lại mô tả đúng lounge collection và thành phần đã PD xác nhận.
- Bỏ số chỗ ngồi chưa có cấu hình và lời hứa weatherproof cho mọi loại vải. Vật liệu/finish dùng spec thật.
- Giữ tên/mã đúng ở gallery và các related cards; không sửa riêng H1.

The Benson Lounge Collection offers coordinated outdoor seating and occasional tables for residential and hospitality programmes. Set composition, materials, finishes and cushion specifications are confirmed for each quotation. All wood used in DHT furniture is FSC-certified.

Nghiệm thu: Không còn Dining Set/dining/up to 8 seats nếu không thuộc cấu hình; lời mô tả khớp item list.


Căn cứ: Guide P02, tr.22; yêu cầu kiểm tra toàn bộ SKU tr.32.

24 | Balemora và Seina: tên trong trang bị lẫn


P1 | Mẫu thuẫn nội bộ xác nhận

Vị trí: Balemora: H1, item list, paragraph; Seina: H1/subtitle

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/balemora-lounge-collection>



» accents, Olefin cushions, rope detailing, and a outdoor expression. Each element is selected for changing outdoor climates. Designed to balance voice for commercial and residential projects.



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 24

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Balemora có H1 BALEMORA nhưng mô tả gọi Balmora; ba món lại mang tên SAVANNAH. Trang SEINA TABLE mở đầu “the Siena Table”. Không đủ căn cứ xem các tên là cùng một collection.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- PD chốt tên collection và mapping item từ product master. Nếu item thuộc Savannah, sửa dữ liệu hoặc giải thích cross-collection đúng chủ đích; không tự đổi tên các món cho khớp.
- Đồng bộ chính tả ở tên file ảnh/alt/H1/card/meta/quote. Giữ item code đã được đối chiếu.
- Lập một bảng master tên/mã để tránh copy mô tả collection này sang collection khác.

Chỉ dẫn dữ liệu: chọn một tên collection được PD duyệt; gắn đúng danh sách item, mã và ảnh. Với SEINA/SIENA, dùng duy nhất tên trong catalog chính thức.

Nghiệm thu: Không còn BALEMORA/Balmora/SAVANNAH lẫn trong cùng trang nếu không có mapping được duyệt; SEINA/SIENA nhất quán.


Căn cứ: Guide O11, P02; ảnh Balemora. Seina: /en-GB/catalogue/seina-table.

25 | Timor: dữ liệu testing đang hiển thị cho buyer

P0 | Lỗi xác nhận

Vị trí: Item list và Specifications

<https://dhtcompany.com/en-GB/catalogue/timor-losil-collection>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 25

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Trang hiển thị “THIS PRODUCT IS ONLY FOR TESTING”, giá trị “100”, Specifications “FSC 100% / 100%”; dimensions 58.66 × 33.07 × 27.76 không đơn vị. Mô tả vật liệu ghi “Acacia or Teak”.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Gỡ record/field thử nghiệm khỏi bản công khai; không chỉ ẩn bằng CSS. Giữ sản phẩm chỉ khi có dữ liệu thật được PD phê duyệt.
- Thay bằng tên item, code, kích thước có đơn vị, vật liệu và cấu hình thực tế. Nếu có lựa chọn Acacia/Teak, ghi từng option đều FSC và điều kiện báo giá.
- Xóa bảng Specifications vô nghĩa; áp dụng cách ghi FSC tại mã 15. Kiểm tra tên TIMOR LOSIL theo catalog.

Không có nội dung thay thế tự suy đoán. PD cung cấp record sản phẩm đúng; mọi trường testing phải bị loại khỏi catalogue, Quick View, tìm kiếm và related products.

Nghiệm thu: Tìm kiếm toàn site không còn “ONLY FOR TESTING”; trang hiển thị dữ liệu thật, không còn 100/100% không nhãn.


Căn cứ: Guide P02, D11, checklist tr.32. Đây là hạng mục P0.

26 | Contact và bản dịch: nội dung mới bị ghi đè

P0 | Khác biệt nội dung theo trạng thái xác nhận

Vị trí: Hero / đoạn trên form / trường form / toàn site đa ngôn ngữ

<https://dhtcompany.com/en-GB/contact>



Ảnh website tại vị trí liên quan | 24/09/2026 | Mã 26

HIỆN ĐANG LÀ GÌ

Lượt đầu Contact là “Contact DHT Furniture Vietnam”; bản sau tải trở về “Get in Touch with Us” và “We specialize ... teak and acacia wood”. Bản English lẫn “Tham quan theo lịch hẹn trước.” Form cũng khác trường bắt buộc. Home tiếng Việt còn nhiều nhãn English.

PHẢI SỬA THẾ NÀO

- Developer tìm nguồn đang ghi đè khi tải/đổi ngôn ngữ (dữ liệu CMS, locale hoặc thành phần phía trình duyệt); nguyên nhân kỹ thuật cụ thể chưa được kết luận.
- Dùng một nội dung Contact chuẩn, có Outdoor / Indoor / Project. Giữ Name, Business Email, Company, Inquiry Type, Message theo guide; Phone/WhatsApp tùy chọn.
- Đồng bộ English/tiếng Việt, sửa Acacia thành Gỗ keo theo tên loài chuẩn được DHT dùng; không để nhãn ngôn ngữ lẫn nhau.
- Kiểm tra form thực sự lưu/gửi lead bằng một inquiry test được DHT cho phép. Báo cáo này chưa gửi form và chưa nghiệm thu backend.

Contact DHT Furniture Vietnam

Tell us about your product requirements, target market and estimated order volume. Our team will help you identify the next steps for product selection, sampling or an OEM programme.

Response: Our team aims to respond within one business day. (Chỉ dùng khi DHT vận hành đáp ứng.)

Nghiệm thu: Nội dung không đổi về bản cũ sau tải; đổi locale giữ cùng ý/số/địa chỉ; form nhận đúng mã sản phẩm, dữ liệu và owner.

Căn cứ: Guide C01/C08 tr.23-25; G04/D05-D06 tr.10, 30.

Bao phủ profile: 25 phần phải có trên web

(1/2)

Bảng này dùng cấu trúc master trong file hướng dẫn, không phải tuyên bố đã đọc đủ profile phát hành cuối. Chỉ hoàn tất khi từng mục đã đối chiếu trực tiếp PDF chuẩn.

Mục	Nội dung profile	Vị trí website	Trạng thái / cần làm
01	Cover / định vị	Home + header	Đã có Outdoor / Indoor / Project; rà bản dịch.
02	At a Glance	Home + About	Có số mới, còn số cũ / sai nhãn: 02, 05.
03	Corporate Evolution	About / timeline	Cần sửa đúng tên và mô tả: 07.
04	Who DHT Is	Home + About	Có định vị group; đồng bộ nội dung sau tải.
05	Operating Model	About hoặc section OEM	Chưa thấy đủ 6 bước Buyer brief → Shipment; bổ sung theo profile.
06	Manufacturing Group	Manufacturing	Có 10 furniture + 1 panel; giữ phạm vi.
07	Vietnam Map	Manufacturing / map	Chưa thấy bản đồ đủ bốn cụm: 10.
08	Facilities 01-05	Manufacturing / table	Có diện tích; ảnh và vị trí cần đối chiếu.
09	Facilities 06-11	Manufacturing / table	Có diện tích; không nhầm panel là furniture.
10	People	About / Human Resources	Có ~20 và ~2,400; giữ approximately.
11	Leadership / Organisation	About	Card có xxx; thiếu đối chiếu sơ đồ đầy đủ: 08.
12	Product Portfolio	Collections overview	Có Outdoor / Indoor; chuẩn tên/nhóm: 18-25.
13	Outdoor Capability	Outdoor + Manufacturing	Thiếu đoạn giới thiệu và bộ thông số chuẩn: 18, 21.

Bao phủ profile: 25 phần phải có trên web

(2/2)

Mục c	Nội dung profile	Vị trí website	Trạng thái / cần làm
14	Indoor / Projects	Indoor landing	Đã có nội dung; thiếu ảnh và điều kiện: 11.
15	Material Capabilities	Materials	Có 5 bài; bổ sung steel, rope/wicker, foam, finishes/hardware theo profile.
16	Product Development	OEM / About / Indoor	Cần đủ quy trình và lead time/điều kiện đúng bản cuối.
17	Commercial Scale / Parameters	About + Manufacturing	Chưa thấy bảng doanh thu theo năm, utilisation, MOQ/mix đầy đủ; bổ sung nếu có trong profile cuối.
18	Quality Management	Quality & Compliance	Có 6 gates; KPI và warranty cần đúng phạm vi: 12-13.
19	Responsible Timber	Materials + Quality	Có FSC; sửa claim theo 15-16.
20	Sustainability	Quality / Sustainability	Có section; số 82%/100% và hình cần nguồn: 14.
21	Certifications / Social Audit	Quality	Có site-specific statement; About timeline còn claim bao phủ: 07.
22	EU & UK	Quality / Markets	Có nhóm; chưa chốt đủ điều kiện theo profile: 13.
23	US / International	Quality / Markets	Có nhóm; kiểm tra phạm vi Canada/Australia/shipping: 13.
24	Markets & Export Logistics	Manufacturing / Gateways	Có cảng; chưa thấy đủ thị trường/chương trình đã duyệt.
25	Closing & Next Step	Contact + CTA	Có CTA nhưng sai đích / dữ liệu địa điểm chưa chốt: 01, 03, 09, 26.

Điều kiện đủ 100%: mỗi đoạn, con số, bảng, ảnh có ý nghĩa, sơ đồ và chú thích trong profile phải có URL + section tương ứng. Không tự bỏ doanh thu, KPI, bảo hành hoặc thông số đã được duyệt. JDD là ngoại lệ đã được CEO yêu cầu loại bỏ.

Danh sách 20 card sản phẩm đã rà soát


“Mở được” chỉ nói trạng thái trang chi tiết, không có nghĩa dữ liệu sản phẩm đã chính xác hoặc đã được PD nghiệm thu.

Collection hiển thị	Trạng thái	Việc còn lại
Amalfi	Mở được	Hai bảng item/dimension; SWIRL/SWIVEL; mã 22
Ashton	Mở được	Template units / FSC / breadcrumb: 15, 21
Balemora	Mở được	BALEMORA/Balmora/SAVANNAH: 24
Bali	Mở được	Template units / FSC / breadcrumb: 15, 21
Benson	Mở được	Lounge bị gọi Dining: 23
Bondi	Trang 404	Slug lougne → lounge: 20
BROOKSC	Chờ tái kiểm tra	Thiếu ảnh trang đích riêng; tên cần PD xác nhận
Casper	Mở được	Template units / FSC / breadcrumb: 15, 21
Haymont	Mở được	Template: 15, 21; kiểm tra product specs
Mobley	Trang 404	Slug dinning → dining: 20
Retangle	Trang 404	Slug retangle → rectangular: 20
Santos	Mở được	Tách đúng cấu hình, code và dimensions: 21
Santos DHT17-141	Mở được	Item dimensions thiếu đơn vị: 21
Santos DHT17-F096	Mở được	Cấu hình và template: 21
Seina	Mở được	SEINA/Siena: 24
Stark	Mở được	Template units / FSC / breadcrumb: 15, 21
Sun Round Table	Mở được	Chưa thấy bảng dimensions trong dữ liệu lưu
Timor Losil	Mở được	Testing công khai: 25
Wesley Dining	Mở được	DINNING → DINING: 19
Westley Lounge	Mở được	Tên WESTLEY/WESLEY cần PD; template: 19, 21


Chuỗi URL lỗi và bằng chứng bổ sung

Danh sách dưới dùng tiền tố /en-GB/catalogue/. Chữ “404” mô tả trang Page Not Found được hiển thị; báo cáo không xác nhận mã HTTP từ máy chủ.

URL cũ / card	Đích sau chuyển hướng	Kết quả
bondi-lougne-collection	bondi-lounge-collection	Page Not Found
mobley-dinning-collection	mobley-dining-collection	Page Not Found
retangle-table	rectangular-table	Page Not Found
brooksc-lounge-collection	Cần ghi nhận lại URL cuối	Chờ ảnh xác nhận riêng



MOBLEY: ảnh trang Page Not Found đã lưu trong phiên kiểm tra.



RECTANGULAR TABLE: ảnh trang Page Not Found đã lưu trong phiên kiểm tra.

Designer bàn giao ảnh collection đích đã hoạt động và bảng URL cũ → URL mới. Không đóng mục chỉ bằng ảnh cấu hình redirect.

Những phần đã sửa đúng cần giữ lại

NATIONAL PRODUCTION FOOTPRINT

11 Production Facilities. Specialised Capabilities Across Vietnam.

Our family-owned group combines 10 furniture manufacturing facilities with one engineered-wood panel and primary-processing facility, covering a combined manufacturing footprint of 543,380 m² across Vietnam.

Quy Nhon Area

30,000 m²

1 Facility • Central Vietnam

Specialised in outdoor wood and mixed-material furniture programmes. Direct access to Quy Nhon port.

HCMC & Southern Corridor

143,080 m²

4 Facilities • Southern Vietnam

Dedicated to indoor, wood, aluminium, and project collections. Export via Cai Lai and Cai Mep deep-water ports.

Hung Yen Area

98,300 m²

4 Facilities • Northern Vietnam

Precision manufacturing in wood and powder-coated aluminium furniture. Serviced by Hai Phong International port.

Phu Tho & Vinh Phuc

272,000 m²

2 Facilities • Northern Processing

Includes 12,000 m² project facility and 260,000 m² engineered-wood panel and primary-processing facility.

Comprehensive Facility Breakdown

Combined Footprint: 543,380 m² (283,380 m² finished furniture + 260,000 m² panel & primary processing)

-2,400 Group Manufacturing Personnel

FACILITY	LOCATION CLUSTER	OPERATING FOOTPRINT	CORE MANUFACTURING FOCUS	EXPORT GATEWAY
Facility 01	Quy Nhon Area	30,000 m ²	Outdoor wood and mixed-material furniture	Quy Nhon Port
Facility 02	Ho Chi Minh City	30,000 m ²	Indoor, joinery and project furniture	Cai Lai Port
Facility 03	Southern Corridor	51,360 m ²	Wood and aluminium furniture	Cai Mep / Cai Lai
Facility 04	Southern Corridor	30,720 m ²	Wood and aluminium furniture	Cai Mep / Cai Lai
Facility 05	Southern Corridor	31,000 m ²	Wood, aluminium and mixed materials	Cai Mep / Cai Lai
Facility 06	Hung Yen Area	24,800 m ²	Wood and aluminium furniture	Hai Phong Port
Facility 07	Hung Yen Area	35,000 m ²	Wood and aluminium furniture	Hai Phong Port
Facility 08	Hung Yen Area	25,000 m ²	Wood and aluminium furniture	Hai Phong Port
Facility 09	Hung Yen Area	13,500 m ²	Wood and aluminium furniture	Hai Phong Port
Facility 10	Phu Tho / Vinh Phuc	12,000 m ²	Indoor and project furniture	Hai Phong Port
Facility 11	Phu Tho	260,000 m ²	Engineered-wood panels & primary processing	Hai Phong Port

Bảng manufacturing đã có đầy đủ 11 dòng cơ sở và tổng diện tích theo guide.

- Định vị manufacturer & exporter và phạm vi Outdoor • Indoor • Project đã có trên Home.
- Cơ cấu 10 furniture facilities + 1 panel/primary-processing facility đã thể hiện.
- Tổng 543,380 m² và phần tách 283,380 / 260,000 m² khớp guide; bảng từng cơ sở cũng khớp số diện tích trong guide.
- Khoảng 20 nhân sự trung tâm và khoảng 2,400 nhân sự group đã có nhãn phân biệt.
- Indoor đã có landing page nội dung thay cho 0 sản phẩm; Eucalyptus đã có bài riêng.
- Câu chính sách gỗ luôn FSC và đoạn chứng chỉ theo site đã có; cần giữ và đồng bộ cách diễn đạt.
- Không thấy khối liên hệ JDD trong các trang hiển thị đã kiểm tra. Chưa coi đây là xác nhận đã quét sạch mọi metadata/tài liệu: PDF bị tải nhầm vẫn chứa hướng dẫn nội bộ nhắc JDD.

Giữ các phần đúng giúp đợt sửa tập trung vào dữ liệu chưa đạt. Nếu profile phát hành cuối có khác biệt, DHT giải quyết nguồn trước rồi mới đổi website.

24/09/2026 • Bàn giao sửa website • dhtcompany.com

34 / 36

Checklist nghiệm thu và bàn giao

Nhóm kiểm tra	Bằng chứng designer cần trả
Profile / JDD	PDF public đúng bản duyệt; quét mọi ngôn ngữ, footer, metadata, ảnh có chữ, tài liệu tải; không còn JDD.
Thông tin doanh nghiệp	Ảnh website cạnh trang profile: tên, timeline, đội ngũ, địa chỉ, 11 cơ sở và phạm vi số liệu.
Tải nội dung / ngôn ngữ	Video ngắn mở URL mới → chờ tải → điều hướng → đổi locale. Không trở về nội dung cũ.
Sản phẩm	Danh sách 20 card, link đích, tên/code/item/unit/dimension/material/configuration; PD duyệt.
FSC / Quality	Mọi gỗ FSC; claim hồ sơ đúng; KPI/warranty/testing có site, kỳ đo, điều kiện và owner duyệt.
Inquiry	Test được DHT cho phép: lead đến đúng email/CRM, giữ code/URL/source/owner; lỗi không làm mất dữ liệu nhập.
Desktop / Mobile	Menu, gallery, bảng thông số, nút gọi/email, form không bị che/cắt ở breakpoint chính.
SEO / Ảnh	Title/description/canonical/hreflang và ảnh đúng trang; không còn key dịch, tên mẫu sai hoặc file test.
Bao phủ profile	Bảng 25 phần có URL + section + ảnh; mọi mục Chờ dữ liệu được xử lý trước nghiệm thu 100%.

Quy tắc đóng mã

Mỗi mã 01-26 cần: trạng thái, người sửa, dữ liệu DHT phê duyệt nếu có, URL cuối và ảnh sau sửa. Không đánh dấu “Done” chỉ vì thay nội dung trong CMS; phải kiểm tra trang công khai sau tải.

Quyết định đề xuất: chưa nghiệm thu hoàn tất website. Sửa P0 trước, đồng thời DHT cung cấp nguồn chuẩn cho các mục chờ xác nhận; sau đó kiểm tra P1 và độ bao phủ profile.

CEO Action List và phân công thực hiện

Ưu tiên	Hành động	Owner đề xuất
1	Gửi designer đúng PDF profile phát hành và bản contact/org chart được duyệt. Chốt một nguồn dữ liệu duy nhất.	John + Marketing
2	Sửa link Profile, 404, testing, xxx, nhấn 11 products/month và dữ liệu ghi đề sau tải.	Developer + Designer
3	PD duyệt 20 card: tên/mã, cấu hình, dimensions, vật liệu, đơn vị và các option.	PD + Sales Ops
4	Quality/COO duyệt KPI, warranty, claim FSC/testing, machinery, lead time và sustainability.	Quality + COO
5	Nghiệm thu theo 26 mã + 25 phần profile; nhận bằng chứng inquiry và desktop/mobile trước đóng dự án.	John + Marketing + Developer

Điều kiện làm thay đổi nội dung yêu cầu

Nếu profile phát hành mới hoặc quy tắc thương mại do DHT phê duyệt có giá trị khác guide 06/09, cập nhật nguồn chuẩn rồi đồng bộ website. Không để designer tự quyết về địa chỉ, chức danh, công suất, MOQ, lead time, warranty hay tiêu chuẩn.

Phân công trên là đề xuất giao việc, chưa phải thông báo đã gửi tới từng người. Chưa có thay đổi trực tiếp vào website đang hoạt động.

Phạm vi URL chính được kiểm tra

Home; /about; /manufacturing; /quality-compliance; /contact; /catalogue/outdoor (hai trang); /catalogue/indoor; 19 trang đích sản phẩm được lưu độc lập; các biến thể English/tiếng Việt tại một số trang.

Materials: /materials/acacia-wood-outdoor-furniture; /materials/teak-wood-premium-outdoor-durability; /materials/eucalyptus-wood-sustainable-strength; /materials/powder-coated-aluminum-modern-scalable; /materials/outdoor-fabric-performance-comfort.