# बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: No-flood check: Trishuli corridor, 25 Jul 2026 | घटना मिति: जुलाई २५, २०२६ | पछिल्लो राडार तस्बिर: अगस्ट ४, २०२६


## १. कहाँ डुबान भयो

राडार विश्लेषण अनुसार ११२ हेक्टर (१.१२ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र डुबानमा परेको वा गेग्रानले पुरिएको देखिन्छ। F010 F011

यसमध्ये ५.२ हेक्टर खुला पानी र १०७ हेक्टर गेग्रान वा कटान हो। F012 F014

पहाडको छायाँका कारण १०,८८९ हेक्टर क्षेत्र राडारले देख्न सकेन, त्यहाँको अवस्था थाहा छैन। F016

सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएका ठाउँ: मदानपुर, गल्छी, नुवाकोट, बटार बजार। F048



घटनाअघि र पछिको राडार परिवर्तन नक्सा।

## २. के क्षति भयो

घर/भवन: नक्सामा भएका १,८८,९३३ वटामध्ये १०२ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ४५ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F025 F021 F022

सडक: नक्सामा भएको ७,४१२.१ किलोमिटर मध्ये ६.५ किलोमिटर ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ४.० किलोमिटर मा क्षति भएको हुन सक्छ। F037 F033 F034

पुल: नक्सामा भएका ३५३ वटामध्ये ० वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ० वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F031 F027 F028

## ३. कुन बस्तीको सम्पर्क टुट्यो

विश्लेषण गरिएका ३९७ वटा बस्तीमध्ये कुनैको पनि सडक सम्पर्क टुटेको देखिँदैन। F050 F049

OpenStreetMap मा यस क्षेत्रमा २५ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, जसमध्ये २० वटा अस्पताल हो। F2351 F2352

### मर्मत प्राथमिकता

यो विश्लेषणमा नतिजा छैन।

### विधि

घटनाअघि र पछिका सेन्टिनेल-१ राडार तस्बिर तुलना गरेर नयाँ पानी र गेग्रान नक्सामा देखाइएको छ। घटनाअघिको OpenStreetMap का सडक, पुल र घर मिलाएर, सडक सञ्जाल विश्लेषणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने बस्ती पत्ता लगाइएको छ।

शैक्षिक नमुना मात्र, आपतकालीन सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने उपकरण होइन। अंकहरू भू-उपग्रह विश्लेषणबाट आएका हुन् र जमिनमा गएर जाँच गरिएका छैनन्।

F012 जस्ता खैरो कोडले facts.json को तथ्य जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.