बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: Melamchi flood, Nepal, 15 Jun 2021 | घटना मिति: जुन १५, २०२१ | पछिल्लो राडार तस्बिर: जुन २७, २०२१


१. कहाँ डुबान भयो

राडार विश्लेषण अनुसार १३९ हेक्टर (१.३९ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र डुबानमा परेको वा गेग्रानले पुरिएको देखिन्छ। F010 F011

यसमध्ये २२ हेक्टर खुला पानी र ११७ हेक्टर गेग्रान वा कटान हो। F012 F014

पहाडको छायाँका कारण १,४८२ हेक्टर क्षेत्र राडारले देख्न सकेन, त्यहाँको अवस्था थाहा छैन। F016

सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएका ठाउँ: Melamchi, बासबारी, Sikharpur, Kharchung। F049



घटनाअघि र पछिको राडार परिवर्तन नक्सा।

२. के क्षति भयो

घर/भवन: नक्सामा भएका ४१,९८८ वटामध्ये १५० वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ६९ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F025 F021 F022

सडक: नक्सामा भएको १,८८१.९ किलोमिटर मध्ये १८.६ किलोमिटर ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ३.३ किलोमिटर मा क्षति भएको हुन सक्छ। F038 F034 F035

पुल: नक्सामा भएका ८० वटामध्ये ५ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ (Bhothang Road) र १ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F031 F027 F028 F033

३. कुन बस्तीको सम्पर्क टुट्यो

विश्लेषण गरिएका ५८ वटा बस्तीमध्ये १ वटाको सडक सम्पर्क टुटेको हुन सक्छ। F051 F050

तीमध्ये: Melamchi। F055

सम्पर्क टुटेका १ वटा बस्तीको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था Lagarche Health Post हो। F056 F057

OpenStreetMap मा यस क्षेत्रमा ४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, जसमध्ये ३ वटा अस्पताल हो। F430 F431

मर्मत प्राथमिकता

१. Melamchi Road (सडक) खोल्दा १ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F433 F434 F436

विधि

घटनाअघि र पछिका सेन्टिनेल-१ राडार तस्बिर तुलना गरेर नयाँ पानी र गेग्रान नक्सामा देखाइएको छ। घटनाअघिको OpenStreetMap का सडक, पुल र घर मिलाएर, सडक सञ्जाल विश्लेषणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने बस्ती पत्ता लगाइएको छ।

शैक्षिक नमुना मात्र, आपतकालीन सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने उपकरण होइन। अंकहरू भू-उपग्रह विश्लेषणबाट आएका हुन् र जमिनमा गएर जाँच गरिएका छैनन्।

F012 जस्ता खैरो कोडले facts.json को तथ्य जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.