# बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: No-flood check: Trishuli corridor, 25 Jul 2026 | घटना मिति: जुलाई २५, २०२६ | पछिल्लो राडार तस्बिर: अगस्ट ४, २०२६


## १. कहाँ डुबान भयो

भू-उपग्रह तस्बिर अनुसार ११२ हेक्टर (१.१२ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र डुबानमा परेको वा गेग्रानले पुरिएको देखिन्छ। F010 F011

यसमध्ये ५.२ हेक्टर खुला पानी र १०७ हेक्टर गेग्रान वा कटान हो। F012 F014

पहाडको छायाँका कारण १०,८८९ हेक्टर क्षेत्र राडारले देख्न सकेन, त्यहाँको अवस्था थाहा छैन। F016

सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएको हुन सक्ने ठाउँ: मदानपुर, गल्छी, नुवाकोट, बटार बजार। F048



घटनाअघि र पछिको राडार परिवर्तन नक्सा।

## २. के क्षति भयो

घर/भवन: नक्सामा भएका १,८८,९३३ वटामध्ये १०२ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ४५ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F025 F021 F022

सडक: २.५ किलोमिटर सडक नक्सामा देखिएको गेग्रान वा पानीमुनि छ; त्यसलाई छुने सडक खण्डहरू जम्मा ६.५ किलोमिटर छन्, नक्सामा भएको ७,४१२.१ किलोमिटर मध्ये। F039 F033 F037

पुल: नक्सामा भएका ३५३ वटामध्ये ० वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ० वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F031 F027 F028

## ३. कुन बस्तीको सम्पर्क टुट्यो

विश्लेषण गरिएका ३९७ वटा बस्तीमध्ये कुनैको पनि सडक सम्पर्क टुटेको देखिँदैन। F050 F049

OpenStreetMap मा यस क्षेत्रमा २५ वटा स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक) छन्; यी नाम र प्रकार प्रमाणित गरिएका छैनन्। F2351 F2352

## मर्मत प्राथमिकता

यो विश्लेषणमा नतिजा छैन।

## विधि

घटनाअघि र पछिका सेन्टिनेल-१ राडार तस्बिर तुलना गरेर नयाँ पानी र गेग्रान नक्सामा देखाइएको छ। घटनाअघिको OpenStreetMap का सडक, पुल र घर मिलाएर, सडक सञ्जाल विश्लेषणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने बस्ती पत्ता लगाइएको छ।

शैक्षिक नमुना मात्र, आपतकालीन सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने उपकरण होइन। अंकहरू भू-उपग्रह विश्लेषणबाट आएका हुन् र जमिनमा गएर जाँच गरिएका छैनन्।

F012 जस्ता खैरो कोडले facts.json को तथ्य जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.