बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: Teesta glacial lake flood, Sikkim, 4 Oct 2023 | घटना मिति: अक्टोबर ४, २०२३ | पछिल्लो राडार तस्बिर: अक्टोबर १४, २०२३


१. कहाँ डुबान भयो

भू-उपग्रह तस्बिर अनुसार ८५९ हेक्टर (८.५९ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र डुबानमा परेको वा गेग्रानले पुरिएको देखिन्छ। F010 F011

यसमध्ये १४७ हेक्टर खुला पानी र ७१२ हेक्टर गेग्रान वा कटान हो। F012 F014

पहाडको छायाँका कारण ४,९१५ हेक्टर क्षेत्र राडारले देख्न सकेन, त्यहाँको अवस्था थाहा छैन। F016

सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएको हुन सक्ने ठाउँ: Pegong, Sangkalang, Dikchu, माझीटार, सिम्चुथाङ। F057



घटनाअघि र पछिको राडार परिवर्तन नक्सा।

२. के क्षति भयो

घर/भवन: नक्सामा भएका ८,८३५ वटामध्ये ४९० वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ७७ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F025 F021 F022

सडक: ३५.४ किलोमिटर सडक नक्सामा देखिएको गेग्रान वा पानीमुनि छ; त्यसलाई छुने सडक खण्डहरू जम्मा ७९.१ किलोमिटर छन्, नक्सामा भएको २,२६८.० किलोमिटर मध्ये। F040 F034 F038

पुल: नक्सामा भएका १३९ वटामध्ये १८ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ (North Sikkim Highway, Sirwani Bridge) र ६ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F031 F027 F028 F033

३. कुन बस्तीको सम्पर्क टुट्यो

विश्लेषण गरिएका ४१ वटा बस्तीमध्ये ९ वटाको सडक सम्पर्क टुटेको हुन सक्छ। F059 F058

तीमध्ये: Pegong, Dikchu, Lingthem, Passingdong, Bringbong। F063

सम्पर्क टुटेका ९ वटा बस्तीको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था Mangan District Hospital हो। F064 F065

OpenStreetMap मा यस क्षेत्रमा ९९ वटा स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक) छन्; यी नाम र प्रकार प्रमाणित गरिएका छैनन्। F323 F324

मर्मत प्राथमिकता

१. unnamed secondary bridge (पुल) खोल्दा ७ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F326 F327 F330

२. unnamed trunk (सडक) खोल्दा ५ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F332 F333 F335

३. unnamed unclassified (सडक) खोल्दा १ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F337 F338 F340

४. North Sikkim Highway bridge (पुल) खोल्दा १ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F342 F343 F346

विधि

घटनाअघि र पछिका सेन्टिनेल-१ राडार तस्बिर तुलना गरेर नयाँ पानी र गेग्रान नक्सामा देखाइएको छ। घटनाअघिको OpenStreetMap का सडक, पुल र घर मिलाएर, सडक सञ्जाल विश्लेषणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने बस्ती पत्ता लगाइएको छ।

शैक्षिक नमुना मात्र, आपतकालीन सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने उपकरण होइन। अंकहरू भू-उपग्रह विश्लेषणबाट आएका हुन् र जमिनमा गएर जाँच गरिएका छैनन्।

F012 जस्ता खैरो कोडले facts.json को तथ्य जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.