
बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: Bhote Koshi–Trishuli flood, Nepal | घटना मिति: अगस्ट २६, २०२६ | पछिल्लो राडार तस्बिर: सेप्टेम्बर ५, २०२६

१. कहाँ डुबान भयो



घटनाअघि र पछिको राडार परिवर्तन नक्सा।

भू-उपग्रह तस्बिर अनुसार १,६४० हेक्टर (१६.४ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र डुबानमा परेको वा गेग्रानले पुरिएको देखिन्छ। F010 F011

यसमध्ये २३० हेक्टर खुला पानी र १,४१० हेक्टर गेग्रान वा कटान हो। F012 F014

पहाडको छायाँका कारण १०,८८८ हेक्टर क्षेत्र राडारले देख्न सकेन, त्यहाँको अवस्था थाहा छैन। F016

सबैभन्दा धेरै घर ध्वस्त भएको हुन सक्ने ठाउँ: नुवाकोट, बेत्रावती, भैंसे, देवीघाट, नौविसे फाँट। F061

२. के क्षति भयो

घर/भवन: नक्सामा भएका १,८८,९३३ वटामध्ये २,९७४ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ६३१ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F025 F021 F022

सडक: नक्सामा भएको ७,४१२.१ किलोमिटर मध्ये २२४.६ किलोमिटर ध्वस्त भएको हुन सक्छ र ५१.४ किलोमिटर मा क्षति भएको हुन सक्छ। F038 F034 F035

पुल: नक्सामा भएका ३५३ वटामध्ये ५९ वटा ध्वस्त भएको हुन सक्छ (Belkhu Khola Bridge, Falaakhu River Bridge, Keurintar Hanging Bridge, Pasang Lhamu Highway) र १२ वटामा क्षति भएको हुन सक्छ। F031 F027 F028 F033

३. कुन बस्तीको सम्पर्क टुट्यो

विश्लेषण गरिएका ३९७ वटा बस्तीमध्ये ५२ वटाको सडक सम्पर्क टुटेको हुन सक्छ। F063 F062

तीमध्ये: आमाछोदिङ्गो, बाहुनडाँडा, बेत्रावती, भैंसे, भञ्ज्याङ। F067

अरू १ वटा बस्तीको सडक टुटे पनि घण्टाभित्रै हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकिन्छ। F065

सम्पर्क टुटेका ३० वटा बस्तीको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्था Rasuwa District Hospital हो। F068 F069

OpenStreetMap मा यस क्षेत्रमा २५ वटा स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक) छन्; यी नाम र प्रकार प्रमाणित गरिएका छैनन्। F2313 F2314

मर्मत प्राथमिकता

१. Pasang Lhamu Highway bridge (पुल) खोल्दा १८ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F2316 F2317 F2320

२. unnamed unclassified bridge (पुल) खोल्दा ७ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F2322 F2323 F2326

३. Pasang Lahamu bridge (पुल) खोल्दा ६ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F2328 F2329 F2332

४. Prithvi Rajmarg bridge (पुल) खोल्दा ४ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F2334 F2335 F2338

५. Pasang Lhamu Highway bridge (पुल) खोल्दा ३ वटा बस्ती फेरि जोडिन्छन्। F2340 F2341 F2344

विधि

घटनाअघि र पछिका सेन्टिनेल-१ राडार तस्बिर तुलना गरेर नयाँ पानी र गेग्रान नक्सामा देखाइएको छ। घटनाअघिको OpenStreetMap का सडक, पुल र घर मिलाएर, सडक सञ्जाल विश्लेषणले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने बस्ती पत्ता लगाइएको छ।

शैक्षिक नमुना मात्र, आपतकालीन सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने उपकरण होइन। अंकहरू भू-उपग्रह विश्लेषणबाट आएका हुन् र जमिनमा गएर जाँच गरिएका छैनन्।

F012 जस्ता खैरो कोडले facts.json को तथ्य जनाउँछन्।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.
Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
© OpenStreetMap contributors.