



INFORME TÉCNICO

Relevamiento de Agentes de Riesgo

LEY 19.587 / DEC. 351/79

Environmental Express Argentina

HIGIENE OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ESTABLECIMIENTO

Red Agropecuaria S.r.l

FECHA DE MEDICIÓN

21 de diciembre, 2025

RAZÓN SOCIAL

Red Agropecuaria S.r.l

CUIT

30-70851797-2

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Juan Domingo Perón Km.1, Alderetes, Tucuman 4178
San Miguel de Tucuman, Tucumán (CP: 4000)

INSTRUMENTAL UTILIZADO

FLUKE 404D

Calibración: - (S/D)

S/N: 27910311

TRIGGER TG-531

Calibración: - (S/D)

S/N: 200807261

Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social:	Red Agropecuaria S.r.l	C.U.I.T.:	30-70851797-2
Dirección:	Juan Domingo Perón Km.1, Alderetes, Tucuman 4178	Localidad:	San Miguel de Tucuman
C.P.:	4000	Provincia:	Tucumán

TABLA DE VALORES DE ILUMINACIÓN

PUNTO	(24) HORA	(25) SECTOR	(26) SECCIÓN / PUESTO	(27) TIPO ILUM.	(28) FUENTE LUMÍNICA	(29) ILUMINACIÓN	(30) UNIFORMIDAD E MIN ≥ E MED/2	(31) VALOR MEDIDO (LUX)	(32) VALOR LEGAL
01	-	Deposito de Agroquimicos I	Deposito de Agroquimicos I	Artificial	LED	General	23 < 51	101	200
02	-	Deposito de Agroquimicos II	Deposito de Agroquimicos II	Artificial	LED	General	25 < 110	220	100
03	-	Oficina Depósito	Oficina Depósito	Artificial	LED	General	110 < 156	312	150
04	-	Oficina de Comercialización	Oficina de Comercialización	Artificial	LED	General	102 < 161	321	200
05	-	Administración Gral	Administración Gral	Artificial	LED	General	9 < 31	61	300
06	-	Gerencia	Gerencia	Artificial	LED	General	100 < 116	232	200
07	-	Escritorio 1	Escritorio 1	Artificial	LED	General	121 < 133	265	300
08	-	Escritorio 2	Escritorio 2	Artificial	LED	General	100 < 151	302	300
09	-	Escritorio 3	Escritorio 3	Artificial	LED	General	123 ≥ 120	239	300
10	-	Escritorio 4	Escritorio 4	Artificial	LED	General	25 < 78	155	300

CONCLUSIÓN GENERAL DE ILUMINACIÓN:

Se ha realizado el relevamiento de agentes de riesgo en el establecimiento declarado, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 19.587, Dec. 351/79 y Res. SRT 84/12). - En el sector "Deposito de Agroquimicos I", la medición de Iluminación arrojó valores que NO CUMPLEN con los límites establecidos. - En el sector "Deposito de Agroquimicos II", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos. - En el sector "Oficina Depósito", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos. - En el sector "Oficina de Comercialización", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos. - En el sector "Administración Gral", la medición de Iluminación arrojó valores que NO CUMPLEN con los límites establecidos. - En el sector "Gerencia", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos. - En el sector "Escritorio 1", la medición de Iluminación arrojó valores que NO CUMPLEN con los límites establecidos. - En el sector "Escritorio 2", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos. - En el sector "Escritorio 3", la medición de Iluminación arrojó valores que NO CUMPLEN con los límites establecidos. - En el sector "Escritorio 4", la medición de Iluminación arrojó valores que NO CUMPLEN con los límites establecidos. Se detectaron 5 desviaciones normativas que requieren atención para garantizar la seguridad y salud ocupacional.

MEMORIA DE CALCULOS

#	Sector	Dimensiones			Índices		Ptos	Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX)									Max	Min	Uniformidad	Med	Lim	Uni	Lim
		An	Lg	Al	K	Min		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	Deposito de Agroquímicos I	26	32	2.5	8.69	-	9	90	101	25	23	35	88	105	122	320	320	23	23 < 51	101	200	NO	NO
2	Deposito de Agroquímicos II	22	22	2.5	6.67	-	9	25	75	80	90	110	258	620	521	201	620	25	25 < 110	220	100	NO	SI
3	Oficina Depósito	5	7	2.5	1.77	-	9	325	328	369	374	321	354	367	258	110	374	110	110 < 156	312	150	NO	SI
4	Oficina de Comercialización	5	7	2.3	2.01	-	9	322	258	247	102	123	456	654	522	203	654	102	102 < 161	321	200	NO	SI
5	Administración Gral	5	9	2.1	2.57	-	9	25	10	15	9	100	95	99	96	98	100	9	9 < 31	61	300	NO	NO
6	Gerencia	3	8	2.5	1.32	-	9	100	150	210	241	265	235	233	333	321	333	100	100 < 116	232	200	NO	SI
7	Escritorio 1	2	2	2	0.87	-	9	258	582	214	213	233	269	258	241	121	582	121	121 < 133	265	300	NO	NO
8	Escritorio 2	2	2	2	0.87	-	9	301	321	369	354	365	222	365	322	100	369	100	100 < 151	302	300	NO	SI
9	Escritorio 3	2	2	2	0.87	-	9	214	123	325	258	256	254	251	250	222	325	123	123 ≥ 120	239	300	SI	NO
10	Escritorio 4	2	2	2	0.87	-	9	301	201	90	25	258	222	110	90	95	301	25	25 < 78	155	300	NO	NO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES TÉCNICAS


Se ha realizado el relevamiento de agentes de riesgo en el establecimiento declarado, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente (Ley 19.587, Dec. 351/79 y Res. SRT 84/12).

- En el sector "Deposito de Agroquímicos I", la medición de Iluminación arrojó valores que NO CUMPLEN con los límites establecidos.
- En el sector "Deposito de Agroquímicos II", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos.
- En el sector "Oficina Depósito", los valores de Iluminación se encuentran DENTRO de los parámetros legales permitidos.

RECOMENDACIONES DE ADECUACIÓN

- Sector "Deposito de Agroquímicos I" (Iluminación): Se recomienda revisar el sistema de iluminación, realizar limpieza de luminarias, verificar el estado de las lámparas o adicionar fuentes de luz para alcanzar los niveles requeridos de 200 Lux.
- Sector "Administración Gral" (Iluminación): Se recomienda revisar el sistema de iluminación, realizar limpieza de luminarias, verificar el estado de las lámparas o adicionar fuentes de luz para alcanzar los niveles requeridos de 300 Lux.
- Sector "Escritorio 1" (Iluminación): Se recomienda revisar el sistema de iluminación, realizar limpieza de luminarias, verificar el estado de las lámparas o adicionar fuentes de luz para alcanzar los niveles requeridos de 300 Lux.

ANEXO 1: CROQUIS DEL ESTABLECIMIENTO



Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.

ANEXO 2: INSTRUMENTAL UTILIZADO Y CERTIFICADOS

+ Agregar Instrumento

1. FLUKE 404D (S/N: 27910311)

Tipo: Genérico

Certificado N°: -

Fecha Calibración: -

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



PATRÓN TRAZABLE



Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.

2. TRIGGER TG-531 (S/N: 200807261)

Tipo: Iluminación

Certificado N°: -

Fecha Calibración: -

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Certificado digital no disponible

PATRÓN TRAZABLE



Patrón trazable no disponible

Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.

ANEXO 3: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE MEDICIONES

Evidencia General del Establecimiento

Agregar Foto General

Formatos: JPG, PNG

No se han adjuntado imágenes generales.

Evidencia Específica por Mediciones

Sector: Deposito de Agroquimicos I

ILUMINACIÓN

Imagen Adicional 1

Extra 0

Agregar Foto a Medición

Sector: Deposito de Agroquimicos II

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

Agregar Foto a Medición

Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.

Sector: Oficina Depósito

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Sector: Oficina de Comercialización

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Sector: Administración Gral

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Sector: Gerencia

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.

Sector: Escritorio 1

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Sector: Escritorio 2

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Sector: Escritorio 3

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Sector: Escritorio 4

ILUMINACIÓN

Sin imágenes adjuntas

 Agregar Foto a Medición

Generado el 21/12/2025

Environmental Express Argentina

Este informe es un documento técnico generado digitalmente. Los valores consignados corresponden a las mediciones realizadas in situ según los protocolos vigentes de la SRT.