


# 2026 年 ボテコシ川 土石流・鉄砲水（ネパール）

(GLIDE No. FF-2026-000162-NPL)

ランタン地域デディン付近／ボテコシ川




## 世界→ネパール



## ネパール→ラスワ郡



## ボテコシ川の谷（ティムレ）



**概要** 2026 年 8 月 26 日 08 時 30 分～08 時 37 分ごろ（NPT）、前日午後ランタン地域デディン付近の氷・岩・土砂の崩落によってボテコシ川に形成された一時的な天然ダムが決壊し、岩屑を大量に含んだ出水がボテコシ川～トリシュリ川の回廊を流下した。出水はラスワガディに約 09 時 00 分、ティムレに約 09 時 15 分、ベトラワティに約 09 時 20 分に到達している。急勾配で狭い谷が流れを集中させて速度を保ち、氷・岩・土砂の重い荷重が破壊力を大きく高めた。ラスワ郡・ヌワコット郡・ダディン郡・チトワン郡が被災。ベトラワティ～ラスワガディ間 42km で 32 を超える橋梁が流失し、ティムレとラスワガディの税関施設とネパール・中国国境の交易が大きな被害を受け、約 748MW の水力発電設備が影響を受けた。ADRC は発災当日、ネパール水文気象局（DHM）の要請を受けてセンチネルアジアと国際災害チャーターを発動した。

# 対応の時系列（2026年8月25日～9月5日（ネパール標準時 UTC+5:45））（1/5）

発災からの政府・機関の主要な動き（すべて公的情報）。時刻は特記なき限りネパール標準時（NPT、UTC+5:45）。

| 時刻               | 事項                                                                                               | 出典                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8/25 13:00-14:00 | ランタン地域デディン付近の標高約 5,000m で氷・岩・土砂の塊が崩落し、標高約 3,000m の河道まで落下。落下の途中で氷は砕け、土砂・岩屑と混合した。                  | IRDR（8/28）              |
| 8/25 午後          | この塊がボテコシ川を堰き止め、一時的な天然ダムを形成。約 18 ～ 19 時間にわたって水を貯める。西側のマラ川などの支流からの流入が下流の水位を保ち、上流の閉塞を分かりにくくした。      | IRDR（8/28）              |
| 8/26 08:30-08:37 | 天然ダムが決壊し、水・氷・岩・土砂を一気に流下させる。08 時 37 分ごろに M4.4 の地震動が記録され、住民は轟音を聞いたと証言している。                         | IRDR（8/28）              |
| 8/26 09:15       | 出水はティムレに約 09 時 15 分、ベトラワティに約 09 時 20 分に到達。到達時間の短さは、狭い上流部を極めて速く流下したことを示す。                         | IRDR（8/28）              |
| 8/26 08:37       | USGS が M4.4 の信号を記録（のち M5.2 に改訂）。IRDR はこれを構造的な地震ではなく、天然ダムの急激な決壊による地面の振動と解釈している。                   | USGS / IRDR             |
| 8/26 09:00       | 中国チベット自治区側からボテコシ川に突発的な出水。ティムレ、シャブルベシ、ラスワガディ検問所・税関、ラスワ郡北部の川沿い十数集落が最初に、かつ最も強く被災した。                 | DHM / NDRRMA            |
| 8/26 11:00       | ネパール NDRRMA が緊急の衛星画像提供を要請。ADRC がこれを受けてセンチネルアジアを発動した（緊急観測要請 SA-00658、要請元は水文気象局）。                  | ADRC / Sentinel Asia    |
| 8/26 11:45       | 同じ場所で M4.2 の氷河崩落を再度観測（イベント us7000tc90）。                                                          | USGS                    |
| 8/26 12:30       | UNOCHA バンコク事務所が観測対象範囲（AOI）2 か所（シャブルベシ地区、ティムレ地区）を提供。ADRC がセンチネルアジア側の要請に統合した。                      | UNOCHA / JAXA           |
| 8/26 18:43       | 国際災害チャーターが Activation #1052 として発動（14:58 UTC+02:00）。要請者は「水文気象局に代わって ADRC」と記録されている。案件管理は UNITAR。   | International 国際災害チャーター |
| 8/26 夕           | 最初の公式発表は食い違い、NDRRMA 72 人、首相府 95 人。同日深夜には約 160 人（遺体収容 157 体）となった。                                 | NDRRMA / PMO            |
| 8/27 08:15       | ネパール警察が、国内だけで行方不明 826 人と発表。旅行者 579 人（外国人 466 人・ネパール人 113 人）、治安要員 85 人、ラスワ郡住民 161 人、ヌワコット郡住民 1 人。 | Nepal Police            |

出典：[NDRRMA/Nepal Police](#) ・ [UNOSAT/UNITAR](#) ・ [Sentinel Asia](#)

# 対応の時系列（2026年8月25日～9月5日（ネパール標準時 UTC+5:45））（2/5）

発災からの政府・機関の主要な動き（すべて公的情報）。時刻は特記なき限りネパール標準時（NPT、UTC+5:45）。

| 時刻     | 事項                                                                                                                                                                                                    | 出典                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8/27 朝 | 死者 165 人・負傷 73 人と発表。前夜の数値を更新した。                                                                                                                                                                       | NDRRMA / Nepal Police    |
| 8/27   | IFRC が 24 か月・2,500 万スイスフランの緊急アピールを開始。前日にはネパール赤十字社へ約 100 万スイスフランを緊急拠出していた。被災者は約 93,000 人の可能性。                                                                                                          | IFRC                     |
| 8/27   | UNICEF が 1,720 万米ドルの支援を要請。ラスワ・ヌワコット・ダディンの 3 郡で子ども 17,000 人以上が影響を受け、医療施設少なくとも 4 か所が甚大な被害と報告。                                                                                                           | UNICEF                   |
| 8/27   | UNOSAT が、Sentinel-2（8月27日）と PlanetScope（8月26日）の画像から、ラスワ郡・ヌワコット郡の土石流・岩屑流の範囲図を公表。                                                                                                                       | UNOSAT / Int'l 国際災害チャーター |
| 8/28   | JAXA が ALOS-2 の緊急観測を計画。立正大学による Landsat-9 解析、東京大学による光学衛星の 3 次元被害図が、センチネルアジアを通じて共有された。                                                                                                                  | JAXA / Sentinel Asia     |
| 8/28   | NEOC が死者 539 人・行方不明 977 人・負傷 73 人と発表。これまでに 3,742 人を救助し、治安要員 12,249 人とヘリ 15 機を動員。閣議は救援物資の輸入関税と、救援物資を政府一元で届ける One Door 方針を解除した。                                                                         | NEOC / UN                |
| 8/29   | WFP 状況報告。ダディン・ヌワコット・ラスワで死者 616 人、行方不明または連絡が取れない者 1,924 人。NDRRMA は、レンデ川の閉塞により上流に推定 0.11km <sup>2</sup> の湖が形成されたとして、洪水リスクの継続を警告。WFP は BP-5 強化ビスケット 2.8 トン（最大 5,000 人分）を送り、豪州政府から AUD200 万（USD140 万）を受領。 | WFP / NDRRMA             |
| 8/30   | WFP 状況報告。死者は約 734 人に増加し、負傷者約 242 人、行方不明者 2,448 人。これまでに 8,198 人以上が救助された。ボテコシ・トリスリ川沿いで道路約 40km、橋梁 80 か所以上、水力発電・エネルギー施設少なくとも 14 か所が被災し、進入の妨げが続いている。WFP は食料 31.8 トンを送り、豪州・CERF・米国から約 USD540 万を確保した。       | WFP / NDRRMA             |

# 対応の時系列（2026年8月25日～9月5日（ネパール標準時 UTC+5:45））（3/5）

発災からの政府・機関の主要な動き（すべて公的情報）。時刻は特記なき限りネパール標準時（NPT、UTC+5:45）。

| 時刻        | 事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 出典                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8/31      | OCHA/国連ネパール常駐調整官事務所 Flash Update #4。NDRRMA の 09:00 発表によると、死者 903 人、負傷 267 人（うち 156 人退院済み）、行方不明 4,247 人。これまでに 10,451 人を救助し、うち外国人 252 人、ヘリコプターで空輸されたネパール人 3,344 人を含む。要員 20,819 人を動員。政府はラスワ郡・ヌワコット郡に各 NPR1,000 万、ダディン郡に NPR50 万の緊急資金を配分した。トリシュリ 3A、ハクベシ、トリシュリ 3B、チリメの各水力発電施設でネパール・インド・中国による合同救助活動が続いている。プリトビ・ハイウェイのムグリン～マレクー区間は、クリシュナ・ビル、パレワ・ビルの法面崩壊により全面通行止めが続く。電力はダディン郡・ヌワコット郡で復旧し、ラスワ郡では復旧作業が続いている。 | NDRRMA / OCHA-UN RC Nepal           |
| 9/1       | 韓国政府が、ネパール政府からの搜索・救助支援の要請を受けて、韓国災害救助隊（KDRT）の派遣を決定。外務省・KOICA・消防庁などからなる 44 人で、外務省開発協力局長の李圭虎氏が団長。9 月 1 日夜、韓国軍の輸送機でネパールへ向かう。韓国は 8 月 27 日に、現地で活動する国際機関を通じた 100 万米ドルの人道支援も表明していた。                                                                                                                                                                                                                         | Government of the Republic of Korea |
| 9/1 09:00 | NDRRMA 状況報告第 1 号。死者 987 人（収容した遺体の一部を含む）、行方不明 3,916 人（全国 62 郡から届出）。負傷 279 人が手当てを受け、168 人が退院、79 人が治療中、29 人が転院。ネパール陸軍は 2,740 人に医療を提供。救助は累計 11,814 人で、うちヘリコプターによる救助が 3,702 人（外国人 253 人、ネパール人 3,449 人）、航空運用は 573 回。治安要員 21,011 人を動員し、韓国・中国・インドの部隊がトリシュリ 3A、ハクベシ、トリシュリ 3B、チリメの各水力発電所で合同の搜索・救助にあたっている。被災は 5 郡で、ラスワ郡・ヌワコット郡が甚大（影響を受けた人口は約 160 万人）、ダディン・ゴルカ・チトワンの 3 郡が中程度。車両通行可能な橋梁 41 橋が流失、4 橋が損壊。          | NDRRMA                              |
| 9/1       | ラスワ郡のゴサインクンダ、アマチョディンモの両村では 3,702 世帯・14,461 人（男性 7,453 人、女性 7,008 人。うち子ども 3,650 人、高齢者 1,204 人）が孤立したままで、道路・電力・通信が最大 6 日間途絶している。避難所 30 か所に 3,930 人（ヌワコット 19 か所 2,653 人、ラスワ 11 か所 1,277 人）。ヌワコットでは住家 1,267 棟が全壊、1,253 棟が半壊と報告された。衛星判読では浸水範囲内に 4,689 棟の建物が確認されているが、NDRRMA はこれを「推定される曝露であり、確認された被害ではない」としている。                                                                                             | NDRRMA                              |

# 対応の時系列（2026年8月25日～9月5日（ネパール標準時 UTC+5:45））（4/5）

発災からの政府・機関の主要な動き（すべて公的情報）。時刻は特記なき限りネパール標準時（NPT、UTC+5:45）。

| 時刻        | 事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出典                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9/1 18:00 | NDRRMA 状況報告第 11 号。死者 1,050 人（郡別：チトワン 321、ナワルパラシ東 216、ナワルパラシ西 170、ヌワコット 142、ゴルカ 65、ダディン 57、タナフ 38、ラスワ 41）、連絡不通 3,916 人（同日のこれまでの締めから横ばい）、16 の医療施設で計 292 人を負傷治療（退院 182、治療継続 74、転送 33、治療中死亡 3）。これまでの救助者数は 11,993 人、うちヘリコプター救助 4,364 人。治安要員 21,314 人を動員。プリトビ・ハイウェイはムグリン～マレクー間のクリシュナビール／パレワビール地区で、道路盛土の侵食（トー・カッティング）が継続し依然通行止め、迂回路を模索中。被災回廊内の携帯電話基地局はほぼ復旧（ネパール・テレコムは被害 110 基地局すべて復旧、エヌセルは 78 基地局中 75 基地局復旧）。ラスワ郡アマチョディンモ村の大部分で、サンジェン水力発電所からの別系統により電力が復旧。身元不明の遺体は各郡の病院 21 か所で保管され、身元確認を継続中。 | NDRRMA              |
| 9/3       | 日本政府は、ネパール政府からの要請を受け、身元確認（遺体の識別）支援のため国際緊急援助隊（JDR）専門家チームの派遣を決定した。本更新時点で NDRRMA の新しい状況報告（第 11 号・9 月 1 日 18:00 より後のもの）は公表されておらず、NDRRMA の公式な死傷者数は横ばいである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Government of Japan |

# 対応の時系列（2026 年 8 月 25 日～9 月 5 日（ネパール標準時 UTC+5:45））（5/5）

発災からの政府・機関の主要な動き（すべて公的情報）。時刻は特記なき限りネパール標準時（NPT、UTC+5:45）。

| 時刻  | 事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 出典               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 9/3 | IOM「ネパール洪水対応状況報告第3号」（9月3日時点）。当局発表として遺体収容 1,259 人、行方不明 5,053 人。これまでの救助累計 12,038 人（うち外国人 583 人）、動員した治安要員 21,402 人超。6 郡 17 市町村で推計 84,270 人が被災。ヌワコット郡のみで 1,897 世帯が避難、住家 1,267 棟が全壊、1,253 棟が半壊。保健関係機関が状況を確認中の避難施設に推計 5,384 人が滞在。この数値は、NDRRMA 状況報告第 11 号（9 月 1 日、死者 1,050 人・行方不明 3,916 人）を上回る、国連機関発の初めての更新である。この締め時点に対応する NDRRMA の PDF 状況報告は見つかっていない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IOM              |
| 9/4 | WFP「ラスワ洪水対応状況報告」（9月4日）。死者は 1,259 人に増加、行方不明はなお 5,083 人（いずれも「政府・当局」を出典とし、NDRRMA の報番号は示されていない）。WFP はダディン・ヌワコット・ラスワへ 15 日分の食料 85.8 トン、BP-5 強化ビスケット 2.8 トンと強化ビスケット 40 箱（0.45 トン）を配布し、輸送 101 回（政府主導の救援支援 57 回、WFP 独自配送 44 回）を実施した。ラスワ郡のトリシュリ川対岸の 3 自治体は依然として道路が寸断され孤立している。別途、人道 country team による「ネパール：ラスワ洪水フラッシュアップ」（OCHA／国連ネパール常駐調整官事務所、9 月 4 日）は、6 郡 17 市町村・被災者 84,270 人という（NDRRMA に基づく）推計を踏襲し、新たに約 19,284 世帯が被災、84,270 人全員を支援対象とするとしている。同アピールはこれらを、今後の合同調査で精緻化される曝露モデルの推計だとしている。                                                                                                                                                                    | WFP              |
| 9/5 | OCHA／国連ネパール常駐調整官事務所「ラスワ洪水状況報告第6号」（9月5日時点）は、死者 1,259 人・行方不明（連絡不通）5,083 人・救助 12,038 人という数値を、初めて「NDRRMA の 9 月 3 日 19:00 締め」という具体的な出典に結びつけた国連報告である（従来は「政府・当局」としか示されていない）。ただしこの締め時刻に対応する NDRRMA の PDF はなお見つかっていない。同報告は避難者数も更新し、ヌワコット・ラスワ・ダディン・カトマンズの 4 郡 34 か所に 3,844 人が避難しているとした（9 月 1 日時点の OCHA 集計はヌワコット・ラスワ 2 郡 27 か所・3,458 人）。IOM の避難民追跡調査（DTM）は、洪水で被災した世帯を 4,288、うち避難した世帯を 2,886 と推計している。人道 country team のフラッシュアップは、6 郡 17 市町村の 84,270 人（19,284 世帯）向けに 4,960 万米ドルを要請しており、分野別では食料安全保障（794 万ドル）、水・衛生（790 万ドル）、保健（760 万ドル）、ロジスティクス・緊急通信（733 万ドル）、シェルター（710 万ドル）が大きい。CERF 拠出はアピールに先立ち 250 万米ドルへ再調整された。WFP の支援によりヌワコット郡ビドゥルに国連・パートナー向けの調整拠点が設置されつつある。 | OCHA／UN RC Nepal |

# 被害状況（1/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目 | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出典                                                                                                                                                                                               | 出典区分 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 死者 | <p>1,050 人（NDRRMA 状況報告第 11 号、9 月 1 日 18:00 NPT）。郡別内訳：チトワン 321、ナワルパラシ東 216、ナワルパラシ西 170、ヌワコット 142、ゴルカ 65、ダディン 57、タナフ 38、ラスワ 41。9 月 1 日中に 987 人（同日 09:00 締め）→ 1,003 人（同日 13:00 締め、OCHA 「Rasuwa Flood Flash Update #5」引用）→ 1,050 人（本 18:00 締め、うち治療中の死亡 3 人を含む）と推移した。それ以前は 903 人（8 月 31 日 09:00）、734 人（8 月 30 日）、616 人（8 月 29 日、WFP が政府集計を引用）、539 人（NEOC、8 月 28 日）。下流のチトワン・ナワルパラシで多数を占めるのは、トリシュリ川からナラヤニ川へと出水が遠く下流まで及んだためであり、別の災害ではない。本更新時点で、NDRRMA の第 11 号より後の PDF 状況報告は公表されていない。以下 9 月 3～4 日の数値は国連機関の状況報告によるもので、いずれも「政府・当局」を出典とするのみで NDRRMA の報番号は示していない。IOM 「ネパール洪水対応状況報告第 3 号」（9 月 3 日時点）は死者 1,259 人とし、WFP 「ラスワ洪水対応状況報告」（9 月 4 日）も「死者は 1,259 人に増加」と同じ数値を示している。両者が同じ政府集計を引用し、その間に数値が動いていない可能性がある。いずれの報告も郡別内訳や正確な締め時刻は示していない。OCHA 「ラスワ洪水状況報告第 6 号」（9 月 5 日時点）は、初めてこの数値に具体的な締め時刻を付し、「NDRRMA、9 月 3 日 19:00」としている。ただしこの締めに対応する NDRRMA の PDF はなお見つかっていない。</p> | <p>WFP 「ラスワ洪水対応状況報告」（9 月 4 日、政府集計を引用）／<br/>IOM 「ネパール洪水対応状況報告第 3 号」（9 月 3 日）／<br/>OCHA 「ラスワ洪水状況報告第 6 号」（9 月 5 日、NDRRMA ・ 9 月 3 日 19:00 と明記）。NDRRMA の PDF としては状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00 NPT）が最新</p> | 公式   |

## 被害状況（2/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目   | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 出典                                                                                                                                                                                               | 出典区分 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 行方不明 | <p>約 3,916 人が連絡不通（NDRRMA 状況報告第 11 号、9 月 1 日 18:00 NPT）。同日 09:00 締め、および（OCHA 経由の）13:00 締めから横ばい。内訳：治安機関要員 2,423 人（62%）、政府機関要員 663 人（17%）、外国人 583 人（15%）、外国人旅行者に同行していたネパール人 164 人（4%）、DEOC 経由の届出 63 人（2%）。死者数が同日中に増え続けている一方でこの数値が動いていない理由を NDRRMA は説明していない。この「届出に基づく行方不明」の系列は、NEOC977 人（8 月 28 日）→ WFP2,448 人（8 月 30 日）→ 4,247 人（8 月 31 日 09:00）→ 3,916 人（9 月 1 日）と推移している。なお、WFP が 8 月 29 日に示した 1,924 人（行方不明または連絡が取れない者）は、NEOC の「当局への届出」に基づく集計より広い概念とされており、両者は互換的に使えない。9 月 3 日時点で IOM 状況報告第 3 号はこの数値を 5,053 人とし、WFP の 9 月 4 日報告は 5,083 人（「なお行方不明」）としている。いずれの国連機関報告も、これが NDRRMA の 3,916 人と同じ「届出ベース」の系列を継続するものか、WFP が 8 月 29 日に示したような広い「連絡不通」概念によるものかを明示していない。NDRRMA の PDF 状況報告（第 11 号が最新）では、いずれの数値も確認できていない。OCHA 「ラスワ洪水状況報告第 6 号」（9 月 5 日時点）も同じ 5,083 人を「NDRRMA、9 月 3 日 19:00」の出典として示し、救助 12,038 人も併記している（この救助数値は IOM が 9 月 3 日時点で示していたものと同じ）。</p> | <p>WFP 「ラスワ洪水対応状況報告」（9 月 4 日、政府集計を引用）／<br/>IOM 「ネパール洪水対応状況報告第 3 号」（9 月 3 日）／<br/>OCHA 「ラスワ洪水状況報告第 6 号」（9 月 5 日、NDRRMA ・ 9 月 3 日 19:00 と明記）。NDRRMA の PDF としては状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00 NPT）が最新</p> | 公式   |

## 被害状況（3/11）

NDRRMA ・ネパール警察・国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目    | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 出典                                   | 出典区分 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 負傷者   | 16 の医療施設で計 292 人を治療、うち 182 人が退院、74 人が治療継続中、33 人が他院へ転送。治療中に 3 人が死亡しており、この 3 人は死者数に既に含まれる（NDRRMA 状況報告第 11 号、9 月 1 日 18:00 NPT）。9 月 1 日 09:00 締めめの 279 人、8 月 31 日 09:00 締めめの 267 人から増加。NEOC の 8 月 28 日集計では 73 人（ラスワ 43、ヌワコット 27、ダディン 3）、WFP は 8 月 30 日時点で約 242 人としていた。                                                                                                                                                                                                                                                      | NDRRMA 状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00 NPT） | 公式   |
| 搜索・救助 | これまでに 11,993 人を救助（NDRRMA 状況報告第 11 号、9 月 1 日 18:00 NPT）。うちヘリコプター空輸 4,364 人（外国人 273 人、ネパール人 4,091 人）、総飛行回数 610 回（当日 84 回、うち民間 29 回）。9 月 1 日 13:00 締め（OCHA 経由）の 11,814 人、8 月 31 日締めめの 10,451 人から増加。政府は治安要員 21,314 人を動員（ネパール軍 9,119 人、ネパール警察 7,912 人、武装警察隊 4,203 人）。指揮所は稼働を継続し、保健・通信・道路・電力復旧を担当する 15 の分野別調整チームが活動。燃料在庫はディーゼル 35,000 リットル、ガソリン 15,000 リットル、航空燃料 9,000 リットル。IOM 状況報告第 3 号（9 月 3 日時点）は救助累計 12,038 人（外国人 583 人を含む）、治安要員 21,402 人超を動員としており、NDRRMA の 9 月 1 日締めめからわずかに増加しているが、IOM は NDRRMA が示すヘリコプター空輸の内訳までは示していない。 | NDRRMA 状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00 NPT） | 公式   |

## 被害状況（4/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目                | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                             | 出典                               | 出典区分 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 被災者               | 被害が最も大きい4郡（ラスワ、ヌワコット、ダディン、ゴルカ）の13市町村が最も影響を受けたと特定され、いくつかは災害危機区域に指定される見込み。食料安全保障の関係機関は、ラスワ・ヌワコット両郡で少なくとも20,000世帯が緊急の食料支援を要する可能性があるとしている（ダディン、ゴルカ、チトワン、タナフンでも影響が報告されている）。約18,000世帯・50,000人超が緊急の水・衛生支援を必要とする。栄養分野の関係機関は、子ども約17,000人、妊産婦・授乳婦1,500人、思春期の若者9,000人が緊急の栄養支援を要すると推計している。 | 国連 Flash Update #3（8月28日）        | 公式   |
| 被災者数（UNICEF、5郡集計） | 推計65,000人が被災、うち子ども22,100人。ラスワ、ヌワコット、ダディン、ゴルカ、タナフンの5郡（UNICEF ネパール人道状況報告第1号、8月31日）。上記8月28日時点の数値（3郡・子ども約17,000人）から拡大。医療施設6か所、学校少なくとも19校が損壊・全壊と報告された。これはUNICEF独自の集計であり、NDRRMAやOCHAの被災者数（基準・時点が異なる）とは突合されていない。                                                                      | UNICEF ネパール人道状況報告第1号（2026年8月31日） | 公式   |

## 被害状況（5/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目      | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 出典                                                                                                                                                                      | 出典区分 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 避難・要支援者 | <p>避難者数はなお暫定。ヌワコット郡で把握されている 5 か所の避難所が、収容力 1,350 人に対し合計 1,000 人超を受け入れている（8 月 28 日時点）。他の郡で避難した人々の所在はその時点で把握できていなかった。9 月 1 日時点で OCHA の「Rasuwa Flood Flash Update #5」は、ヌワコット・ラスワ両郡の避難拠点 27 か所（大半は学校）に 3,458 人が避難していると報告。ただし誰がどこに避難し何を必要としているかの把握には依然として大きな空白がある。支援が全ての被災地域に届いていない：ヌワコット郡タルケシュワルの一部は支援を受けておらず、ラスワ郡アマチョディンモの全ワードは道路で到達不能、ダディン郡の 4 村では安全な飲料水が不足。橋梁 41 本の流失と幹線道路の寸断がアクセスを制約している。NDRRMA 状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00）は別途、避難所（ホールディングセンター）27 か所（ヌワコット 16、ラスワ 11）に、ヌワコット 2,466 人・ラスワ 398 人・ダディン 260 人・カトマンズ 329 人が滞在中としている。OCHA の「避難拠点」と NDRRMA の「ホールディングセンター」の 2 つの集計は突合されていない。9 月 5 日時点で OCHA 「ラスワ洪水状況報告第 6 号」は、避難者数をヌワコット・ラスワ・ダディン・カトマンズの 4 郡 34 か所・3,844 人としている（9 月 1 日時点は 2 郡 27 か所・3,458 人）。別途、IOM の避難民追跡調査（DTM）は、洪水で被災した世帯を 4,288、うち避難した世帯を 2,886 と推計している。IOM の状況報告第 3 号（9 月 3 日）が示していた 1,897 世帯（ヌワコット郡のみ）より広い集計である。これら OCHA ・ NDRRMA ・ IOM の世帯・人数ベースの集計は、いずれも互いに突合されていない。</p> | <p>国連 Flash Update #3（8 月 28 日）／<br/>OCHA 「Rasuwa Flood Flash Update #5」（9 月 1 日時点）／<br/>NDRRMA 状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00 NPT）／<br/>OCHA 「ラスワ洪水状況報告第 6 号」（9 月 5 日時点）</p> | 公式   |

## 被害状況（6/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目         | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 出典                                                                     | 出典区分 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 人道アピール（資金） | 人道 country team による「ネパール：ラスワ洪水フラッシュアピール」（OCHA／国連ネパール常駐調整官事務所、9月4日）は、6郡（ラスワ、ヌワコット、ダディン、チトワン、ゴルカ、タナフ）17市町村の84,270人（19,284世帯）を対象に、2026年末までの支援として4,960万米ドルを要請している。10分野にわたる資金需要のうち約4分の3を占める上位5分野は、食料安全保障（794万ドル）、水・衛生（790万ドル）、保健（760万ドル）、ロジスティクス・緊急通信（733万ドル）、シェルター（710万ドル）。同アピールは政府の8月27日付「公式災害救援アピール」を補完するものであり、復旧計画ではなく期限を区切った人道対応で、復旧・復興のニーズは「災害後ニーズ評価（PDNA）」で扱われる。アピールに先立ち、被害の大きい郡での当面の対応を維持するため CERF 拠出は 250 万米ドルへ再調整された。 | OCHA／国連ネパール常駐調整官事務所「ネパール：ラスワ洪水フラッシュアピール」（9月4日）／「ラスワ洪水状況報告第6号」（9月5日）で確認 | 公式   |
| 水力発電       | 約 748MW の水力発電設備が影響を受けた（内訳は稼働中 354MW ・建設中 394MW 。ネパール電力庁の暫定値）。ラスワガディ、チリメ、トリシュリ 3A が損壊と報告されている。220kV トリシュリ 3B ハブ変電所は全壊し、複数の送電線も途絶したため、影響は浸水した回廊の外へ及んでいる。                                                                                                                                                                                                                                                                     | ネパール電力庁（IRDR 8月28日経由）                                                  | 公式   |
| 金融機関・税関    | 商業銀行 9 支店が流失し、職員 26 人の安否が不明。中国国境のティムレにあるラスワ税関では職員 15 人と連絡が取れていない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 状況概観（8月27日）                                                            | 公式   |

## 被害状況（7/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目                  | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 出典                                                        | 出典区分 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| ライフライン              | 道路・橋梁・水道・通信網が大きく損壊し、被災地の多くが到達困難となって支援の搬入を妨げている。医療施設少なくとも4か所が甚大な被害。通信鉄塔が失われており、安否不明者の一部は連絡が取れないだけの可能性がある。                                                                                                                                                                                                                   | UNICEF（8月27日）／状況概観                                        | 公式   |
| 衛星で捉えた被災範囲          | ラスワ郡では解析対象228km <sup>2</sup> のうち22km <sup>2</sup> が出水・土石流・岩屑流の影響を受け、解析域の居住人口19,940人のうち1,920人が被災域に曝露した。自治体別ではゴサインクンダ村18km <sup>2</sup> ・1,160人、ウツタルガヤ村3km <sup>2</sup> ・670人、カリカ村1km <sup>2</sup> ・60人、アーマチョディンモ村1km <sup>2</sup> ・30人。図には、チベット自治区内のレンデ川上流（ラスワガディの上流側）に「冰雪崩の推定発生地点」が示されている。暫定解析であり現地検証は未了。ヌワコット郡については別図がある。 | UNOSAT・UNITAR（8月27日公表。Sentinel-2 8月27日／PlanetScope 8月26日） | 公式   |
| 衛星解析による被災範囲（UNOSAT） | 解析対象面積約350km <sup>2</sup> のうち、約37km <sup>2</sup> が出水の影響を受けたと推定。解析範囲内の建物約46,600棟のうち約5,000棟が影響範囲内またはその近傍、道路約120kmが影響を受けた可能性。最も集中しているのはヌワコット郡ビドゥル市の約2,600棟、次いでラスワ郡ゴサインクンダ村の約1,030棟。暫定値であり現地検証は未実施。                                                                                                                            | UNOSAT 製品4259（8月26-27日の画像、8月28日公開）                        | 公式   |
| 橋梁・道路               | 道路40km、橋梁80超、エネルギー関連施設14件が被災し、到達と対応の妨げとなっている。ボテコシ川・トリシュリ川の回廊の広い区間で集落・交通・エネルギー施設が大きな被害を受け、一部の集落は孤立して空路に頼る状態が続いている。                                                                                                                                                                                                          | WFP 状況報告（8月29日）                                           | 公式   |

## 被害状況（8/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目      | 数値                                                                                           | 出典                             | 出典区分 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 国境交易・税関 | ティムレ・バザール、ティムレ税関、ラスワガディ税関と、周辺の警備施設・商業施設が全壊または大きく損壊し、ネパール・中国間の国境交易と観光が止まった。                   | IRDR 速報解析（8月28日）               | 公式   |
| 被災した郡   | 被害が最も大きいのはラスワ、ヌワコット、ダディン、ゴルカの4郡で、13市町村が最も影響を受けたと特定されている。さらに下流のチトワン、カブレパランチョーク、タナフンでも死者が出ている。 | NEOC・国連 Flash Update #3（8月28日） | 公式   |
| 土地・農地   | 初期推計で11,000haを超える土地が被災し、うち約2,732haの農地が失われた。輸送路は約45kmが被災。被害はなお確認中である。                         | 国連 Flash Update #3（8月28日）      | 公式   |
| 学校      | 被災した河岸から500m以内に69校・在籍児童生徒約19,000人の学校が所在し、少なくとも23校の復旧が必要となる。                                  | 国連 Flash Update #3（8月28日）      | 公式   |

## 被害状況（9/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目               | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 出典                                                                  | 出典区分 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 上流の湖 ― 継続する洪水リスク | NDRRMA は、レンデ川の閉塞によって上流に推定 0.11km <sup>2</sup> の湖が形成されたことを受け、洪水リスクが継続しているとして警告している。当局は下流の住民と対応要員に高度な警戒の維持を求めている。UNOSAT 製品 4260（CARTOSAT-3 画像、8 月 28 日）は、ネパール・中国国境付近に新たに形成された 2 つの堰止め湖を確認した。1 つはラスワガディ友好橋の東約 11km、チュスンド・ツァンポ川沿い（土石流 / 岩屑流の推定経路上）で約 12ha、もう 1 つは氷・岩の雪崩の推定発生地点の西約 2km で約 19ha。UNOSAT はこれを暫定値であり現地検証は未実施としており、いずれかが NDRRMA が 8 月 29 日に報告した 0.11km <sup>2</sup> の湖と対応するかは確認できていない。 | NDRRMA（WFP 状況報告 8 月 29 日経由）／ UNOSAT 製品 4260（8 月 28 日の画像、8 月 27 日公開） | 公式   |
| 通信               | ネパールテレコムは、被災した 120 か所のうち 80 か所が復旧し、ラスワ郡・ヌワコット郡の複数の被災地で携帯サービスが再開したとしている（8 月 29 日）。9 月 1 日 18:00 時点で NDRRMA は、被災回廊内のほぼ全ての基地局が復旧したと報告：ネパールテレコムは被害 110 基地局すべて復旧、エヌセルは被害 78 基地局中 75 基地局が復旧。                                                                                                                                                                                                       | ネパールテレコム（WFP 8 月 29 日経由）／ NDRRMA 状況報告第 11 号（9 月 1 日 18:00 NPT）      | 公式   |

# 被害状況（10/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目                     | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 出典                               | 出典区分 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 堆積物量（UNDP RAPIDA 暫定推計） | <p>ボテコシ川～トリシュリ川流域の解析対象地域内で、堆積物は少なくとも 220 万トン（UNDP の RAPIDA 暫定推計。コペルニクス EMS / SERTIT の衛星判読による建物被害評価と、現地に即した工学的推計を組み合わせたもの）。被害の把握が進むにつれ増加する見込み。うち建物由来の堆積物は約 556,200 トンで、衛星判読による建物 2,359 棟の被害評価に基づく。同発表が引用する政府集計では、6 郡 17 市町村で 84,270 人が被災し、その約 4 人に 3 人は地震前から生活基盤・基礎サービス・生活条件で困難を抱えていた地域に住む。水力発電所 11 か所・太陽光発電所 1 か所（計 431.1MW）が停止したほか、建設中の水力発電事業 15 件（計画 470MW）も被害を受けた。同じ 84,270 人・17 市町村・6 郡という集計（同じく NDRRMA データに基づく）とされる）は、人道 country team による「ネパール：ラスワ洪水フラッシュアップ」（OCHA / 国連ネパール常駐調整官事務所、9 月 4 日）にも引用されており、これに加えて約 19,284 世帯が被災したと推計し、被災者 84,270 人全員を支援対象とするとしている。同アピールは、これらが曝露モデルによる推計であり、政府・分野別調査との突合を経て精緻化される途上にあること、つまり「どこを見るべきか」を示すもので確認済みの支援ニーズそのものではないことを明記している。IOM 状況報告第 3 号（9 月 3 日）は別途、ヌワコット郡のみで 1,897 世帯が避難、1,267 棟が全壊、1,253 棟が半壊としており（全壊・半壊の棟数は NDRRMA の 9 月 1 日時点の数値と一致）、保健関係機関が状況を確認中の避難施設に約 5,384 人が滞在しているとしている。</p> | UNDP（2026 年 9 月 1 日、RAPIDA 暫定評価） | 公式   |

# 被害状況（11/11）

NDRRMA ・ ネパール警察 ・ 国連機関等の集計。各行に出典と時点を示す。いずれも暫定値。

| 項目                  | 数値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 出典                                     | 出典区分 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 中国側の影響（チベット自治区・ギロン） | CBAS（国際大数データ・持続可能な開発目標研究センター）と IRDR 中国国家委員会の共同衛星画像解析によると、出水はギロン税関からギロン・ツァンポ川を約 4.9km 遡って逆流し、逆流域の湛水面積は発災前（8 月 12 日）の約 0.27km <sup>2</sup> から発災後（北京時間 8 月 26 日 12:48）約 0.62km <sup>2</sup> へと 2.3 倍に拡大した。氷・岩の雪崩の推定発生地点より下流では、河道が 97.2km の区間で著しく拡幅し、河川水面積は発災前の約 6.39km <sup>2</sup> から発災後約 30.99km <sup>2</sup> へと 4.85 倍に拡大した。これはネパール側の UNOSAT 解析に対応する中国側の解析であり、両者の突合はまだ行われていない。 | CBAS ／ IRDR 中国国家委員会（2026 年 8 月 31 日公表） | 公式   |

## 対応・支援（国内）

【公式】ネパール赤十字社が飲料水、ターポリン、毛布、応急手当用品の配布を開始した。ただし道路と橋の損壊により、ラスワ郡の被害の大きい集落の多くは依然として到達困難である。

## 対応・支援（国際）

【公式】ADRC は NDRRMA からの緊急衛星画像要請を受け、発災当日にセンチネルアジアと国際災害チャーターの双方を発動した。チャーター側の記載では要請者は「水文気象局（DHM）に代わって ADRC」で、Activation #1052、8 月 26 日。センチネルアジアの緊急観測要請番号は SA-00658 で、その記録には国際災害チャーターへのエスカレーションと GLIDE 番号 FF-2026-000162-NPL が明記されている。

【公式】IFRC は約 100 万スイスフランを緊急拠出したのち、24 か月・2,500 万スイスフランの緊急アピールを開始した。住まい、現金給付、保健、生活物資、水・衛生、心理社会的支援を対象とする。


【公式】UNICEF は緊急対応と早期復旧のため 1,720 万米ドルを要請し、トリブバン国際空港の人道支援集積拠点に備蓄していた衛生キットをラスワ・ヌワコット・ダディンへ搬送している。

【公式】中国は救援資金の拠出を表明し、インドは人道支援物資を送っている。インド・ビハール州当局は予防措置としてガンダック川のバルミキナガル堰を開放し、下流の 10,000 ～ 12,000 人の避難に備えた。

【公式】韓国災害救助隊（KDRT）44 人（外務省・KOICA・消防庁ほか）を 9 月 1 日に軍輸送機で派遣し、捜索・救助を支援。8 月 27 日には国際機関を通じた 100 万米ドルの人道支援を表明。

【公式】日本政府は 9 月 3 日、ネパール政府からの要請を受け、身元確認（遺体の識別）支援のため国際緊急援助隊（JDR）専門家チームの派遣を決定した。


# 国際メカニズムの発動ページ（要請：ネパール水文気象局／発動：ADRC 経由）



2026-08-26

## Flash Flood in Rasuwa District, Nepal on 26 August, 2026

### Emergency Obs. Request Information



Disaster Type: Flash Flood

Country/Region: Nepal

Occurrence Date (UTC): 26 August, 2026

SA activation Date(UTC): 26 August, 2026

Requester: Department of Hydrology and Meteorology (DHM), Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Escalation to the International Charter: Yes

GLIDE Number: FF-2026-000162-NPL

### Disaster Situation

<https://kathmandupost.com/national/2026/08/26/major-flood-damages-syabrubesi-hydropower-projects-in-rasuwa>

<https://english.khabarhub.com/2026/26/564822/>

センチネルアジア 緊急観測 SA-00658（要請：ネパール水文気象局）  
<https://sentinel-asia.org/EO/2026/article20260826NP.html>

### Flood in Nepal

On 26 August 2026, a major flash flood struck Rasuwa District in northern Nepal after a sudden and intense surge of water entered the Bhoté Koshi River from the Tibet (China) side at approximately 9:15 AM local time. The event rapidly affected the border areas of Timure and Rasuwagadhi before moving downstream towards Syabrubesi and the Trishuli River corridor.

Significant damage has been reported to settlements, markets, roads, bridges, police and customs infrastructure, and hydropower facilities. Numerous people have been reported dead or missing, while rescue operations have been complicated by damaged transport routes, difficult Himalayan terrain and continuing river hazards.

The precise cause of the sudden water surge remains under investigation. A major landslide or rockslide on the Tibetan side, potentially associated with the sudden release or displacement of water, is among the mechanisms being considered. The event appears to have developed extremely rapidly, leaving limited time for communities and infrastructure in the river valley to respond.

Authorities have warned communities along the Bhoté Koshi and Trishuli rivers to remain alert as elevated water levels and debris flows may pose further risks downstream. The disaster has also disrupted an important Nepal–China border trade route and caused widespread damage to critical infrastructure in the Himalayan region.

#### Related Resources

[Sentinel Asia - Flash Flood in Rasuwa District, Nepal](#)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of event                   | Flood                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Location of event               | Nepal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Date of Charter Activation      | 2026-08-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Time of Charter Activation      | 14:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Time zone of Charter Activation | UTC+02:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Charter Requestor               | ADRC on behalf of Department of Hydrology and Meteorology (DHM), Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation in Nepal                                                                                                                                                                                      |
| Activation ID                   | 1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Project Management              | Samir Belabbes (UNITAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Value Adding                    | Priyam Roy (NRSC),<br>Alessandro Novellino (British Geological Survey),<br>Sai Bhageerath VV (ISRO),<br>Rapid Mapping Service SERTIT (iCube SERTIT),<br>Copernicus EMS,<br>Nirakar Thapa (Department of Hydrology and Meteorology),<br>University of Ljubljana,<br>Pratik Shrestha (Cryospheric Society of Nepal) |



#### Products | 3



国際災害チャーター Flood in Nepal（Activation #1052）  
<https://disasterscharter.org/activations/flood-in-nepal-activation-1052->

出典：センチネルアジア 本災害の緊急観測要請 — <https://sentinel-asia.org/EO/2026/article20260826NP.html>

# 緊急観測の参加機関とプロダクト（1/2）

観測またはプロダクトを提供した全機関（各行に出典ティアを表示）。

| 機関                                             | 提供内容                                                                                                                                                                                                               | 状況                                | 出典区分 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| <b>Sentinel Asia</b>                           | 緊急観測要請 20260826-Nepal-Flood。ネパール水文気象局の要請を受け、ADRCが発災当日に発動した。JAXAはALOS-2の緊急観測を計画している。センチネルアジアの記録には国際災害チャーターへのエスカレーション「あり」、GLIDE番号FF-2026-000162-NPLが明記されている。                                                         | 発動（SA-00658）                      | 公式   |
| <b>International Charter</b>                   | Activation #1052。チャーターの発動ページには要請者が「ネパール・エネルギー水資源灌漑省 水文気象局（DHM）に代わってADRC」と記載されている。案件管理はSamir Belabbes（UNITAR）。付加価値解析はNRSC、英国地質調査所、ISRO、SERTIT（iCube）、コペルニクス緊急管理サービス、DHM、リュブリャナ大学、ネパール雪氷学会。8月28日時点で3件のプロダクトが公開されている。 | 発動<br>#1052（8/26、14:58 UTC+02:00） | 公式   |
| <b>UNOSAT</b>                                  | ラスワ郡の解析対象228km <sup>2</sup> のうち22km <sup>2</sup> が被災、解析域の居住人口19,940人のうち1,920人が曝露。図にはチベット自治区内のレンデ川上流の「冰雪崩の推定発生地点」が示され、ティムレの被災前後（WorldView-3 2024年4月19日／Sentinel-2 2026年8月27日）の拡大図が添えられている。                          | Maps published<br>8/27            | 公式   |
| <b>Rissho University / University of Tokyo</b> | センチネルアジア参加研究者から、Landsat-9による解析と、光学衛星データによる3次元被害図が提供された。                                                                                                                                                            | Shared 経由<br>Sentinel Asia        | 公式   |
| <b>TASA (Taiwan Space Agency)</b>              | 2026年4月22日および8月28日のアーカイブ・観測データ。あわせて、Sentinel-2の発災前画像とFORMOSAT-5の発災後画像から作成した付加価値プロダクト（8月12日・28日）。                                                                                                                   | Uploaded 8/29                     | 公式   |

出典：[センチネルアジア 本災害の緊急観測要請](#) ・ [国際災害チャーター Activation #1052](#)

## 緊急観測の参加機関とプロダクト（2/2）

観測またはプロダクトを提供した全機関（各行に出典ティアを表示）。

| 機関                                        | 提供内容                                                                                                                                             | 状況                          | 出典区分 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <b>JAXA (via RESTEC)</b>                  | ALOS-2 のアーカイブ・観測画像と RGB 合成画像が提供された。観測日は 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 30 日、2026 年 8 月 28 日。                                                        | Uploaded 8/31               | 公式   |
| <b>GIC-AIT</b>                            | 2026 年 8 月 28 日・31 日に取得された Sentinel-1 データと、8 月 27 日に取得された Sentinel-2 画像を用いて作成した付加価値プロダクト。                                                        | Uploaded 8/31               | 公式   |
| <b>IWM (Institute of Water Modelling)</b> | 入手可能な Planet 衛星画像を用いて作成した付加価値プロダクト（8 月 28 日）。IWM は 8 月 30 日、8 月 28 日までの PlanetScope 画像を用いて対象範囲を拡張した 2 件目の VAP を提供した。                             | Uploaded 8/28、extended 8/30 | 公式   |
| <b>ADRC</b>                               | 8 月 27 日、要請元が発生源の位置を絞り込んだことを受け、ADRC が広域の観測対象範囲（AOI）を見直した。ネパール水文気象局は冰雪崩の座標を北緯 28.295727 度・東経 85.507802 度としており、当初の AOI は発生源が分からない段階で設定したものと説明している。 | AOI revised 8/27            | 公式   |

## 所見・注視点

【公式】危険はまだ終わっていない。レンデ川の閉塞により上流に推定 0.11km<sup>2</sup> の湖が形成され、NDRRMA は洪水リスクの継続を警告している。8 月 26 日の出水を起こしたのと同じ経過（閉塞→湛水→急激な決壊）であり、下流の住民と対応要員には高度な警戒の維持が求められている。

【公式】8 月 28 日の UNOSAT の解析は、下流のヌワコット郡まで範囲を広げている。影響を受けた建物が最も集中しているのは、出水が始まったラスワ郡ではなくヌワコット郡ビドゥル市である（約 2,600 棟に対し、ラスワ郡ゴサインクンダ村は約 1,030 棟）。発災地の郡だけを見ていると、被害の広がりを小さく見積もることになる。

【公式】この出水を説明できる降雨は無い。降水量と流量の記録に、大雨も局地的な集中豪雨も見当たらないことが、IRDR が上流の斜面崩壊を疑う出発点になった。降雨のしきい値に頼る洪水警報では、この災害は捉えられない。

【公式】天然ダムは下流からは見えなかった。閉塞していた 18 ～ 19 時間、西側のマラ川などからの流入が下流の水位を保っていたため、下流の記録には上流で何が起きているかを示すものが現れなかった。

【公式】被害は分野をまたいで連鎖した。発生源での 1 つの崩壊が、狭く曝露の大きい山岳回廊を伝わり、集落・国境交易・交通・エネルギー・観光・通信、そして応急対応能力そのものを同時に直撃した。

【公式】要請元が発生源の位置を特定した。8 月 27 日、ネパール水文気象局は Planet の画像から冰雪崩の座標を北緯 28.295727 度・東経 85.507802 度と報告し、当初の観測対象範囲は発生源が分からない段階で設定したものと説明した。ADRC は同日、広域の AOI を見直している。

# 発生機構と、呼び方が変わった経緯

本災害は発災直後、氷河湖決壊洪水（GLOF）の疑いとして扱われた。8月28日のIRDR速報解析は、氷・岩・土砂の崩落が川を堰き止め、それが決壊したものと特定している。氷河湖の決壊ではない。ここでは両方の呼び方を日付とともに残す。当初の呼び方はその時点で得られていた最善の読みであり、隠すべき誤りではない。

| 段階      | 内容                                                                                          | 時刻             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 発災前     | ランタン地域北部の長期的な環境変化。水の後退、雪氷の状態の変化、氷の荷重の増加。                                                    | —              |
| 氷・岩の崩落  | デディン付近の標高約 5,000m で氷・岩・土砂の大量の塊が崩落し、約 3,000m まで落下。落下中に砕けて混合する。                               | 8月25日 13～14時   |
| 天然ダムの形成 | 崩落した氷・岩・岩屑の塊が河道を塞ぎ、天然のダムを作る。                                                                | 8月25日 午後       |
| 湛水      | 河川流と氷の融解により 18～19 時間にわたり湛水し、ダムへの側圧が高まる。マラ川からの流入が下流の流れを保ち、閉塞を覆い隠す。                           | 8月25～26日       |
| 急激な決壊   | 側圧の上昇に加え、岩屑の中の氷の融解と土砂の緩み・飽和が重なってダムが決壊。強い地面の振動が M4.4 として記録され、爆発音のような音が聞かれた。                  | 8月26日 08時35分ごろ |
| 下流への伝播  | ラスワガディ約 09時00分、ティムレ約 09時15分、ベトラフティ約 09時20分。急勾配で狭い回廊が流れを集中させた。さらに下流では谷が広がって流速が落ち、追加の被害は限られた。 | 8月26日 09時～     |

IRDR は、発生源の詳細な機構・決壊の力学・ピーク流量・地震動との関係は今後の調査を要すると明記している。当初の呼び方：DHM・NDRRMA・ADRC・センチネルアジア・JAXA・WFP は発災直後「GLOF」を用い、UNOSAT は堆積物を mudflow / rockflow と記述、DG ECHO は ice-rock avalanche and flash flood としていた。GLIDE 番号 FF-2026-000162-NPL（Flash Flood）は登録上の分類であり、この変更の影響を受けない。

出典：IRDR Rapid Analysis Report、8/28 2026 — <https://reliefweb.int/report/nepal/irdr-rapid-analysis-report-scientific-anatomy-26-august-2026-bhotekoshi-flash-flood>

# UNOSAT 衛星解析による土石流・岩屑流の範囲（ラスワ郡・ヌワコット郡）



製品番号 4259。2026 年 8 月 26 日・27 日の画像解析、8 月 28 日公開（v1）。8 月 27 日の Sentinel-2 と 8 月 26 日の PlanetScope の画像による。解析対象面積 約 350km<sup>2</sup> のうち、約 37km<sup>2</sup> が出水の影響を受けたと推定される。解析範囲内の建物 約 46,600 棟のうち約 5,000 棟が影響範囲内またはその近傍にあり、道路 約 120km が影響を受けた可能性がある。最も集中しているのはヌワコット郡ビドゥル市の約 2,600 棟で、次いでラスワ郡ゴサインクンダ村の約 1,030 棟。氷と岩の雪崩の発生地点と推定される位置（国境の中国側）も図示されている。



UNOSAT 製品 4259 — バグマティ州ラスワ郡・ヌワコット郡  
<https://unosat.org/products/4259>

UNOSAT は、これは暫定的な解析であり現地での検証は行われていないと明記している。堆積物を mudflow / rockflow と記述しているが、これは図に写っているものの呼び方であり、DHM・NDRRMA・ADRC・センチネルアジア・JAXA・WFP が用いる GLOF という位置づけと矛盾しない。

出典：UNOSAT / UNITAR product 4259 — <https://unosat.org/products/4259>

## 有用リンク・出典（1/4）

情報源方針：

| 情報源                                       | 出典区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReliefWeb 災害ページ（GLIDE FF-2026-000162-NPL） | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/disaster/ff-2026-000162-npl">https://reliefweb.int/disaster/ff-2026-000162-npl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| センチネルアジア 本災害の緊急観測要請                       | 公式   | <a href="https://sentinel-asia.org/EO/2026/article20260826NP.html">https://sentinel-asia.org/EO/2026/article20260826NP.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 国際災害チャーター Activation #1052                | 公式   | <a href="https://disasterscharter.org/activations/flood-in-nepal-activation-1052-">https://disasterscharter.org/activations/flood-in-nepal-activation-1052-</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| USGS M5.2 氷河崩落（コダリ北西 55km）                | 公式   | <a href="https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000tbwb">https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000tbwb</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UNOSAT ・国際災害チャーター 被災範囲図（ラスワ郡）             | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-satellite-detected-mudflow-rockflow-extent-26-27-august-2026-rasuwa-district-bagmati-province-imagery-analysis-2627082026-published-27082026-v1">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-satellite-detected-mudflow-rockflow-extent-26-27-august-2026-rasuwa-district-bagmati-province-imagery-analysis-2627082026-published-27082026-v1</a> |
| IFRC 緊急アピール（2,500 万スイスフラン）                | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/ifrc-launches-chf-25-million-emergency-appeal-response-devastating-nepal-flash-floods">https://reliefweb.int/report/nepal/ifrc-launches-chf-25-million-emergency-appeal-response-devastating-nepal-flash-floods</a>                                                                                                                           |
| UNICEF 支援要請（1,720 万米ドル）                   | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/flash-floods-nepal-leave-more-17000-children-need-urgent-humanitarian-assistance-enar">https://reliefweb.int/report/nepal/flash-floods-nepal-leave-more-17000-children-need-urgent-humanitarian-assistance-enar</a>                                                                                                                           |
| WFP ネパール状況報告（8 月 27 日）                    | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-external-situation-report-27-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-external-situation-report-27-august-2026</a>                                                                                                                                                                                                 |
| BIPAD ポータル（内務省）災害統計                       | 公式   | <a href="https://bipadportal.gov.np/">https://bipadportal.gov.np/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 有用リンク・出典（2/4）

| 情報源                                              | 出典区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNOSAT 製品 4259 — ラスワ郡・ヌワコット郡 土石流 / 岩屑流の範囲（8月28日） | 公式   | <a href="https://unosat.org/products/4259">https://unosat.org/products/4259</a>                                                                                                                                                                             |
| IRDR 速報解析『2026年8月26日 ボテコシ鉄砲水の科学的解剖』（8月28日）       | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/irdr-rapid-analysis-report-scientific-anatomy-26-august-2026-bhotekoshi-flash-flood">https://reliefweb.int/report/nepal/irdr-rapid-analysis-report-scientific-anatomy-26-august-2026-bhotekoshi-flash-flood</a> |
| 国連 ネパール・ラスワ洪水 Flash Update #3（8月28日）             | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-update-3">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-update-3</a>                                                                                                     |
| WFP ネパール 洪水緊急事態 状況報告（8月29日）                      | 公式   | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-external-situation-report-29-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-external-situation-report-29-august-2026</a>                                                                   |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-external-situation-report-30-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-external-situation-report-30-august-2026</a>                                                                   |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-update-4-31-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-update-4-31-august-2026</a>                                                                       |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/dispatch-korea-disaster-relief-team-kdrt-response-flood-damage-nepal">https://reliefweb.int/report/nepal/dispatch-korea-disaster-relief-team-kdrt-response-flood-damage-nepal</a>                               |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flood-emergency-situation-report-reporting-period-30-31-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flood-emergency-situation-report-reporting-period-30-31-august-2026</a>                     |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/water-mission-responds-devastating-flash-floods-nepal">https://reliefweb.int/report/nepal/water-mission-responds-devastating-flash-floods-nepal</a>                                                             |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://www.ndrrma.gov.np/">https://www.ndrrma.gov.np/</a>                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | 確認中  | <a href="https://ndrrma.gov.np/mediafiles/rasuwa/SitRep_11_NEP_01092026.pdf">https://ndrrma.gov.np/mediafiles/rasuwa/SitRep_11_NEP_01092026.pdf</a>                                                                                                         |

## 有用リンク・出典（3/4）



| 情報源 | 出典区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/mudflowrockflow-impact-assessment-nuwakot-district-bagmati-province-nepal-26-27-august-2026-imagery-analysis-2627082026-published-28082026-v1">https://reliefweb.int/map/nepal/mudflowrockflow-impact-assessment-nuwakot-district-bagmati-province-nepal-26-27-august-2026-imagery-analysis-2627082026-published-28082026-v1</a>                                         |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/satellite-detected-newly-formed-barrier-lakes-following-ice-rock-avalanche-rasuwa-district-nepal-28-august-2026-imagery-analysis-2627082026-published-27082026-v1">https://reliefweb.int/map/nepal/satellite-detected-newly-formed-barrier-lakes-following-ice-rock-avalanche-rasuwa-district-nepal-28-august-2026-imagery-analysis-2627082026-published-27082026-v1</a> |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-china-eu-response-ice-rock-avalanche-and-flash-flood-event-dg-echo-daily-map-02092026">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-china-eu-response-ice-rock-avalanche-and-flash-flood-event-dg-echo-daily-map-02092026</a>                                                                                                                                             |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/rapid-disaster-impact-report-satellite-remote-sensing-reveals-severe-mudslide-impacts-along-china-nepal-border">https://reliefweb.int/report/nepal/rapid-disaster-impact-report-satellite-remote-sensing-reveals-severe-mudslide-impacts-along-china-nepal-border</a>                                                                                                 |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-floods-hit-vulnerable-communities-undp-estimates-22-million-tonnes-debris">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-floods-hit-vulnerable-communities-undp-estimates-22-million-tonnes-debris</a>                                                                                                                                                               |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flash-floods-medical-teams-deploy-emergency-zone">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flash-floods-medical-teams-deploy-emergency-zone</a>                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-update-5-1-september-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-update-5-1-september-2026</a>                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/unicef-nepal-humanitarian-situation-report-no1-rasuwa-flood-31-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/unicef-nepal-humanitarian-situation-report-no1-rasuwa-flood-31-august-2026</a>                                                                                                                                                                         |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flood-2026-dref-operation-mdrnp022">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flood-2026-dref-operation-mdrnp022</a>                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/dispatch-japan-disaster-relief-jdr-expert-team-response-flash-flood-nepal">https://reliefweb.int/report/nepal/dispatch-japan-disaster-relief-jdr-expert-team-response-flash-flood-nepal</a>                                                                                                                                                                           |

## 有用リンク・出典（4/4）



| 情報源 | 出典区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-flash-floods-26th-august-2026-flood-extent-affected-districts-dhading-nuwakot-and-rasuwa-03092026">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-flash-floods-26th-august-2026-flood-extent-affected-districts-dhading-nuwakot-and-rasuwa-03092026</a> |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-flash-floods-26th-august-2026-reference-map-nuwakot-district-03092026">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-flash-floods-26th-august-2026-reference-map-nuwakot-district-03092026</a>                                                         |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-flash-floods-26th-august-2026-reference-map-rasuwa-district-03092026">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-flash-floods-26th-august-2026-reference-map-rasuwa-district-03092026</a>                                                           |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/iom-nepal-flood-response-situation-report-3-3-september-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/iom-nepal-flood-response-situation-report-3-3-september-2026</a>                                                                                 |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-situation-report-rasuwa-flood-response-04-september-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/wfp-nepal-situation-report-rasuwa-flood-response-04-september-2026</a>                                                                     |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-appeal-4-september-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-flash-appeal-4-september-2026</a>                                                                                                         |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flash-floods-displacement-snapshot-27-31-august-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-flash-floods-displacement-snapshot-27-31-august-2026</a>                                                                                     |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-rasuwa-floods-26th-august-2026-reference-map-series-affected-area-sheet-01-04092026">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-rasuwa-floods-26th-august-2026-reference-map-series-affected-area-sheet-01-04092026</a>                             |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-rasuwa-floods-26th-august-2026-reference-map-bidur-municipality-04092026">https://reliefweb.int/map/nepal/nepal-rasuwa-floods-26th-august-2026-reference-map-bidur-municipality-04092026</a>                                                   |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-situation-report-no-6">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-situation-report-no-6</a>                                                                                                                         |
|     | 確認中  | <a href="https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-situation-report-no-6-5-september-2026">https://reliefweb.int/report/nepal/nepal-rasuwa-flood-situation-report-no-6-5-september-2026</a>                                                                                       |