

Terremoto del Chocó de 2026 (Colombia)

M7.4, San José del Palmar, departamento del Chocó — 10 de agosto de 2026

Mww 7.4 · profundidad 110 km · MMI VII (muy fuerte) — ShakeMap del USGS; el mapa de intensidades macrosísmicas del SGC coincide · GLIDE EQ-2026-000146-COL


(1) Mundo / Colombia



(2) Noroeste de Suramérica



(3) Epicentro y ciudades afectadas




Mapas de localización © Google (Google Maps). Las distancias mostradas en páginas posteriores se calculan a partir de las coordenadas publicadas por el USGS.

Resumen A las 07:34 hora local (12:34 UTC) del 10 de agosto de 2026, un sismo de Mww 7.4 sacudió el occidente de Colombia con epicentro 5 km al este de San José del Palmar (Chocó), a unos 110 km de profundidad (USGS). Fue una ruptura de rumbo a profundidad intermedia dentro de la placa de Nazca en subducción; por esa profundidad, el sacudimiento fuerte (MMI VI-VII) se repartió sobre una amplia zona del Eje Cafetero andino en lugar de concentrarse cerca del epicentro, y unos 10,5 millones de personas quedaron expuestas a él. El SGC lo describe como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década. El balance creció con fuerza en los dos primeros días: 111 muertos en el corte de las 13:00 COT del 10 de agosto, 132 esa misma tarde, y 182 muertos con 2.542 heridos y 189 desaparecidos en el reporte de situación de la UNGRD del 11 de agosto, frente a 240 muertos al sumar lo anunciado por departamentos y ciudades — más de 1.600 edificaciones afectadas (1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados), y daños en 18 centros de salud, 52 establecimientos educativos, 18 vías principales y seis aeropuertos regionales. Colapsaron parcialmente la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira), una torre de la catedral neogótica de Manizales sobre la nave y cerca del 30 % del Hospital Universitario del Valle, en Cali. El Presidente declaró el desastre nacional, instaló un Puesto de Mando Unificado en el Chocó y desplegó cuatro grupos USAR y las Fuerzas Militares. No hubo tsunamis. Todas las cifras son preliminares y variarán conforme avance la evaluación.

Fuentes: [USGS: M 7.4 San José del Palmar, Colombia \(página del evento\)](#) · [SGC — boletín del evento SGC2026pqqmro \(este sismo\)](#) · [UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres](#) · [Google Maps](#)


Marco sismotectónico: un sismo intraplaca dentro de la losa

Corte esquemático (sin escala): por qué un sismo a 110 km de profundidad sacudió una zona amplia



Corte esquemático (ADRC)

Colombia se encuentra en la confluencia de las placas de Nazca, del Caribe y Suramericana. Frente a la costa del Pacífico, la placa de Nazca subduce hacia el este bajo Suramérica a unos 50-60 mm/año, y la losa descendente alcanza profundidades intermedias (70-300 km) bajo las cordilleras Occidental y Central. Este sismo rompió dentro de esa losa a unos 110 km de profundidad, razón por la cual se sintió a cientos de kilómetros —hasta Bogotá, Quito y la ciudad de Panamá— sin producir ruptura superficial ni tsunamis. Los sismos de profundidad intermedia irradian con eficiencia energía de alta frecuencia y se atenúan lentamente, de modo que los daños tienden a repartirse entre muchas ciudades en vez de concentrarse en una franja epicentral estrecha.



Mecanismo focal (beachball)

Ambas entidades reportan un mecanismo de falla de rumbo.

[Oficial] Profundidad de unos 110 km (USGS, revisado): es un sismo intraplaca dentro de la losa, no un megasismo de la interfaz entre placas.

[Oficial] Mecanismo de falla de rumbo dentro de la losa de Nazca en subducción (resumen tectónico del USGS).

[Oficial] Sacudimiento máximo MMI VII (muy fuerte); unos 10,5 millones de personas expuestas a MMI VI-VII.

[Oficial] Alerta naranja del PAGER (v5) del USGS: la banda de mortalidad más probable es 1.000-10.000 y la de pérdidas 100-1.000 millones de dólares — estimaciones de modelo, no observaciones, y muy por encima de las cifras reportadas hasta ahora.

[Oficial] El SGC lo evalúa como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década.

[Prensa] Se reportó una duración del sacudimiento inusualmente larga en ciudades alejadas del epicentro, rasgo propio de los sismos profundos registrados sobre sedimentos blandos de valle.

[Oficial] El Eje Cafetero tiene antecedentes de sismos dañinos tanto profundos como someros: M7.0 a 150 km en 1938, M6.5 a 64 km en 1962 y M6.1 a 15 km en 1999 (modelo nacional de amenaza SGC/GEM).

Resumen del sismo y medidas de respuesta

10 ago. 2026, 07:34 COT (12:34 UTC / 21:34 JST) | Mww 7.4 | profundidad 110 km | MMI VII (muy fuerte) — ShakeMap del USGS; el mapa de intensidades macrosísmicas del SGC coincide

Cifras al 11 de agosto de 2026, 17:00 COT (12 de agosto, 07:00 JST), unas 33 horas después del sismo. El reporte de situación de la UNGRD registra 182 muertos, 2.542 heridos y 189 desaparecidos; el balance del Presidente, 181 muertos; la suma de lo anunciado por departamentos y ciudades llega a 240. Se muestran las tres. Las cifras son preliminares y siguen en aumento.

[Oficial] El Gobierno declaró el desastre nacional, lo que permite una movilización y una coordinación extraordinarias de la respuesta.

[Oficial] El presidente Abelardo de la Espriella —con tres días en el cargo— ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Chocó para coordinar la emergencia y se desplazó a Pereira, una de las ciudades más afectadas.

[Oficial] La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó el sistema nacional, verificó los daños con las autoridades departamentales y municipales y canalizó los ofrecimientos de ayuda junto con la Cancillería.

[Oficial] Se desplegaron cuatro grupos USAR (búsqueda y rescate urbano) desde Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín para reforzar las labores de búsqueda y rescate.

[Oficial] Se desplegaron efectivos militares en los departamentos afectados para búsqueda, rescate y remoción de escombros en las vías.

[Oficial] La autoridad de aviación civil suspendió las operaciones en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras se inspeccionaban pistas y terminales.

[Prensa] Las edificaciones averiadas, los cortes de energía y la interrupción de las comunicaciones retrasan la evaluación en las zonas del Chocó más cercanas al epicentro.

[Oficial] Número GLIDE asignado a este evento: EQ-2026-000146-COL.

Cronología de la respuesta (10-11 de agosto) (1/2)

Las horas están en hora de Colombia (COT, UTC-5). El sismo ocurrió a las 07:34 COT = 21:34 JST del 10 de agosto.

Hora	Hecho	Fuente
07:34	Sismo de Mww 7.4; epicentro 5 km al S de San José del Palmar (Chocó), profundidad de unos 110 km. Sentido en Bogotá, Cali y Medellín, y también en Ecuador, Panamá y Venezuela.	USGS / SGC
07:40s	El SGC emite un primer boletín (inicialmente M6.6, 79 km de profundidad), luego revisado a M7.4 a 96 km y localizado con 69 estaciones (evento SGC2026pqqmro); se activan los protocolos de evaluación de daños.	SGC
Mañana	La UNGRD reporta las primeras afectaciones en 9 municipios del Chocó, 8 de Caldas, 2 del Valle del Cauca y 2 de Risaralda, además de varias localidades del Quindío.	UNGRD
Mañana	Cali reporta estructuras colapsadas en 12 puntos críticos con personas atrapadas; colapsa parte del Hospital Universitario.	Alcaldía de Cali
Mañana	Manizales reporta 17 edificios colapsados y 19 con colapso parcial; una torre de la catedral neogótica cae sobre la nave. Se pide a la población permanecer fuera de las edificaciones por las réplicas.	Alcaldía de Manizales
Mañana	Colapsa parcialmente la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira); se suspenden las operaciones en seis aeropuertos regionales.	Aerocivil / prensa
Durante el día	Se declara el desastre nacional; se instala el Puesto de Mando Unificado en el Chocó; se despliegan las Fuerzas Militares.	Gobierno
Durante el día	Se despliegan cuatro grupos USAR desde Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín.	UNGRD


Fuentes: [USGS: M 7.4 San José del Palmar, Colombia \(página del evento\)](#) · [UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres](#) · [CNN — en vivo: los muertos ascienden a 132](#) · [Colombia One: primer balance oficial de daños](#)

Cronología de la respuesta (10-11 de agosto) (2/2)

Las horas están en hora de Colombia (COT, UTC-5). El sismo ocurrió a las 07:34 COT = 21:34 JST del 10 de agosto.

Hora	Hecho	Fuente
Durante el día	Se registran más de 20 réplicas; la mayor réplica ampliamente sentida es de M4.8.	SGC
Durante el día	El Presidente se desplaza a Pereira para dirigir la respuesta en terreno.	Presidencia
12:13	Se activa la cartografía rápida del Copernicus EMS como EMSR916 (17:13 UTC), a solicitud de los Servicios de la CE / DG ECHO, para cartografía de evaluación de daños por el sismo.	Copernicus EMS
Tarde	Primer reporte nacional de daños: 111 muertos y 87 heridos; 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados; 18 centros de salud, 52 establecimientos educativos, 17 equipamientos comunitarios, 18 vías principales y 6 aeropuertos regionales con daños.	Presidencia / UNGRD
Tarde	Ecuador moviliza un grupo USAR de 47 personas con unidades caninas; México y otros gobiernos ofrecen ayuda, que se canalizará a través de la Cancillería y la UNGRD.	Prensa internacional
Noche	El número de muertos reportado a nivel nacional sube a 132. Cuatro personas han sido rescatadas con vida de los escombros; se reportan más de 20 municipios afectados y continúan las fallas de energía y telecomunicaciones en el Chocó.	Prensa internacional
11 ago.	La búsqueda continúa durante la noche. El Presidente reporta 700 heridos en el país y cerca de 5.000 viviendas averiadas o destruidas, declara a los desaparecidos la prioridad del Estado y ordena el traslado de uniformados a Cali para resguardar el orden. El alcalde de Cali reporta 85 muertos, 885 heridos y 188 desaparecidos; los Bomberos de Pereira reportan 66 muertos; cerca de 100 personas están desaparecidas en Manizales. Cinco ciudades capitales -Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia- siguen en alerta roja.	Presidencia / autoridades locales
11 ago, tarde	El reporte de situación de la UNGRD registra 182 muertos, 2.542 heridos y 189 desaparecidos, con 13.067 viviendas averiadas y 2.501 destruidas, 93 centros de salud, 884 instituciones educativas, 427 equipamientos comunitarios y 77 vías afectadas. El Presidente cifra el balance en 181 muertos, 97,6 % de ellos en ciudades capitales. Se agradece la ayuda de Ecuador, El Salvador y Rusia. El total acumulado de réplicas del SGC llega a 103 a las 15:00 COT y 9 de M3,0 o menos, 5 entre M3,0 y M4,0, una por encima de M4,0- y una M3,9 sentida durante el día obliga a evacuar edificios en varias ciudades afectadas. El catálogo del SGC para el mismo periodo contiene 147 eventos localizados, cifra más amplia que incluye la sismicidad de fondo.	UNGRD / SGC

Departamentos y ciudades afectados



Distancias epicentrales (ADRC)

Por qué los daños están dispersos

Una fuente a 110 km de profundidad deja a todas las ciudades de la región a una distancia hipocentral parecida (110-205 km), de modo que ninguna queda dentro de una franja estrecha de sacudimiento extremo.



Departamento	Ciudades principales	Dist.	MMI	Situación
Chocó	San José del Palmar / Quibdó	6 / 105 km	VII / VI	Departamento epicentral; 9 municipios con daños reportados; acceso, energía y comunicaciones limitados.
Risaralda	Pereira, Dosquebradas	61 km	VII	Mayor número de muertos reportado (al menos 40; el gobernador cita al menos 42). Terminal aérea con colapso parcial.
Valle del Cauca	Cali, Cartago, Buenaventura	158 / 38 / 138 km	VI-VII	27 muertos reportados; entre 25 y 30 estructuras colapsadas en 12 puntos críticos de Cali; Hospital Universitario gravemente afectado.
Caldas	Manizales	84 km	VI-VII	8 municipios afectados; 17 edificios colapsados y 19 con colapso parcial en Manizales; una torre de la catedral cayó sobre la nave.
Quindío	Armenia y otras localidades	71 km	VII	Varias localidades reportadas como afectadas; es el mismo Eje Cafetero devastado por el terremoto de Armenia de 1999.
Antioquia	Medellín y alrededores	172 km	V-VI	Un fallecido reportado (73 años); daños estructurales en inspección.
Cundinamarca / Bogotá	Bogotá, Nilo	241 km	IV-V	Ampliamente sentido; edificaciones evacuadas; se reportan daños estructurales en un colegio de Nilo.

Parámetros del sismo y sacudimiento observado

Ítem	Valor
Hora de origen (local)	10 de agosto de 2026, 07:34:28 COT (UTC-5)
Hora de origen (UTC / JST)	10 de agosto de 2026, 12:34:28 UTC / 10 de agosto de 2026, 21:34 JST
Epicentro	USGS: 5 km al S de San José del Palmar, departamento del Chocó (unos 280 km al O de Bogotá) — SGC: a 20 km de San José del Palmar
Coordenadas	USGS 4.8436 N, 76.2422 W · SGC 5.04 N, 76.34 W
Magnitud	Mww 7,4 (USGS) · 7,4 (SGC)
Profundidad	110,3 km (USGS, PAGER v5) / 96 km (SGC)
Mecanismo focal	Falla de rumbo a profundidad intermedia, dentro de la placa de Nazca en subducción (no en la interfaz somera entre placas)
Sacudimiento máximo	MMI VII (muy fuerte) — ShakeMap del USGS; el mapa de intensidades macrosísmicas del SGC coincide
Área sentida	Sentido en el occidente y el centro de Colombia, incluidas Bogotá, Cali y Medellín, y también en Ecuador, Panamá y Venezuela
Tsunami	Sin tsunami. El sismo fue continental y de profundidad intermedia; no se emitió alerta de tsunami para la costa del Pacífico.
Nivel de alerta	PAGER del USGS: naranja (versión 5). La banda de mortalidad más probable es de 1.000 a 10.000 (35 % de probabilidad); las pérdidas económicas más probables son de 100 a 1.000 millones de dólares (34 %), menos del 1 % del PIB de Colombia. GDACS: naranja.


El USGS y el SGC coinciden en el tamaño; el primer boletín del SGC dio M6.6 a 79 km antes de la revisión. Las dos localizaciones difieren unos 20 km y las profundidades unos 11 km, lo normal para una profundidad intermedia registrado por redes distintas. Las distancias epicentrales de este informe se miden desde la localización del USGS. El evento SGC2026pqqmro fue localizado con 69 estaciones; el SGC advierte que sus boletines están sujetos a cambios mientras avanza la revisión.

Fuentes: [USGS: M 7.4 San José del Palmar, Colombia \(página del evento\)](#) · [SGC — boletín del evento SGC2026pqqmro \(este sismo\)](#) · [GDACS: alerta sísmica naranja, Colombia, 10 ago. 2026](#)



Estimaciones de exposición del PAGER (versión 5) del USGS. Unos 10,5 millones de personas quedaron expuestas a sacudimiento fuerte o muy fuerte (MMI VI-VII) y unos 34 millones a MMI IV o superior en cuatro países. Son estimaciones de modelo.

Intensidad macrosísmica (SGC)



MOVIMIENTO	No sentido	Débil	Ligero	Moderado	Fuerte	Muy Fuerte	Severo	Violento	Extremo
DAÑO	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Muy Poco	Poco	Moderado	Moderado/Mucho	Mucho	Cuantioso
PGA(%g)	<0.0464	0.297	2.76	6.2	11.5	21.5	40.1	74.7	>139
PGV(cm/s)	<0.0215	0.135	1.41	4.65	9.64	20	41.4	85.8	>178
INTENSIDAD	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

Escala por Worden et al. (2012) Versión 1: Procesado 2026-08-10T13:12:28Z
 △ Instrumento Sísmico ○ Intensidad Reportada ★ Epicentro

ShakeMap: San José del Palmar - Chocó, Colombia · 10 ago. 2026 12:34:29 UTC · M7.4 · N5.04 W76.34 · profundidad 96,0 km · ID SGC2026pqmqmro · Versión 1, procesado 2026-08-10T13:12:28Z · escala según Worden et al. (2012)


El mapa del SGC muestra la banda más fuerte (MMI VII, «Muy Fuerte») sobre el área epicentral del Chocó y a lo largo del corredor interandino que atraviesa Risaralda, Caldas, Quindío y el norte del Valle del Cauca: la franja en la que ocurrieron los colapsos de Pereira, Manizales, Armenia y Cartago. La intensidad decae hacia el oriente: Medellín y Cali quedan en las bandas moderada y fuerte, y Bogotá, a 241 km del epicentro, en una baja. El patrón alargado a lo largo de los valles, en lugar de un círculo compacto alrededor del epicentro, es la firma de una fuente a 96-110 km de profundidad combinada con sedimentos blandos de valle.

MMI	Movimiento	Daño	PGA (%g)	PGV (cm/s)
I	No sentido	Ninguno	<0.0464	<0.0215
II-III	Débil	Ninguno	0.297	0.135
IV	Ligero	Ninguno	2.76	1.41
V	Moderado	Muy poco	6.2	4.65
VI	Fuerte	Poco	11.5	9.64
VII	Muy fuerte	Moderado	21.5	20
VIII	Severo	Moderado/mucho	40.1	41.4
IX	Violento	Mucho	74.7	85.8
X+	Extremo	Cuantioso	>139	>178

Escala de Mercalli modificada (Worden et al., 2012), tal como aparece en el mapa del SGC

Fuentes: SGC — [mapa de intensidades macrosísmicas \(ShakeMap\) de este sismo](https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqmqmro/mmi) · [SGC — boletín del evento SGC2026pqmqmro \(este sismo\)](#) · [USGS: M 7.4 San José del Palmar, Colombia \(página del evento\)](#)

Evaluación PAGER del USGS



onePAGER, versión 5 (dominio público, USGS)
— <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tj2/pager>

PAGER es la estimación rápida de impacto del USGS, emitida en minutos y revisada conforme se precisa el evento; la versión 5 se creó 2 horas y 8 minutos después del sismo. Es una distribución de probabilidad, no el pronóstico de una cifra única: la alerta naranja significa que son probables víctimas y daños significativos y que alertas naranjas previas han requerido una respuesta regional o nacional. Su banda de mortalidad más probable, 1.000-10.000, estaba muy por encima de los 111 muertos reportados nueve horas después del evento; a las 33 horas el balance reportado había subido a 182-240, dentro de la banda de 100-1.000 del PAGER, a la que el modelo asignaba una probabilidad menor pero apreciable. La brecha es normal en esta etapa y se estrecha a medida que la observación reemplaza a las pérdidas modeladas.


MMI	Movimiento percibido	Expuestos
VIII+	Severo	-
VII	Muy fuerte	1,564k
VI	Fuerte	8,888k
V	Moderado	17,076k
IV	Ligero	6,465k

Estimaciones de exposición del PAGER (versión 5) del USGS. Unos 10,5 millones de personas quedaron expuestas a sacudimiento fuerte o muy fuerte (MMI VI-VII) y unos 34 millones a MMI IV o superior en cuatro países. Son estimaciones de modelo.

Sismicidad: réplicas

Hora	Magnitud	Observación	Categoría
10 Aug 08:18 COT (13:18 UTC)	M4.8	La mayor réplica, 44 minutos después del sismo principal: San José del Palmar, profundidad 94 km, a 19 km del epicentro (SGC2026pqryij). El USGS cataloga el mismo evento como mb 5,0 a 98,5 km. Ampliamente sentida.	Oficial
10 Aug 10:01 COT (15:01 UTC)	M3.8	San José del Palmar, profundidad 88 km. Es el evento que dos entidades regionales publicaron como M4,7 en el boletín multiagencia; la solución del SGC es 0,9 unidades menor.	Oficial
11 Aug 00:12 / 10:43 COT	M3.6 / M3.9	San José del Palmar, profundidades de 96 km y 92 km. El evento de las 10:43 se sintió con fuerza suficiente para evacuar edificios en varias de las ciudades afectadas.	Oficial
to 11 Aug 17:24 COT	147 located	Catálogo del SGC, 34 horas después del sismo principal: 60 por debajo de M2,0, 76 entre M2,0 y 2,9, 10 entre M3,0 y 3,9, uno entre M4,0 y 4,9	Oficial

El SGC localizó 147 eventos en las 34 horas posteriores al sismo principal. Solo uno superó M4,0 -la M4,8 ocurrida 44 minutos después- y el 92 % estuvo por debajo de M3,0, de modo que ninguna réplica se ha acercado al tamaño del sismo principal. Noventa y seis de los 147 se ubican a 60 km de profundidad o más y a menos de 80 km del epicentro: ese subconjunto es la secuencia intraplaca propiamente dicha, y su curva acumulada sigue de cerca los totales publicados por el SGC. El resto es sismicidad de fondo que el mismo catálogo registra, y por eso un conteo bruto va por delante de la cifra oficial de réplicas. Una secuencia modesta y de decaimiento rápido es lo que cabe esperar de una ruptura de profundidad intermedia.



147 eventos localizados por el SGC tras el sismo principal (ADRC, del catálogo del SGC)

Cuánto difieren las entidades

Más de 30 entidades publicaron una solución para el sismo principal en cuestión de minutos. Sus magnitudes van de Mw 7.0 a 7.7 y sus profundidades de 74 a 121 km; varias soluciones automáticas usaron el valor por defecto de 10 km antes de ser revisadas. Este informe utiliza la solución del USGS/NEIC (Mw 7.4, 110 km), que coincide con el PAGER v5, y muestra al lado la del SGC. La dispersión es normal en un sismo profundo registrado a distancias telesísmicas, y explica por qué las primeras cifras de prensa sobre profundidad y magnitud no coincidían.

Datos: extracto del catálogo del SGC para la región, del 10 de agosto 07:34 al 11 de agosto 17:24 COT, 148 filas incluido el sismo principal, cada una con su identificador SGC y estado revisado ("manual"); aportado por el autor y conservado en este repositorio como [images/sgc_aftershocks.csv](#). Ambos paneles se generan a partir de ese archivo, de modo que la figura es reproducible y cada evento puede verificarse en [sgc.gov.co](#) por su identificador. Una salvedad: el extracto sitúa el sismo principal a 103 km de profundidad en 4,991 N 76,292 O, distinto de la página del evento del SGC usada en el resto del informe (96 km, 5,04 N 76,34 O); se mantienen los valores de la página del evento hasta confirmar la diferencia.

Fuentes: [Servicio Geológico Colombiano \(SGC\)](#) · [Semana — total del SGC: 103 réplicas hasta las 15:00 del 11 de agosto](#) · [El Tiempo — 99 réplicas y sus magnitudes \(SGC\)](#) · [USGS: M 7.4 San José del Palmar, Colombia \(página del evento\)](#)

Afectación humana

Muertos

182

Heridos


2.542

Viviendas afectadas

15.568

Reporte de situación de la UNGRD, 11 de agosto. El balance del Presidente del mismo día da 181 muertos; la suma de los anuncios departamentales y municipales, 240. Viviendas: 13.067 averiadas y 2.501 destruidas.

Muertos reportados por departamento (provisional)



Departamento	Muertos	Observación
Valle del Cauca (Cali)	97	Presidente, 11 de agosto. La Gobernación cuenta más: 95 en Cali más 35 en otros municipios
Risaralda (Pereira)	66	Presidente, 11 de agosto. El departamento reporta alrededor de 90
Chocó (Quibdó)	9	Cuatro menores siguen desaparecidos bajo un colegio colapsado en Quibdó
Caldas (Manizales)	5	Reportados 2, luego 4 y luego 5
Antioquia	1	73 años

Cómo leer las cifras

El gráfico muestra el desglose del Presidente del 11 de agosto, que suma 181 y sitúa el 97,6 % de los muertos en ciudades capitales. El reporte de situación de la UNGRD del mismo día da 182. Sumar lo que departamentos y ciudades anunciaron por separado da 240 -59 más que la cifra del Presidente- porque esos conteos incluyen municipios fuera de las capitales y se emitieron a horas distintas. El informe conserva las tres en vez de elegir una: la cifra nacional oficial es la que debe citarse; la suma departamental anticipa hacia dónde va.

Fuentes: [Noticias Caracol — balance de la UNGRD: 182 muertos, 2.542 heridos, 189 desaparecidos](#) · [RPP — los 181 del Presidente son 59 menos que los datos regionales](#) · [El Tiempo — en vivo, 11 de agosto \(Cali sube a 85 muertos\)](#) · [Balance de Asocapitales — 132 muertos, más de 570 heridos, por ciudades](#)

Daños: edificaciones, servicios y líneas vitales (1/2)

Todas las cifras son preliminares. Las cifras oficiales (del Gobierno) son la fuente primaria; los datos de prensa están identificados.

Ítem	Cifra reportada	Fuente	Categoría
Muertos	182 (reporte de situación de la UNGRD, 11 de agosto) / 181 (Presidente, de los cuales 97,6 % en ciudades capitales) / 240 al sumar lo anunciado por departamentos y ciudades. El balance del Gobierno del 10 de agosto a las 13:00 COT era de 111.	UNGRD; Presidencia; gobernaciones y alcaldías vía prensa	Oficial
Heridos	2.542 (UNGRD, 11 de agosto), frente a 700 ese mismo día y 87 en el balance del 10 de agosto. Un conteo parcial regional y de Asocapitales da 1.310.	UNGRD; Presidencia; Asocapitales	Oficial
Desaparecidos / atrapados	189 (UNGRD, 11 de agosto). La búsqueda continúa en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde cuatro menores están desaparecidos bajo un colegio colapsado.	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
Municipios afectados	Más de 20 en Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Antioquia	Prensa, 10 de agosto	Prensa
Viviendas averiadas o destruidas	15.568 viviendas afectadas: 13.067 averiadas y 2.501 destruidas (UNGRD, 11 de agosto), frente a las 1.612 contabilizadas el 10 de agosto	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
de las cuales averiadas	13.067	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
de las cuales destruidas	2.501	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
Edificios colapsados	Más de 80 en el país (11 de agosto), frente a 61 el 10 de agosto; en Cali entre 25 y 30 en 12 puntos críticos; en Manizales 17 colapsados y 19 con colapso parcial	Prensa, 11 de agosto; UNGRD; alcaldías de Cali y Manizales	Oficial

Fuentes: [UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres](#) · [Colombia One: primer balance oficial de daños](#) · [CNN — en vivo: los muertos ascienden a 132](#)

Daños: edificaciones, servicios y líneas vitales (2/2)

Todas las cifras son preliminares. Las cifras oficiales (del Gobierno) son la fuente primaria; los datos de prensa están identificados.

Ítem	Cifra reportada	Fuente	Categoría
Centros de salud	93 con daños (UNGRD, 11 de agosto), frente a 18 el 10 de agosto; 7 instituciones de salud cerradas; cerca del 30 % del Hospital Universitario del Valle, en Cali, colapsó, incluidos tres pisos (pediatría, medicina interna y parte de la unidad neonatal)	UNGRD; Gobernación del Valle del Cauca	Oficial
Establecimientos educativos	884 con daños (UNGRD, 11 de agosto), frente a 52 el 10 de agosto; colegios evacuados en los departamentos afectados	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
Equipamientos comunitarios	427 con daños (UNGRD, 11 de agosto), frente a 17 el 10 de agosto	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
Vías	77 vías con daños (UNGRD, 11 de agosto), frente a 18 el 10 de agosto	UNGRD, 11 de agosto	Oficial
Aeropuertos	6 aeropuertos regionales con daños y operaciones suspendidas en siete; colapso parcial de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira); operaciones suspendidas en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura	UNGRD; autoridad de aviación civil	Oficial
Patrimonio cultural	Una torre de la catedral neogótica de Manizales colapsó sobre la nave	Alcaldía de Manizales	Prensa
Servicios públicos	Se reportan cortes de energía e interrupción de comunicaciones en zonas cercanas al epicentro; aún no se publican cifras sistemáticas	Prensa / agencias humanitarias	Prensa
Personas desalojadas	Se reporta que miles de personas salieron de sus viviendas; aún no se publican cifras de alojamientos temporales	Prensa / agencias humanitarias	Prensa

Fuentes: [UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres](#) · [Colombia One: primer balance oficial de daños](#) · [CNN — en vivo: los muertos ascienden a 132](#)

Respuesta nacional



[Oficial] Declaratoria de desastre nacional, que activa el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) creado por la Ley 1523 de 2012.

[Oficial] Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Chocó; la UNGRD coordina con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo.

[Oficial] Cuatro grupos USAR (Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín) desplegados para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

[Oficial] Fuerzas Militares desplegadas en los departamentos afectados para búsqueda, rescate, remoción de escombros en vías y seguridad.

[Oficial] Inspección estructural rápida de hospitales, colegios y aeropuertos; siete instituciones de salud cerradas y seis aeropuertos suspendidos a la espera de la evaluación.

[Prensa] Traslado de pacientes desde el Hospital Universitario del Valle, en Cali, hacia otras instituciones; la ciudad reportó que las víctimas se concentran en 12 puntos críticos de colapso.



El presidente Abelardo de la Espriella preside la reunión de respuesta nacional © UNGRD — <https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/>



Bomberos de Cali en una edificación colapsada de la ciudad © Alcaldía de Santiago de Cali — <https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/>

Fundamento jurídico

La declaratoria de desastre nacional activa el SNGRD creado por la Ley 1523 de 2012, lo que permite a la UNGRD dirigir recursos y usar el fondo nacional de gestión del riesgo (FNGRD) sin los plazos ordinarios de contratación.

Apoyo internacional

[Oficial] Ecuador movilizó un grupo USAR especializado de 47 personas con unidades caninas y equipamiento autosuficiente.

[Prensa] La Presidenta de México ofreció «todo el apoyo que se requiera»; varios gobiernos latinoamericanos ofrecieron rescatistas, unidades caninas y ayuda humanitaria, que se canalizarán a través de la Cancillería de Colombia y la UNGRD.

[Oficial] La cartografía rápida del Copernicus EMS se activó como EMSR916 «Earthquake in Colombia» a las 17:13 UTC del 10 de agosto (12:13 COT), a solicitud de los Servicios de la CE / DG ECHO, para proporcionar cartografía de emergencia de evaluación de daños por el sismo. En curso al momento de redactar, con 3 áreas de interés y 3 productos. La razón de la activación menciona a Quibdó, Pereira, Manizales y Cali como ciudades con daños significativos y edificios colapsados.

[Por confirmar] También se reporta la activación de la Carta Internacional «Espacio y Grandes Catástrofes» para este sismo; el número de activación no estaba confirmado al momento de redactar.

[Prensa] ONG internacionales movilizadas: Direct Relief y Americares (insumos médicos), Save the Children (protección de la niñez y educación), International Rescue Committee (evaluación cerca del epicentro, en el Chocó) y Convoy of Hope (ayuda humanitaria).

[Por confirmar] Al momento de redactar este informe no se identificó ningún anuncio del Gobierno de Japón (mensaje de condolencias, cooperación financiera no reembolsable de emergencia o envío del Equipo Japonés de Socorro en Casos de Desastre).

Canalización

Los ofrecimientos de ayuda se canalizan a través de la Cancillería de Colombia junto con la UNGRD.


Apoyo satelital y analítico

Entidad	Aporte	Estado	Categoría
International Charter	Se reporta activación por el sismo de Colombia; imágenes ópticas y de radar de amplia cobertura para evaluación de daños	Reportada / número pendiente	Por confirmar
Copernicus EMS	EMSR916 «Earthquake in Colombia» — cartografía rápida para evaluación de daños; solicitada por los Servicios de la CE / DG ECHO; 3 AOI, 3 productos	En curso (EMSR916)	Oficial
USGS	ShakeMap, PAGER (naranja), modelo de fuente finita y catálogo de réplicas	Publicado	Oficial
GDACS	Alerta general naranja; exposición de población y estimaciones de impacto	Publicado	Oficial
SGC	Red sismológica nacional: hipocentro, revisión de magnitud, boletines de réplicas y registros acelerográficos	Publicado	Oficial
Sentinel Asia	No aplica: el mecanismo cubre la región de Asia y el Pacífico; a Colombia la atienden la Carta Internacional y Copernicus EMS	no aplica	Oficial

Nota sobre Sentinel Asia

Sentinel Asia, en cuyo equipo conjunto de proyecto participa el ADRC, cubre la región de Asia y el Pacífico. Para un desastre en Colombia, los mecanismos internacionales equivalentes son la Carta Internacional «Espacio y Grandes Catástrofes» y el Servicio de Gestión de Emergencias Copernicus; en América Latina también se emplea con frecuencia la cartografía rápida de UNOSAT/UNITAR.

Cartografía rápida del Copernicus EMS: EMSR916



Página de la activación (© Copernicus EMS) — <https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916/>

Ítem	Valor
Activación	EMSR916 — Earthquake in Colombia
Hora del evento	10/08/2026 afternoon (UTC)
Hora de activación	10/08/2026, 17:13 (UTC) = 12:13 COT
Tipo de evento	Earthquake / Ground shaking
País afectado	Colombia
Usuario autorizado	EC Services DG ECHO
Producto del servicio	3 AOIs · 3 products · 0 maps
Estado	ONGOING

Razón de la activación (textual)
«El 10 de agosto de 2026 a las 12:30 UTC, se reporta un sismo mayor de magnitud 7.4 que afectó el occidente y el centro de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar. El evento ha causado daños significativos en varias ciudades, entre ellas Quibdó, Pereira, Manizales y Cali, con reportes de edificios colapsados. Se solicita a la cartografía rápida del Copernicus EMS proporcionar cartografía de emergencia para la evaluación de daños por el sismo.»

Qué entrega la cartografía rápida
La cartografía rápida entrega productos de referencia y de gradación sobre áreas de interés seleccionadas, no cobertura nacional. Los productos se publican en la página de la activación a medida que se producen y son de uso libre.

Fuentes: Copernicus EMS — EMSR916 «Earthquake in Colombia» (activación) · Comisión Europea — apoyo de la UE a Colombia, Copernicus activado

El sistema de gestión del riesgo de desastres de Colombia

Colombia reconstruyó su marco de gestión del riesgo de desastres tras la tragedia volcánica de Armero en 1985 y de nuevo tras el terremoto de Armenia de 1999. La Ley 1523 de 2012 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita a la Presidencia de la República.

- Ley 1523 de 2012: política nacional de gestión del riesgo de desastres; define el SNGRD y convierte la gestión del riesgo en un deber obligatorio de toda autoridad pública y, en parte, de los actores privados.
- UNGRD: entidad coordinadora nacional adscrita a la Presidencia; dirige la respuesta nacional, el fondo de gestión del riesgo (FNGRD) y el sistema nacional de información.
- Los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo (CDGRD / CMGRD) asumen la primera respuesta; la UNGRD refuerza cuando se supera la capacidad local.
- PNGRD 2015-2030 — el plan nacional de gestión del riesgo de desastres, adoptado por el Decreto 308 de 2016 y actualizado por el Decreto 1478 del 3 de agosto de 2022; alineado con el Marco de Sendái y con seguimiento anual de la UNGRD.
- NSR-10: el reglamento nacional de construcción sismo resistente (vigente desde 2010, con anexos técnicos actualizados posteriormente). Las edificaciones anteriores a la aplicación de la norma moderna y la construcción no ingenieril en mampostería y tierra siguen siendo la principal fuente de riesgo.
- Existen estudios de microzonificación sísmica para las principales ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Armenia, herencia directa del terremoto de 1999. En Cali la microzonificación es vinculante para el diseño estructural mediante el Decreto 411.0.20.0158 de 2014.
- El SGC opera la Red Sismológica Nacional y la red nacional de acelerógrafos, y publica boletines en cuestión de minutos.
- Las ciudades operan sus propios instrumentos junto al sistema nacional: el sistema de alertas tempranas comunitario y con sensores SATIC de Cali (desde 2018, formalizado por el Decreto Municipal 0858 de 2022), el DAGRD de Medellín y su plan municipal, y los fondos municipales de gestión del riesgo creados al amparo de la Ley 1523.

El terremoto de Armenia (Quindío) de 1999 y la reconstrucción

El terremoto de Armenia (Quindío) de 1999: el mismo Eje Cafetero

El 25 de enero de 1999, un sismo de M6.1-6.2 a unos 30 km de profundidad golpeó la zona cafetera del Quindío. Dejó cerca de 1.185 muertos, más de 5.000 heridos y unas 50.000 edificaciones averiadas o destruidas; alrededor del 60 % de las construcciones de la ciudad de Armenia colapsaron o resultaron gravemente afectadas, y más de 200.000 personas quedaron sin vivienda. Aunque de magnitud mucho menor que el sismo de 2026, fue mucho más somero y mucho más cercano a las ciudades, y por eso su poder destructivo local fue muy superior.

Impacto en 1999	Cifra
Muertos	aprox. 1.185
Heridos	más de 5.000
Edificaciones averiadas o destruidas	aprox. 50.000
Personas sin vivienda	más de 200.000
Sector cafetero	unas 8.000 fincas y 1.200 instalaciones de beneficio afectadas

Lo que siguió y las lecciones

- Reconstruction was managed through a dedicated temporary body for the Coffee Region, an early example in Latin America of a purpose-built reconstruction agency.
- The disaster drove enforcement of the national seismic code and the seismic microzonation studies that now cover Pereira, Manizales and Armenia.
- Recovery of the coffee economy took roughly a decade - the economic tail of the disaster far outlasted the emergency phase.
- The 2026 earthquake shook the same cities, but as a deep, distant source rather than a shallow local one: a different loading of the same building stock.

Por qué importa ahora

Las ciudades más golpeadas en 2026 —Pereira, Manizales y Armenia— son las mismas que se reconstruyeron después de 1999. Cómo se comportó ese parque construido frente a un sacudimiento de período y duración largos, procedente de una fuente a 110 km de profundidad, es la pregunta clave de la evaluación posterior al evento.

Evaluación del riesgo previa al evento: Santiago de Cali

A Cali no le faltaba una evaluación del riesgo. Entre 2020 y 2022 la ciudad construyó un modelo completo de riesgo sísmico urbano con la Fundación GEM en el marco del proyecto TREQ, apoyado por USAID, como una de las tres ciudades piloto junto con Quito y Santiago de los Caballeros. El escenario modelado es local y somero —magnitud 6.5 a 10 km de profundidad en la falla Dagua-Calima— y sus estimaciones superan con mucho lo que la ciudad vivió el 10 de agosto de 2026.

Escenario modelado (GEM-TREQ, 2022)	Valor
Escenario modelado	M6.5, 10 km de profundidad, falla Dagua-Calima, área urbana
Población expuesta	aprox. 2.300.000
Muertos estimados	aprox. 1.200
Heridos graves	aprox. 36.300
Desplazados	aprox. 181.000
Edificaciones colapsadas	aprox. 1.800 de 348.000 (0,5 %)
Riesgo residual	evaluado en cerca del 40 % tras las medidas existentes

Cifras tomadas de la evaluación de riesgo urbano GEM-TREQ para Santiago de Cali y del plan local de gestión del riesgo de la ciudad, recopiladas por la Alcaldía de Santiago de Cali (Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres) para un curso de formación de JICA.

El sismo de 2026 no fue este escenario


El evento del 10 de agosto fue de mayor magnitud (M7.4) pero ocurrió a 110 km de profundidad y a 158 km de Cali, de modo que la ciudad experimentó MMI VI y no el sacudimiento de campo cercano del escenario M6.5 modelado. Cali registró 27 muertos y entre 25 y 30 estructuras colapsadas: dos órdenes de magnitud por debajo del escenario. Lo que sí puso a prueba fue justamente la debilidad que el plan local había señalado: cerca del 30 % del Hospital Universitario del Valle colapsó y siete instituciones de salud cerraron. El peor caso propio de la ciudad sigue por delante, y el argumento para reforzar las edificaciones indispensables es ahora empírico y no teórico.

Lo que la ciudad ya había priorizado

- Estudios de vulnerabilidad sísmica de edificaciones indispensables —hospitales, colegios, estaciones de bomberos— conforme a la NSR-10 (presupuestado en unos 1,7 millones de dólares, corto plazo).
- Reforzamiento estructural de edificaciones indispensables y de la infraestructura de servicios básicos, para mantener los servicios esenciales tras un sismo.
- Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las redes de acueducto, alcantarillado y energía de EMCALI y de la red de gas de la ciudad.
- Actualización del modelo de respuesta local del suelo y de la microzonificación sísmica, vigente desde INGEOMINAS/DAGMA (2005) y adoptada por el Decreto 411.0.20.0158 de 2014 para el diseño estructural.
- Mantenimiento y ampliación de la Red de Acelerógrafos de Cali (RAC) y de su interoperabilidad con la red nacional del SGC.
- Aseguramiento de la infraestructura pública ante el riesgo sísmico y reforzamiento de viviendas de bajos ingresos mediante subsidios y programas de autoconstrucción segura.
- Modelo de financiación de las medidas priorizadas: gobierno local 30-50 %, fondo nacional (FNGRD/UNGRD) 30-50 %, socios internacionales —entre ellos JICA, la Fundación GEM y el BID— cerca del 20 %.

Fuentes: [Fundación GEM — proyecto TREQ \(riesgo sísmico urbano: Quito / Cali / Santiago de los Caballeros\)](#) · [GEM-TREQ — Evaluación de riesgo sísmico para Santiago de Cali \(informe técnico D2.6.2\)](#) · [Alcaldía de Santiago de Cali — gestión del riesgo](#)

Perfil de ciudad GEM-TREQ: Cali




© GEM Foundation / USAID / Alcaldía de Santiago de Cali / USGS — <https://github.com/gem/treq-riesgo-urbano>

Perfil de ciudad GEM-TREQ para Cali: el escenario M6.5 / 10 km en la falla Dagua-Calima. Están expuestos 2,3 millones de personas y 312.000 edificios residenciales, 22.000 comerciales, 5.300 industriales y 8.000 institucionales, con 220 billones de pesos de capital expuesto. Las barras dan, por comuna, el índice de colapsos, los fallecidos, los heridos graves, los desplazados y las pérdidas económicas; los histogramas dan los totales de la ciudad con sus rangos modelados.

Fuentes: [GEM-TREQ — Evaluación de riesgo sísmico para Santiago de Cali \(informe técnico D2.6.2\)](#) · [Fundación GEM — proyecto TREQ \(riesgo sísmico urbano: Quito / Cali / Santiago de los Caballeros\)](#)

Sismos históricos en Colombia

Año	Sismo	Mag.	Impacto y rasgos
1906	Terremoto de Ecuador-Colombia (costa del Pacífico)	M8.8	Uno de los mayores sismos jamás registrados; tsunami destructivo en la costa del Pacífico
1925	Terremoto de Cali (Valle del Cauca)	M7.0	El evento histórico de referencia para Cali; la ciudad también fue sacudida en 1995 y 2004, este último con daños en clínicas y edificaciones residenciales
1938	Sismo del Eje Cafetero (profundo, 150 km)	M7.0	Un sismo de profundidad intermedia bajo los mismos departamentos cafeteros: el análogo histórico más cercano al sismo de 2026
1979	Terremoto de Tumaco (Nariño)	M8.1	Sismo de interfaz de subducción con tsunami; varios cientos de muertos
1983	Terremoto de Popayán (Cauca)	M5.5	Cerca de 250-300 muertos; centro histórico gravemente afectado: un sismo pequeño, pero somero y urbano
1994	Terremoto de Páez (Cauca)	M6.8	Cerca de 1.100 muertos, en su mayoría por deslizamientos y flujos de escombros desencadenados por el sismo
1995	Terremoto del Chocó	M6.6	Sismo de profundidad intermedia en el mismo departamento que el de 2026
1999	Terremoto de Armenia (Quindío)	M6.1-6.2	Cerca de 1.185 muertos; el desastre sísmico más costoso de Colombia; impulsó las reformas actuales de gestión del riesgo
2026	Terremoto del Chocó (este evento)	M7.4	Mayor magnitud registrada en Colombia en la última década (SGC); profundidad intermedia y daños de amplia distribución



PGA (g), modelo nacional de amenaza sísmica SGC / GEM (2020)
[— https://amenazasismica.sgc.gov.co/](https://amenazasismica.sgc.gov.co/)

Amenaza sísmica nacional, periodo de retorno de 475 años

Patrón

Los sismos más mortales de Colombia no han sido los de mayor magnitud. Popayán 1983 (M5.5), Páez 1994 (M6.8) y Armenia 1999 (M6.1-6.2) fueron someros y cercanos a los cascos urbanos; los eventos mayores, mar adentro en 1906 y 1979, dejaron menos víctimas. Lo que determina el saldo es la profundidad y la cercanía, no la magnitud por sí sola.

Fuentes: USGS: [M 7.4 San José del Palmar, Colombia \(página del evento\)](#) · [Servicio Geológico Colombiano \(SGC\)](#) · [Fundación GEM — proyecto TREQ \(riesgo sísmico urbano: Quito / Cali / Santiago de los Caballeros\)](#)

Observaciones y puntos por seguir

[Oficial] Una fuente profunda con consecuencias de sismo somero. A 110 km de profundidad el sismo no produjo ruptura superficial ni tsunamis y, aun así, dañó edificaciones en al menos seis departamentos. Los daños están dispersos y no concentrados, lo que complica la evaluación de necesidades, la logística y la priorización de la búsqueda y el rescate.

[Oficial] Fallaron instalaciones críticas. El colapso de cerca del 30 % del Hospital Universitario del Valle, en Cali, el cierre de siete instituciones de salud, los daños en 52 colegios y el colapso parcial de una terminal aérea internacional reducen la capacidad de respuesta justo donde se necesita. El desempeño sísmico de hospitales, colegios y terminales de transporte es la lección más clara hasta ahora.

[Oficial] El balance se multiplicó a medida que la evaluación alcanzó los daños. En 33 horas los muertos pasaron de 111 a 182 en los propios reportes de la UNGRD, los heridos de 87 a 2.542, las viviendas afectadas de 1.612 a 15.568, los establecimientos educativos de 52 a 884 y las vías de 18 a 77. No ocurrió nada nuevo que provocara esos saltos; los equipos simplemente llegaron a donde no habían llegado. Dos lecciones para leer las cifras tempranas: los números del primer día describen el alcance de la evaluación y no el tamaño del desastre, y el total nacional va por detrás de los departamentales -aquí, 59 muertos en un solo día.

[Prensa] La zona afectada es el Eje Cafetero reconstruido después de 1999. Comparar el comportamiento de las construcciones posteriores a 1999 con el del parque más antiguo, bajo un tipo de sacudimiento muy distinto, será valioso para la región y para otros países con fuentes sísmicas de profundidad intermedia.

[Oficial] Las evaluaciones existían antes del evento. El modelo de riesgo GEM-TREQ de Cali y su plan local ya habían señalado los hospitales y otras edificaciones indispensables como la prioridad de reforzamiento, y el sismo de 2026 —una prueba mucho más débil que el propio escenario modelado de la ciudad— aun así se llevó cerca del 30 % de su principal hospital público. La brecha aquí no es de conocimiento, sino de implementación y financiación.

[Oficial] Riesgo de las réplicas para las edificaciones averiadas. El SGC localizó 147 eventos en 34 horas, el 92 % por debajo de M3,0 y solo uno por encima de M4,0: tan modesto como predice una ruptura intraplaca de profundidad intermedia. El punto operativo no es esa estadística: la M4,8 del 10 de agosto se sintió ampliamente y la M3,9 del 11 volvió a vaciar edificios en varias ciudades. Las estructuras que el sismo principal dejó en pie pero averiadas han perdido capacidad, de modo que la evaluación rápida de habitabilidad antes de volver a ocuparlas importa más que el número de réplicas.

[Por confirmar] Puntos por seguir: la conciliación de las cifras nacionales de víctimas; las cifras de alojamiento y de personas desalojadas, que aún no se publican; el restablecimiento del agua y la energía en el Chocó; los resultados de la cartografía de daños con satélite; y si el Gobierno solicita asistencia internacional más allá de los ofrecimientos ya recibidos.

Enlaces útiles y fuentes (1/3)

Política de fuentes: Jerarquía de fuentes: oficial > prensa > por confirmar. Las cifras del Gobierno y de las entidades científicas se usan como fuente primaria; la información de prensa se emplea únicamente cuando aún no hay cifras oficiales y se identifica como tal. Los elementos en verificación se marcan como «por confirmar». Las cifras preliminares nunca se sustituyen por números mayores sin verificar.

Fuente	Categoría	URL
USGS: M 7.4 San José del Palmar, Colombia (página del evento)	Oficial	https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2/executive
Servicio Geológico Colombiano (SGC)	Oficial	https://www.sgc.gov.co/
SGC — boletín del evento SGC2026pqqmro (este sismo)	Oficial	https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/
SGC — mapa de intensidades macrosísmicas (ShakeMap) de este sismo	Oficial	https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/mmi
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Oficial	https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
GDACS: alerta sísmica naranja, Colombia, 10 ago. 2026	Oficial	https://gdacs.org/report.aspx?eventid=1557236&eventtype=EQ
Carta Internacional «Espacio y Grandes Catástrofes»: activaciones	Oficial	https://disasterscharter.org/activations
Copernicus EMS — EMSR916 «Earthquake in Colombia» (activación)	Oficial	https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916/
ReliefWeb: Colombia	Oficial	https://reliefweb.int/country/col
OPS/OMS: Colombia	Oficial	https://www.paho.org/en/colombia
PreventionWeb: PNGRD 2015-2030 de Colombia	Oficial	https://www.preventionweb.net/publication/colombia-plan-nacional-de-gestion-del-riesgo-de-desastres-pngrd-2015-2030
GEM: normativa sismo resistente de Colombia (NSR-10)	Oficial	https://www.globalquakemodel.org/seismic-regulations/colombia
CNN — en vivo: los muertos ascienden a 132	Prensa	https://www.cnn.com/2026/08/10/world/live-news/colombia-earthquake-san-jose-del-palmar
El Colombiano — 84 heridos y 12 muertos en Chocó (Gobernación)	Prensa	https://www.elcolombiano.com/colombia/terremoto-temblor-hoy-colombia-choco-heridos-FL39761141
UN-SPIDER: la UNGRD de Colombia	Oficial	https://un-spider.org/national-unit-disaster-risk-management-ungrd-colombia

Enlaces útiles y fuentes (2/3)

Fuente	Categoría	URL
OCDE: análisis de gobernanza del riesgo de Colombia	Oficial	https://www.oecd.org/en/publications/risk-governance-scan-of-colombia_eeb81954-en.html
CNN: en vivo, al menos 111 muertos	Prensa	https://www.cnn.com/2026/08/10/world/live-news/colombia-earthquake-san-jose-del-palmar
France 24: Colombia declara la emergencia nacional; 111 muertos	Prensa	https://www.france24.com/en/americas/20260810-powerful-quake-rocks-colombia-causing-major-damage
Al Jazeera: sismo de M7.4 en Colombia	Prensa	https://www.aljazeera.com/news/2026/8/10/7-4-magnitude-earthquake-hits-colombia-killing-at-least-20
CBS News: fuerte sismo en el occidente de Colombia	Prensa	https://www.cbsnews.com/news/colombia-earthquake-western-region-evacuations/
NBC News: muertos, heridos y edificios colapsados	Prensa	https://www.nbcnews.com/world/latin-america/strong-earthquake-colombia-ecuador-people-evacuating-homes-buildings-rcna591709
Colombia One: primer balance oficial de daños	Prensa	https://colombiaone.com/2026/08/10/earthquake-colombia-official-details/
Colombia One: el Gobierno declara el desastre nacional	Prensa	https://colombiaone.com/2026/08/10/colombia-national-disaster/
Infobae: el SGC explica por qué el temblor duró tanto	Prensa	https://www.infobae.com/colombia/2026/08/10/por-que-el-temblor-en-colombia-de-este-lunes-10-de-agosto-duro-una-eternidad-el-servicio-geologico-explico-que-paso/
NHK: el Presidente reporta 111 muertos y 87 heridos (en japonés)	Prensa	https://www3.nhk.or.jp/news/
Nikkei: sismo de M7.4 en el occidente de Colombia (en japonés)	Prensa	https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN108V30Q6A810C2000000/
Jiji Press: sismo de M7.4 en Colombia (en japonés)	Prensa	https://www.jiji.com/jc/article?k=2026081000878&g=int
Save the Children: niñez en riesgo tras el terremoto	Prensa	https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2026-press-releases/children-at-risk-after-earthquake-strikes-colombia
Direct Relief: movilización de ayuda médica	Prensa	https://www.directrelief.org/2026/08/colombia-earthquake-7-4-magnitude-direct-relief-response/
Americares: terremoto de Colombia, agosto de 2026	Prensa	https://www.americares.org/crisis-alerts/colombia-earthquake-august-2026/
GLIDENumber — EQ-2026-000146-COL (identificador del evento)	Oficial	https://glidenumber.net/
ADRC: Centro Asiático para la Reducción de Desastres	Oficial	https://www.adrc.asia/

Enlaces útiles y fuentes (3/3)

Fuente	Categoría	URL
Comisión Europea — apoyo de la UE a Colombia, Copernicus activado	Prensa	https://www.democrata.es/en/international/von-der-leyen-expresses-the-eu-s-support-for-colombia-and-activates-copernicus-after-the-earthquake/
Fundación GEM — proyecto TREQ (riesgo sísmico urbano: Quito / Cali / Santiago de los Caballeros)	Oficial	https://www.globalquakemodel.org/proj/treq
GEM-TREQ — Evaluación de riesgo sísmico para Santiago de Cali (informe técnico D2.6.2)	Oficial	https://cloud-storage.globalquakemodel.org/public/wix-new-website/pdf-collections-wix/publications/TREQ%20deliverables/reports/TREQ_D262_Riesgo_Sismico_Cali_v1.00.pdf
Understanding seismic risk in Santiago de Cali for its application in risk management (revisado por pares, 2025)	Oficial	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420925003097
SATIC — Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias de Cali	Oficial	https://satic.cali.gov.co/satic
Alcaldía de Santiago de Cali — gestión del riesgo	Oficial	https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/
UNGRD — Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD)	Oficial	https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx
Decreto 1478 de 2022 — actualización del PNGRD	Oficial	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191411
EMSC-CSEM SeismicPortal — boletín y servicio de eventos FDSN	Oficial	https://www.emsc-csem.org/
SGC — visor del catálogo sísmico (el catálogo revisado termina en feb 2018)	Oficial	https://catalogosismico.sgc.gov.co/visor/index.html
El Tiempo — en vivo, 11 de agosto (Cali sube a 85 muertos)	Prensa	https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/terremoto-en-colombia-de-7-4-en-vivo-el-comandante-del-ejercito-nacional-se-encuentra-en-choco-coordinando-las-labores-de-atencion-de-la-emergencia-3577491
Balance de Asocapitales — 132 muertos, más de 570 heridos, por ciudades	Prensa	https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/temblor-en-colombia-hoy-10-de-agosto-en-vivo-epicentro-y-reporte-de-afectaciones/
Noticias Caracol — balance de la UNGRD: 182 muertos, 2.542 heridos, 189 desaparecidos	Prensa	https://www.noticiascaracol.com/colombia/en-vivo-colombia-hoy-tras-terremoto-de-magnitud-7-4-continuan-las-labores-de-rescate-so35
RPP — los 181 del Presidente son 59 menos que los datos regionales	Prensa	https://rpp.pe/mundo/colombia/abelardo-de-la-espriella-cifra-en-181-los-muertos-por-el-terremoto-59-menos-que-datos-regionales-noticia-1701022
El Tiempo — 99 réplicas y sus magnitudes (SGC)	Prensa	https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cuantas-replicas-se-han-registrado-tras-el-temblor-en-colombia-estas-son-todas-las-magnitudes-3577711
Semana — total del SGC: 103 réplicas hasta las 15:00 del 11 de agosto		



Centro Asiático para la Reducción de Desastres (ADRC)

Informe multilingüe (EN/JA/ES) para difusión nacional e internacional. Se da prioridad a las fuentes oficiales; los vacíos se completan con información de prensa debidamente identificada.

Cifras al 11 de agosto de 2026, 17:00 COT (12 de agosto, 07:00 JST), unas 33 horas después del sismo. El reporte de situación de la UNGRD registra 182 muertos, 2.542 heridos y 189 desaparecidos; el balance del Presidente, 181 muertos; la suma de lo anunciado por departamentos y ciudades llega a 240. Se muestran las tres. Las cifras son preliminares y siguen en aumento.

<https://www.adrc.asia/>