

# 2026 年 チョコ地震（コロンビア）

M7.4、チョコ県サンホセ・デル・パルマル、2026 年 8 月 10 日

Mww 7.4 ・ 深さ 110 km ・ 改正メルカリ震度 MMI VII（非常に強い）／USGS ShakeMap。SGC の体感震度図も同等 ・ GLIDE EQ-2026-000146-COL


## ① 世界とコロンビア



## ② 南米北西部




## ③ 震央と主な被災都市



位置図 © Google (Google マップ)。以降のページに示す距離は、USGS 公表座標から計算したもの。


**概要** 2026 年 8 月 10 日 07:34（現地時間、12:34 UTC）、コロンビア西部チョコ県サンホセ・デル・パルマルの東 5km を震源とする Mww7.4 の地震が発生した。深さは約 110km（USGS）で、沈み込むナスカプレート内部のやや深発・横ずれ型。深いために強い揺れ（MMI VI～VII）はコーヒー地帯を含む広範囲に及び、約 1,050 万人が強い揺れにさらされた。SGC は過去 10 年でコロンビア最大規模の地震としている。8 月 10 日 13:00（現地）の政府集計は死者 111 人・負傷者 87 人で、夕方には報道で 132 人に増えた。あわせて建物被害 1,600 棟超（住宅損壊 1,575、全壊 37、建物倒壊 61）、医療施設 18・教育施設 52・幹線道路 18・地方空港 6 か所の被害を発表。ペレイラのマテカニャ国際空港旅客ターミナルが一部倒壊、マニサレスの大聖堂の塔が身廊に崩落、カリの大学病院は約 30% が損壊した。大統領は国家災害を宣言し、チョコ県に統合指揮所を設置、USAR4 隊と軍を投入した。津波はない。数値はすべて速報値であり、被害調査の進展により変動する。

# 地震テクトニクス：スラブ内地震



模式断面図（ADRC 作成）

コロンビアはナスカ・カリブ・南米の3プレートが会合する地域にある。太平洋岸沖でナスカプレートが年約50～60mmで南米プレート下に沈み込み、そのスラブは西部・中央山脈の下で深さ70～300kmに達する。今回はこのスラブ内部の深さ約110kmで破壊が起きた。そのため揺れはボゴタ、キト、パナマシティまで数百km届いた一方、地表地震断層や津波は生じていない。やや深発地震は高周波エネルギーを効率よく放射し減衰が緩やかなため、被害は震央近傍に集中せず多数の都市に分散する傾向がある。



発震機構解（ビーチボール）  
両機関とも横ずれ断層型としている。

【公式】 深さ約110km（USGS・修正値）。プレート境界の巨大地震ではなくスラブ内地震。

【公式】 発震機構は沈み込むナスカスラブ内の横ずれ型（USGSの地震テクトニクス解説）。

【公式】 最大震度はMMI VII（非常に強い）。MMI VI～VIIの揺れに約1,050万人がさらされた。

【公式】 USGS PAGER（第5版）はオレンジ警報。最も確からしい死者数階級は1,000～10,000人、損失階級は1～10億米ドル。いずれもモデル推計であり実測値ではなく、現時点の報告値を大きく上回る。

【公式】 SGCは過去10年でコロンビア最大規模の地震と評価している。

【報道】 震央から遠い都市でも揺れが長く続いたと報じられている。軟弱な盆地堆積層で観測される深発地震の特徴。

【公式】 コーヒー地帯には深い地震・浅い地震の双方の被害履歴がある。1938年M7.0（深さ150km）、1962年M6.5（同64km）、1999年M6.1（同15km）（SGC/GEM国家ハザードモデル）。

## 地震の概要と対応措置

2026 年 8 月 10 日 07:34 COT (12:34 UTC / 21:34 JST) | Mww 7.4 | 深さ 110 km | 改正メルカリ震度 MMI VII (非常に強い) / USGS

ShakeMap。SGC の体感震度図も同等

数値は 2026 年 8 月 10 日 22:00 (コロンビア時間、日本時間 8 月 11 日 12:00) 現在、発災から約 14 時間後。政府の集計値 (死者 111 人・負傷者 87 人) は 13:00 時点のもので、その後の 132 人は報道による。すべて速報値。

【公式】政府は国家災害 (desastre nacional) を宣言し、緊急対応のための特例的な動員と調整を可能にした。

【公式】就任 3 日目のアベラルド・デラエスプリエジャ大統領は、チョコ県に統合指揮所 (PMU) を設置して対応を調整するよう指示し、被害の大きいペレイラを訪れた。

【公式】国家災害リスク管理ユニット (UNGRD) が国家システムを起動し、県・市町村当局と被害を確認、外務省とともに支援の申し出を一元的に受け付けている。

【公式】USAR (都市型搜索救助) 4 隊をボゴタ、エンビガド、ヨパル、メデジンから派遣し、搜索救助を増強した。

【公式】被災各県に軍を投入し、搜索・救助・道路啓開にあたっている。

【公式】民間航空当局は、滑走路・ターミナルの点検のためペレイラ、マニサレス、キブド、アルメニア、カルタゴ、ブエナベントゥーラの各空港で運航を停止した。

【報道】震央に近いチョコ県の一部では、建物被害・停電・通信途絶により被害把握が遅れている。

【公式】本災害の GLIDE 番号が付番された: EQ-2026-000146-COL。

# 対応の時系列（8月10日）（1/2）

時刻はコロンビア時間（COT、UTC-5）。地震発生は8月10日07:34 COT＝同日21:34 JST。

| 時刻     | 事項                                                                                     | 出典        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07:34  | Mww7.4の地震発生。震央はチョコ県サンホセ・デル・パルマルの南5km、深さ約110km。ボゴタ、カリ、メデジンのほかエクアドル、パナマ、ベネズエラでも有感。       | USGS／SGC  |
| 07:40s | SGCが第1報を発表（当初M6.6・深さ79km）。のちM7.4・深さ96kmに修正し、69観測点で決定（イベントSGC2026pqqmro）。被害評価のプロトコルを起動。 | SGC       |
| 午前     | UNGRDが、チョコ県9市町村、カルダス県8、バジェ・デル・カウカ県2、リサルダダ県2、およびキンディオ県の複数地区で被害の可能性を報告。                  | UNGRD     |
| 午前     | カリ市長が、12か所の重要地点で建物倒壊と生き埋めの発生を報告。大学病院の一部が崩落。                                            | カリ市長      |
| 午前     | マニサレス市長が、建物17棟の倒壊・19棟の部分倒壊を報告。ネオゴシック様式の大聖堂の塔が身廊に崩落。余震に備え屋外にとどまるよう呼びかけ。                 | マニサレス市長   |
| 午前     | ペレイラのマテカニャ国際空港旅客ターミナルが一部倒壊。地方6空港で運航停止。                                                 | 民間航空当局／報道 |
| 日中     | 国家災害を宣言。チョコ県に統合指揮所を設置し、軍を投入。                                                           | 政府        |

出典： [USGS 地震イベントページ](#) ・ [国家災害リスク管理ユニット（UNGRD）](#) ・ [CNN 速報：死者132人に増加](#) ・ [Colombia One 政府第1次被害評価](#)



# 対応の時系列（8月10日）（2/2）


時刻はコロンビア時間（COT、UTC-5）。地震発生は8月10日07:34 COT＝同日21:34 JST。

| 時刻      | 事項                                                                                                            | 出典             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日中      | USAR4 隊をボゴタ、エンビガド、ヨパル、メデジンから派遣。                                                                               | UNGRD          |
| 日中      | 余震 20 回以上を観測。最大の余震は M4.8 で広く有感。                                                                               | SGC            |
| 日中      | 大統領が現地対応の指揮のためペレイラに移動。                                                                                        | 大統領府           |
| 12:13   | コペルニクス EMS のラピッドマッピングが EMSR916 として発動（17:13 UTC）。要請は欧州委員会サービス／DG ECHO、地震被害評価のマッピングのため。                         | Copernicus EMS |
| 午後      | 政府の第1次被害報告：死者 111 人、負傷者 87 人。住宅損壊 1,575 棟、全壊 37 棟、建物倒壊 61 棟。医療施設 18、教育施設 52、コミュニティ施設 17、幹線道路 18、地方空港 6 か所に被害。 | 大統領府／UNGRD     |
| 午後      | エクアドルが救助犬を含む 47 人の USAR チームを動員。メキシコなど各国が支援を表明し、外務省と UNGRD を通じて受け入れる方針。                                        | 国際報道           |
| Evening | 報道による全国の死者数が 132 人に増加。瓦礫から 4 人が救出。被災市町村は 20 を超えると報じられ、チョコ県では停電・通信障害が続く。                                       | 国際報道           |

出典： [USGS 地震イベントページ](#) ・ [国家災害リスク管理ユニット（UNGRD）](#) ・ [CNN 速報：死者132人に増加](#) ・ [Colombia One 政府第1次被害評価](#)

# 被災した県・都市

震央と主な被災都市（数値は震央距離）



震央距離（ADRC 作成）

## 被害が分散する理由

震源が深さ 110km であるため、域内の都市はいずれも震源距離 110 ～ 205km とほぼ同程度になり、極端に強い揺れが特定の都市に集中しない。


| 県             | 主な都市                | 距離                | MMI      | 状況                                                   |
|---------------|---------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| チョコ県          | サンホセ・デル・パルマル／キブド    | 6 / 105 km        | VII / VI | 震央のある県。9 市町村で被害報告。アクセス・電力・通信に制約。                     |
| リサルダ県         | ベレイラ、ドスケブラダス        | 61 km             | VII      | 死者数が最も多い（40 人以上、県知事は 42 人以上と発言）。空港ターミナルが一部倒壊。        |
| バジェ・デル・カウカ県   | カリ、カルタゴ、ブエナVENTOURA | 158 / 38 / 138 km | VI-VII   | 死者 27 人と報告。カリでは 12 か所の重要地点で 25 ～ 30 棟が倒壊。大学病院が大きく損壊。 |
| カルダス県         | マニサレス               | 84 km             | VI-VII   | 8 市町村で被害。マニサレスで 17 棟倒壊・19 棟部分倒壊。大聖堂の塔が身廊に崩落。         |
| キンディオ県        | アルメニアほか             | 71 km             | VII      | 複数地区で被害報告。1999 年アルメニア地震で壊滅的被害を受けたコーヒー地帯と同じ地域。        |
| アンティオキア県      | メデジン周辺              | 172 km            | V-VI     | 死者 1 人（73 歳）と報告。建物被害を点検中。                            |
| クンディナマルカ県／ボゴタ | ボゴタ、ニロ              | 241 km            | IV-V     | 広く有感。建物から避難。ニロの学校で構造被害が報告されている。                      |

# 地震の諸元と観測された揺れ


| 項目            | 値                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 発生時刻（現地）      | 2026 年 8 月 10 日 07:34:28（コロンビア時間、UTC-5）                                                                                   |
| 発生時刻（UTC／JST） | 2026 年 8 月 10 日 12:34:28（UTC） / 2026 年 8 月 10 日 21:34（日本時間）                                                               |
| 震央            | USGS：チョコ県サンホセ・デル・パルマルの南 5km（ボゴタの西約 280km）／SGC：同町から 20km                                                                   |
| 緯度経度          | USGS 4.8436 N, 76.2422 W ・ SGC 5.04 N, 76.34 W                                                                            |
| 規模            | Mww 7.4（USGS） ・ 7.4（SGC）                                                                                                  |
| 深さ            | 110.3km（USGS、PAGER 第 5 版）／96km（SGC）                                                                                       |
| 発震機構          | 沈み込むナスカプレート内部（スラブ内）で発生した、やや深発の横ずれ断層型。プレート境界の浅い地震ではない。                                                                     |
| 最大の揺れ         | 改正メルカリ震度 MMI VII（非常に強い）／USGS ShakeMap。SGC の体感震度図も同等                                                                       |
| 有感範囲          | ボゴタ・カリ・メデジンを含むコロンビア西部～中部の広域、およびエクアドル・パナマ・ベネズエラで有感                                                                         |
| 津波            | 津波なし。震源は内陸かつやや深発で、太平洋岸に津波警報は発表されていない。                                                                                     |
| 警報レベル         | USGS PAGER：オレンジ（第 5 版）。死者数は 1,000～10,000 人の階級が最も確からしい（確率 35%）。経済損失は 1～10 億米ドルが最も確からしく（34%）、コロンビアの GDP の 1% 未満。GDACS：オレンジ。 |
| GLIDE         | EQ-2026-000146-COL                                                                                                        |

規模は USGS と SGC で一致。SGC の第 1 報は M6.6・深さ 79km で、のちに修正された。両機関の震源位置は約 20km、深さは約 11km 異なるが、観測網の異なるやや深発地震では通常の範囲である。本報告の震央距離は USGS の震源位置から計算している。SGC のイベント SGC2026pqmqro は 69 観測点で決定されており、SGC は精査の進展に伴い速報値が変更されうとしている。

出典：[USGS 地震イベントページ](#) ・ [SGC 地震速報 SGC2026pqmqro（本地震）](#) ・ [GDACS オレンジ警報](#)




距離と報告された MMI（ADRC 作成）



USGS PAGER（第 5 版）による曝露推計。約 1,050 万人が MMI VI～VII（強い～非常に強い）の揺れに、4 か国で約 3,400 万人が MMI IV 以上の揺れにさらされた。いずれもモデル推計値。

# 体感震度分布（SGC）



SGC 公式の震度分布図 (© SGC) <https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqmqmro/mmi>

ShakeMap : チョコ県サンホセ・デル・パルマル / 2026 年 8 月 10 日 12:34:29 UTC / M7.4 / 北緯 5.04 ・ 西経 76.34 / 深さ 96.0km / ID SGC2026pqmqmro / バージョン 1 (2026-08-10T13:12:28Z 処理) / 震度階は Worden et al. (2012)


SGC の図では、最も強い帯（MMI VII 「Muy Fuerte」）が震央のあるチョコ県から、リサルダ・カルダス・キンディオ・パジェ北部を貫くアンデス間の回廊に沿って広がる。ペレイラ、マニサレス、アルメニア、カルタゴでの建物倒壊はこの帯の中で起きた。震度は東へ向かって低下し、メデジンとカリは中～強の帯、震央から 241km のボゴタは弱い帯に位置する。震央を中心とする同心円ではなく谷筋に沿って伸びる分布は、深さ 96 ～ 110km の震源と軟弱な盆地堆積層の組み合わせによる特徴である。

| 震度     | 体感    | 被害の程度 | PGA（%g） | PGV（cm/s） |
|--------|-------|-------|---------|-----------|
| I      | 無感    | なし    | <0.0464 | <0.0215   |
| II-III | 弱い    | なし    | 0.297   | 0.135     |
| IV     | やや弱い  | なし    | 2.76    | 1.41      |
| V      | 中程度   | ごく軽微  | 6.2     | 4.65      |
| VI     | 強い    | 軽微    | 11.5    | 9.64      |
| VII    | 非常に強い | 中程度   | 21.5    | 20        |
| VIII   | 甚大    | 中～大   | 40.1    | 41.4      |
| IX     | 激烈    | 大     | 74.7    | 85.8      |
| X+     | 極めて激烈 | 甚大    | >139    | >178      |

改正メルカリ震度階（Worden et al., 2012）。SGC の図に掲載されているもの。



USGS PAGER による影響評価



PAGER は USGS による迅速影響推計で、発生から数分で発表され、震源要素の精査に伴い改訂される。第 5 版は発災の 2 時間 8 分後に作成された。これは単一の予測値ではなく確率分布であり、オレンジ警報は「相当の人的被害と損害が生じる可能性が高く、過去のオレンジ警報は地域的または国家的な対応を要した」ことを意味する。最も確からしい死者数階級 1,000 ~ 10,000 人は、発災 9 時間後の報告値 111 人を大きく上回るが、この段階では通常のことであり、実測が推計に置き換わるにつれて差は縮まる。

| MMI   | 体感    | 曝露人口    |
|-------|-------|---------|
| VIII+ | 甚大    | -       |
| VII   | 非常に強い | 1,564k  |
| VI    | 強い    | 8,888k  |
| V     | 中程度   | 17,076k |
| IV    | やや弱い  | 6,465k  |

USGS PAGER（第 5 版）による曝露推計。約 1,050 万人が MMI VI ~ VII（強い～非常に強い）の揺れに、4 か国で約 3,400 万人が MMI IV 以上の揺れにさらされた。いずれもモデル推計値。

onePAGER 第 5 版（USGS、パブリックドメイン）  
— <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2/pager>

# 地震活動：余震

| 時刻                              | 規模                  | 備考                                                                                                  | 区分 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10 Aug 13:18:10 UTC (08:18 COT) | <b>mb 5.0</b>       | USGS us6000tjm4（精査済み）：サンホセ・デル・パルマルの西 16km、深さ 98.5km。本震の 44 分後で、深さも本震とほぼ同じ。他機関は同一地震について 5.0～5.7 を報告。 | 公式 |
| 10 Aug 15:01 UTC (10:01 COT)    | <b>M4.7</b>         | 地域機関の IGC（M4.7）と INET（M4.3）が報告。USGS の M2.5 以上のカタログには含まれていない                                         | 公式 |
| 10 Aug (SGC bulletin)           | <b>M4.8 / M2.8</b>  | SGC の速報に掲載された 2 回の余震。M4.8 は広く有感                                                                     | 公式 |
| 10 Aug (to 22:00 COT)           | <b>20+ reported</b> | 報道は日中に 20 回以上の余震があったと伝えている。公式の集計値は未公表                                                               | 報道 |

USGS の FDSN サービス、EMSC の SeismicPortal、SGC の公開照会ツールという三つの独立したカタログのいずれも、当該地域について同じ 2 件——本震と、その 44 分後の mb5.0 の余震——しか返さない。SGC の速報は M4.8 と M2.8 を加え、報道は日中に 20 回以上と伝えているが、これら小規模の地震は公開データからは取得できない。世界カタログの検知下限を下回るうえ、SGC の精査済みカタログは 2018 年 2 月 28 日で終わっているためである。大きな余震が少ない経過は、やや深発のスラブ内地震として想定される挙動である。ただし搜索救助の最中の M5 級は、本震で既に弱った構造物を倒壊させるには十分である。

**機関による解のばらつき**  
 本震については 30 を超える機関が数分以内に解を公表した。規模は Mw7.0～7.7、深さは 74～121km に分布し、自動解のいくつかは修正前に既定値の 10km を示していた。本報告は PAGER 第 5 版と一致する USGS/NEIC 解（Mw7.4、深さ 110km）を用い、SGC 解を併記している。遠地観測に基づく深い地震ではこの程度のばらつきは通常であり、初期の報道で深さや規模が食い違った理由でもある。

**運用上の含意**  
 本震で損傷したまま倒壊を免れた建物は耐力を失っている。中規模の余震でも倒壊しうるため、余震の統計そのものと同じくらい、再入居前の応急危険度判定と、損傷が明らかな建物への立入り制限が重要である。

データの入手状況（2026 年 8 月 11 日確認）：USGS の FDSN イベントサービス（範囲 北緯 3～7 度・西経 78～74.5 度、発震時刻以降。本リポジトリの query.csv）と EMSC の SeismicPortal FDSN は、M2.5 以上でも M2 以上でも同じ 2 件しか返さない。SGC のカタログ閲覧画面と専門家向け照会フォームは精査済みの歴史カタログ（1993 年 6 月 1 日～2018 年 2 月 28 日）のみを提供しており、2026 年については何も返さない。公開された時系列が存在しないため時系列図は作成していない。この「疎さ」自体が知見である。

出典：[コロンビア地質調査所（SGC）](#) ・ [USGS 地震イベントページ](#) ・ [EMSC-CSEM SeismicPortal 地震速報・FDSN イベントサービス](#)

# 人的被害



死者

132


負傷者

87+

建物被害

1,600 棟超

県別の死者数（暫定）



| 県               | 死者 | 備考                                  |
|-----------------|----|-------------------------------------|
| リサルダ県（ペレイラ）     | 40 | 県知事は 42 人以上と発言                      |
| バジェ・デル・カウカ県（カリ） | 27 |                                     |
| チョコ県            | 13 | 大統領の発表値。県政府は死者 12 人・負傷者 84 人と発表していた |
| カルダス県（マニサレス）    | 4  | 当初 2 人、のち 4 人と報告                    |
| アンティオキア県        | 1  | 73 歳                                |

## 数値の読み方

県別の数値は地元当局と大統領府が異なる時点で発表したもので、全国値とは一致しない。全国の死者数自体も 13:00 時点の 111 人から 8 月 10 日夕方には 132 人に増えている。確認の進展に伴い整合される見込み。

# 被害状況：建物・公共サービス・ライフライン（1/2）

すべて速報値。公式（政府）値を主とし、報道由来の項目は区分を明示している。

| 項目        | 報告値                                                        | 出典                             | 区分 |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 死者        | 132 人（報道、8 月 10 日夕方）。政府の 13:00 時点の集計は 111 人。               | 報道（CNN 速報）。13:00 の値は大統領府／UNGRD | 報道 |
| 負傷者       | 全国で 87 人（政府、13:00 時点）。その後、大統領はチョコ県だけで 119 人の負傷者を報告。        | 大統領府／UNGRD、チョコ県の値は大統領          | 公式 |
| 行方不明・生き埋め | 未集計。8 月 10 日夕方までに 4 人が瓦礫から救出された。カリ、ペレイラ、マニサレスで捜索継続。        | 地元当局（報道）                       | 報道 |
| 被災市町村     | チョコ、リサルダ、カルダス、バジェ・デル・カウカ、キンディオ、アンティオキアの各県で 20 市町村超         | 報道（8 月 10 日）                   | 報道 |
| 建物被害（合計）  | 1,600 棟超                                                   | 大統領府（8 月 10 日）                 | 公式 |
| 住宅（損壊）    | 1,575 棟                                                    | UNGRD（8 月 10 日）                | 公式 |
| 住宅（全壊）    | 37 棟                                                       | UNGRD（8 月 10 日）                | 公式 |
| 建物倒壊      | 全国で 61 棟。カリは 12 か所の重要地点で 25 ～ 30 棟、マニサレスは倒壊 17 棟・部分倒壊 19 棟 | UNGRD、カリ市長・マニサレス市長             | 公式 |



# 被害状況：建物・公共サービス・ライフライン（2/2）

すべて速報値。公式（政府）値を主とし、報道由来の項目は区分を明示している。

| 項目       | 報告値                                                                               | 出典                  | 区分 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 医療施設     | 18 か所が被害、7 施設が閉鎖。カリの大学病院は約 30% が崩落し、小児科・内科・新生児室の一部を含む 3 フロアが被害                    | UNGRD、バジェ・デル・カウカ県政府 | 公式 |
| 教育施設     | 52 か所が被害。被災各県で学校から避難                                                              | UNGRD（8 月 10 日）     | 公式 |
| コミュニティ施設 | 17 か所が被害                                                                          | UNGRD（8 月 10 日）     | 公式 |
| 道路       | 幹線道路 18 路線が被害                                                                     | UNGRD（8 月 10 日）     | 公式 |
| 空港       | 地方 6 空港が被害。ペレイラのマテカニャ国際空港旅客ターミナルが一部倒壊。ペレイラ、マニサレス、キブド、アルメニア、カルタゴ、ブエナVENTOURA で運航停止 | UNGRD、民間航空当局        | 公式 |
| 文化財      | マニサレス大聖堂（ネオゴシック様式）の塔が身廊に崩落                                                        | マニサレス市長             | 報道 |
| ライフライン   | 震央周辺で停電・通信途絶の報告。体系的な数値は未公表                                                        | 報道・人道機関             | 報道 |
| 避難       | 数千人が自宅を離れたと報じられている。避難所の数値は未公表                                                     | 報道・人道機関             | 報道 |

出典：[国家災害リスク管理ユニット（UNGRD）](#) ・ [Colombia One 政府第1次被害評価](#) ・ [CNN 速報：死者132人に増加](#)

## 国内の対応

【公式】 国家災害宣言により、2012 年法律第 1523 号に基づく国家災害リスク管理システム（SNGRD）を起動。

【公式】 チョコ県に統合指揮所（PMU）を設置。UNGRD が県・市町村のリスク管理協議会と連携して調整。

【公式】 USAR4 隊（ボゴタ、エンビガド、ヨパル、メデジン）を倒壊建物の搜索救助に投入。

【公式】 被災各県に軍を投入し、搜索・救助・道路啓開・治安維持にあたる。

【公式】 病院・学校・空港の応急危険度判定を実施。医療 7 施設を閉鎖、空港 6 か所を点検のため閉鎖。

【報道】 カリの損壊した大学病院から他施設へ患者を搬送。市内では 12 か所の倒壊現場に人的被害が集中していると報告。



国の対応会議を主宰するデラエスプリエジャ大統領 © UNGRD  
— <https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/>



市内の倒壊建物で活動するカリ消防 © Alcaldía de Santiago de Cali  
— <https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/>

### 法的根拠

国家災害宣言により、2012 年法律第 1523 号に基づく SNGRD が起動する。これにより UNGRD が資源配分を指揮でき、国家防災基金（FNGRD）を通常の調達手続によらず活用できる。

## 国際的な支援

【公式】エクアドルが、救助犬と自活可能な資機材を備えた専門 USAR チーム 47 人を動員。

【報道】メキシコ大統領は「必要なすべての支援」を表明。中南米各国が救助隊・救助犬・人道支援を申し出ており、コロンビア外務省と UNGRD を通じて受け入れる。

【公式】コペルニクス緊急管理サービスのラピッドマッピングが、8月10日 17:13 UTC（現地 12:13）に EMSR916「Earthquake in Colombia」として発動。要請は欧州委員会サービス／DG ECHO、目的は地震被害評価の緊急マッピング。本稿執筆時点で対応中、関心領域 3・成果物 3。発動理由には、著しい被害と建物倒壊のあった都市としてキブド、ペレイラ、マニサレス、カリが挙げられている。

【確認中】国際災害チャーター（Space and Major Disasters）も本地震について発動されたと報じられている。発動番号は本稿執筆時点で確認できていない。

【報道】国際 NGO が対応を開始：ダイレクト・リリーフとアメリカアズ（医療物資）、セーブ・ザ・チルドレン（子どもの保護・教育）、国際救援委員会（チョコ県の震央付近で調査）、コンボイ・オブ・ホープ（救援物資）。

【確認中】本稿執筆時点で、日本政府による対応（お見舞い、緊急無償資金協力、国際緊急援助隊の派遣等）の発表は確認できていない。

### 受け入れ窓口

支援の申し出は、コロンビア外務省と UNGRD を通じて受け入れることとされている。

# 衛星・解析による支援


| 機関                    | 内容                                                                                | 状況           | 区分  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| International Charter | 本地震に対する発動が報じられている。被害把握のための広域の光学・SAR画像                                             | 報道あり・番号未特定   | 確認中 |
| Copernicus EMS        | EMSR916「Earthquake in Colombia」ー被害評価のためのラピッドマッピング。要請は欧州委員会サービス／DG ECHO。関心領域3・成果物3 | 対応中（EMSR916） | 公式  |
| USGS                  | ShakeMap、PAGER（オレンジ）、震源過程、余震カタログ                                                  | 公開済み         | 公式  |
| GDACS                 | 総合オレンジ警報。人口曝露と影響推計                                                                | 公開済み         | 公式  |
| SGC                   | 国内地震観測網：震源、規模の修正、余震情報、強震記録                                                        | 公開済み         | 公式  |
| Sentinel Asia         | 対象外。同メカニズムはアジア太平洋地域が対象であり、コロンビアは国際災害チャーターとコペルニクス EMS が対応                          | 対象外          | 公式  |

## センチネルアジアについて

ADRC が共同プロジェクトチームとして参画するセンチネルアジアはアジア太平洋地域を対象としている。コロンビアの災害では、これに相当する国際的枠組みは国際災害チャーター（Space and Major Disasters）とコペルニクス緊急管理サービスであり、中南米では UNOSAT／UNITAR のラピッドマッピングも広く用いられる。



# コペルニクス EMS ラピッドマッピング：EMSR916



発動ページ（© Copernicus EMS） — <https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916/>

| 項目   | 値                                   |
|------|-------------------------------------|
| 発動番号 | EMSR916 — Earthquake in Colombia    |
| 事象発生 | 10/08/2026 afternoon (UTC)          |
| 発動時刻 | 10/08/2026, 17:13 (UTC) = 12:13 COT |
| 事象種別 | Earthquake / Ground shaking         |
| 対象国  | Colombia                            |
| 要請者  | EC Services   DG ECHO               |
| 成果物  | 3 AOIs · 3 products · 0 maps        |
| 状況   | ONGOING                             |

**発動理由（原文）**  
「2026年8月10日12:30 UTC、マグニチュード7.4の大地震がコロンビア西部および中部に影響を与えたと報告されている。震央はサンホセ・デル・パルマル付近。キブド、ペレイラ、マニサレス、カリを含む複数の都市で著しい被害が生じ、建物の倒壊が報告されている。コペルニクス EMS のラピッドマッピングに対し、地震被害評価の緊急マッピングの提供が要請された。」

**ラピッドマッピングの内容**  
ラピッドマッピングは、全土ではなく選定された関心領域（AOI）について、参照図と被害グレーディング図を提供する。成果物は作成され次第、発動ページで公開され、自由に利用できる。



# コロンビアの災害リスク管理体制

コロンビアは 1985 年のアルメロ火山災害後、さらに 1999 年アルメニア地震を経て防災体制を再構築してきた。2012 年法律第 1523 号により国家災害リスク管理システム（SNGRD）が創設され、大統領府直属の国家災害リスク管理ユニット（UNGRD）が統括している。

- 2012 年法律第 1523 号 — 災害リスク管理の国家政策。SNGRD を規定し、リスク管理をすべての公的機関（および一部の民間主体）の責務とした。
- UNGRD — 大統領府直属の調整機関。全国的な応急対応、国家防災基金（FNGRD）、国家情報システムを運用する。
- 県・市町村のリスク管理協議会（CDGRD / CMGRD）が初動を担い、地方の能力を超える場合に UNGRD が増強する。
- PNGRD 2015-2030 — 国家災害リスク管理計画。2016 年大統領令第 308 号で採択され、2022 年 8 月 3 日の第 1478 号で更新。仙台防災枠組に整合し、UNGRD が年次で進捗を監理する。
- NSR-10 — 国の耐震設計基準（2010 年施行、その後も技術付属書を更新）。現行基準以前の建物や、非エンジニアリングの組積造・土造建築が依然としてリスクの主要因である。
- ボゴタ、メデジン、カリ、ペレイラ、マニサレス、アルメニアなど主要都市で地震動微地形区分（マイクロゾーニング）が整備されている。1999 年地震の直接の教訓である。カリでは 2014 年市令第 411.0.20.0158 号により構造設計に対して拘束力を持つ。
- SGC が国家地震観測網と強震観測網を運用し、数分以内に公表情報を発表している。
- 各都市は国の制度と並行して独自の仕組みを運用している。カリの住民参加型早期警戒システム SATIC（2018 年～、2022 年市令第 0858 号で制度化）、メデジンの DAGRD と市防災計画、法律 1523 号に基づく市町村防災基金などである。

# 1999 年アルメニア（キンディオ）地震と復興

## 1999 年アルメニア（キンディオ）地震 — 同じコーヒー地帯

1999 年 1 月 25 日、深さ約 30km で M6.1 ～ 6.2 の地震がキンディオのコーヒー生産地帯を襲った。死者約 1,185 人、負傷者 5,000 人超、約 5 万棟が損壊・全壊し、アルメニア市では建物の約 6 割が倒壊または大破、20 万人以上が住まいを失った。2026 年の地震より規模ははるかに小さいが、浅く、都市に近かったため局所的な破壊力は格段に大きかった。

| 1999 年の被害 | 数値                        |
|-----------|---------------------------|
| 死者        | 約 1,185 人                 |
| 負傷者       | 5,000 人超                  |
| 損壊・全壊建物   | 約 5 万棟                    |
| 住まいを失った人  | 20 万人超                    |
| コーヒー産業    | 農園約 8,000、加工施設約 1,200 が被害 |

### 現在の意味

2026 年に大きな被害を受けたペレイラ・マニサレス・アルメニアは、1999 年後に再建された都市そのものである。深さ 110km の震源による長周期・長時間の揺れに対し、再建された建物ストックがどう応答したかが、事後評価の最大の論点となる。

## その後と教訓

- 復興はコーヒー地帯専門の暫定機関が統括した。中南米における復興専従機関の先駆例である。
- この災害を機に耐震基準の運用が強化され、現在ペレイラ・マニサレス・アルメニアを覆うマイクロゾーニング調査が進んだ。
- コーヒー経済の回復には約 10 年を要した。災害の経済的影響は応急期をはるかに超えて続いた。
- 2026 年の地震は同じ都市群を揺らしたが、浅い直下ではなく深く離れた震源によるものであり、同じ建物ストックに異なる形の荷重を与えた。

# 事前のリスク評価：サンティアゴ・デ・カリ

カリにリスク評価がなかったわけではない。同市は 2020 ～ 2022 年に、USAID が支援する TREQ プロジェクトの下で GEM 財団とともに都市の地震リスクモデルを構築した。キト、サンティアゴ・デ・ロス・カバジェロスと並ぶ 3 つのパイロット都市の一つである。想定シナリオは浅い直下型（ダグア・カリマ断層、M6.5、深さ 10km）で、その推計値は 2026 年 8 月 10 日に実際に生じた被害をはるかに上回る。

| 想定シナリオ（GEM-TREQ、2022 年） | 値                           |
|-------------------------|-----------------------------|
| 想定シナリオ                  | M6.5・深さ 10km、ダグア・カリマ断層、市街地  |
| 曝露人口                    | 約 230 万人                    |
| 推定死者                    | 約 1,200 人                   |
| 重傷者                     | 約 36,300 人                  |
| 住まいを失う人                 | 約 181,000 人                 |
| 倒壊建物                    | 348,000 棟のうち約 1,800 棟（0.5%） |
| 残余リスク                   | 既往対策を織り込んで約 40% と評価         |

数値は、サンティアゴ・デ・カリを対象とした GEM-TREQ 都市リスク評価および同市の地域防災計画による。カリ市（災害リスク管理局）が JICA 研修のために整理した資料に基づく。


## 2026 年の地震はこのシナリオではない

8 月 10 日の地震は規模こそ大きい（M7.4）が、深さ 110km・カリから 158km であり、市内の揺れは想定 M6.5 の近距離の揺れではなく MMI VI にとどまった。カリの死者は 27 人、倒壊は 25 ～ 30 棟で、シナリオより 2 桁小さい。一方でこの地震が実際に試したのは、地域計画が指摘していた弱点そのものであった。大学病院の約 3 割が崩落し、医療 7 施設が閉鎖された。市にとっての最悪シナリオは依然として将来にあり、重要建築物の耐震補強の必要性は、理論ではなく実証の段階に入った。

## 市が既に優先課題としていたこと

- 重要建築物（病院・学校・消防署）の耐震脆弱性調査を耐震基準 NSR-10 に沿って実施（約 170 万米ドル、短期）。
- 地震後も基幹サービスを維持するため、重要建築物と基礎的サービス基盤の構造補強。
- EMCALI の上下水道・電力網および都市ガス網の耐震脆弱性評価。
- 地盤応答モデルと地震動微地形区分の更新。微地形区分は INGEOMINAS/DAGMA（2005 年）以来運用され、2014 年市令第 411.0.20.0158 号により構造設計に適用されている。
- カリ強震観測網（RAC）の維持・拡充と、SGC の国家観測網との相互運用性の確保。
- 公共インフラの地震保険付保と、補助金・安全な自力建設プログラムによる低所得層住宅の補強。
- 優先施策の資金構成：地方政府 30 ～ 50%、国家防災基金（FNGRD / UNGRD）30 ～ 50%、JICA・GEM 財団・米州開発銀行などの国際パートナー約 20%。

GEM-TREQ カリ市プロフィール




© GEM Foundation / USAID / Alcaldía de Santiago de Cali / USGS — <https://github.com/gem/treq-riesgo-urbano>

GEM-TREQ によるカリ市プロフィール（M6.5・深さ10km、ダグア・カリマ断層のシナリオ）。曝露は人口230万人、住宅31.2万棟・商業2.2万棟・工業5,300棟・公共8,000棟、曝露資本220兆コロンビアペソ。棒グラフはコムーナ別の倒壊率・死者・重傷者・住まいを失う人・経済損失、ヒストグラムは市全体の推計値とその変動幅を示す。



## コロンビアの主な地震（歴史）

| 年    | 地震                  | 規模              | 被害・特徴                                                  |
|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1906 | エクアドル・コロンビア地震（太平洋岸） | <b>M8.8</b>     | 観測史上最大級。太平洋岸に破壊的な津波                                    |
| 1925 | カリ地震（バジェ・デル・カウカ県）   | <b>M7.0</b>     | カリにとって基準となる歴史地震。同市は1995年・2004年にも被災し、2004年は診療所や住宅に被害が出た |
| 1938 | コーヒー地帯の地震（深さ150km）  | <b>M7.0</b>     | 同じコーヒー生産県の下で発生したやや深発地震。2026年の地震に最も近い歴史的類例              |
| 1979 | トゥマコ地震（ナリーニョ県）      | <b>M8.1</b>     | プレート境界型で津波を伴う。数百人が死亡                                   |
| 1983 | ポパヤン地震（カウカ県）        | <b>M5.5</b>     | 死者約250～300人。歴史的市街地が大きく損壊。小規模だが浅く都市直下                   |
| 1994 | パエス地震（カウカ県）         | <b>M6.8</b>     | 死者約1,100人。大半は地震による地すべり・土石流                             |
| 1995 | チョコ地震               | <b>M6.6</b>     | 2026年と同じ県で発生したやや深発地震                                   |
| 1999 | アルメニア（キンディオ）地震      | <b>M6.1-6.2</b> | 死者約1,185人。コロンビア史上最も経済損失の大きい地震災害。現在の防災改革の契機             |
| 2026 | チョコ地震（本地震）          | <b>M7.4</b>     | 過去10年でコロンビア最大規模（SGC）。やや深発で被害が広域に分散                     |



PGA (g)、SGC／GEM 国家地震ハザードモデル（2020年）

— <https://amenazasismica.sgc.gov.co/>

全国地震ハザード（再現期間475年）

### 傾向

コロンビアで最も多くの死者を出した地震は、最大規模の地震ではない。1983年ポパヤン（M5.5）、1994年パエス（M6.8）、1999年アルメニア（M6.1～6.2）はいずれも浅く市街地に近かった。一方、規模の大きい1906年・1979年の海域地震の死者はより少ない。被害を決めるのは規模だけでなく、深さと震源の近さである。

## 所見と今後の注目点

【公式】深い震源でありながら被害は浅発地震型。深さ 110km で地表地震断層も津波も生じなかったが、少なくとも 6 県で建物被害が出た。被害が集中せず分散するため、ニーズ把握・ロジスティクス・搜索救助の重点配分が難しくなる。

【公式】重要施設が被災した。カリの大学病院が約 3 割崩落、医療 7 施設が閉鎖、学校 52 か所が被害、国際空港ターミナルが一部倒壊しており、必要な場所に対応能力そのものが低下している。病院・学校・交通ターミナルの耐震性能が現時点で最も明確な教訓である。

【公式】数値は想定どおり動いている。全国の死者数は政府 13:00 時点の 111 人から夕方には 132 人に、チョコ県は 12 人から 13 人に増え、同県の負傷者は 84 人から 119 人へ修正された。一方で建物被害の数値は第一報のまま据え置かれている。今後数日の急増は、事態の悪化というより調査の進展として読むべきである。

【報道】被災地は 1999 年以後に再建されたコーヒー地帯である。1999 年以降の建築物と旧来の建物が、性質の異なる揺れに対してどう応答したかの比較は、同地域にとっても、やや深発地震のリスクを抱える他国にとっても有益である。

【公式】評価は発災前から存在していた。カリの GEM-TREQ リスクモデルと地域防災計画は、病院をはじめとする重要建築物の耐震補強を最優先課題として既に特定していた。2026 年の地震は同市の想定シナリオよりはるかに弱い試練であったにもかかわらず、主要公立病院の約 3 割を失わせた。ここでの不足は知見ではなく、実施と財源である。

【公式】損傷建物に対する余震リスク。スラブ内地震の余震活動は限定的とみられるが、損傷した建物は耐力を失っている。搜索救助と並行し、再入居前の応急危険度判定が当面の優先課題である。

【確認中】今後の注目点：整合の取れた全国の人的被害数、未公表の避難者数、チョコ県の水・電力の復旧、衛星による被害マッピングの結果、そして政府が既存の申し出を超えて国際支援を要請するかどうか。

## 有用リンク・出典（1/3）

**情報源方針：**情報源の階層は「公式 ＞ 報道 ＞ 確認中」。政府・科学機関の数値を主とし、公式値が未公表の項目に限り報道を出典明示のうえ用いる。確認中の項目は TBC と表示する。速報値を、未確認のより大きな数値で安易に置き換えることはしない。

| 情報源                                            | 区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USGS 地震イベントページ                                 | 公式 | <a href="https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2/executive">https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2/executive</a>                                                                                           |
| コロンビア地質調査所（SGC）                                | 公式 | <a href="https://www.sgc.gov.co/">https://www.sgc.gov.co/</a>                                                                                                                                                                                         |
| SGC 地震速報 SGC2026pqqmro（本地震）                    | 公式 | <a href="https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/">https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/</a>                                                                                                                                   |
| SGC 体感震度図（ShakeMap・本地震）                        | 公式 | <a href="https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/mmi">https://www.sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/mmi</a>                                                                                                                             |
| 国家災害リスク管理ユニット（UNGRD）                           | 公式 | <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/</a>                                                                                                                                                         |
| GDACS オレンジ警報                                   | 公式 | <a href="https://gdacs.org/report.aspx?eventid=1557236&amp;eventtype=EQ">https://gdacs.org/report.aspx?eventid=1557236&amp;eventtype=EQ</a>                                                                                                           |
| 国際災害チャーター 発動一覧                                 | 公式 | <a href="https://disasterscharter.org/activations">https://disasterscharter.org/activations</a>                                                                                                                                                       |
| コペルニクス EMS EMSR916「Earthquake in Colombia」（発動） | 公式 | <a href="https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916/">https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916/</a>                                                                                                               |
| ReliefWeb コロンビア                                | 公式 | <a href="https://reliefweb.int/country/col">https://reliefweb.int/country/col</a>                                                                                                                                                                     |
| PAHO/WHO コロンビア                                 | 公式 | <a href="https://www.paho.org/en/colombia">https://www.paho.org/en/colombia</a>                                                                                                                                                                       |
| PreventionWeb コロンビア国家防災計画                      | 公式 | <a href="https://www.preventionweb.net/publication/colombia-plan-nacional-de-gestion-del-riesgo-de-desastres-pngrd-2015-2030">https://www.preventionweb.net/publication/colombia-plan-nacional-de-gestion-del-riesgo-de-desastres-pngrd-2015-2030</a> |
| GEM コロンビアの耐震規定（NSR-10）                         | 公式 | <a href="https://www.globalquakemodel.org/seismic-regulations/colombia">https://www.globalquakemodel.org/seismic-regulations/colombia</a>                                                                                                             |
| CNN 速報：死者 132 人に増加                             | 報道 | <a href="https://www.cnn.com/2026/08/10/world/live-news/colombia-earthquake-san-jose-del-palmar">https://www.cnn.com/2026/08/10/world/live-news/colombia-earthquake-san-jose-del-palmar</a>                                                           |
| El Colombiano チョコ県で負傷 84 人・死者 12 人（県政府）        | 報道 | <a href="https://www.elcolombiano.com/colombia/terremoto-temblor-hoy-colombia-choco-heridos-FL39761141">https://www.elcolombiano.com/colombia/terremoto-temblor-hoy-colombia-choco-heridos-FL39761141</a>                                             |
| UN-SPIDER UNGRD 紹介                             | 公式 | <a href="https://un-spider.org/national-unit-disaster-risk-management-ungrd-colombia">https://un-spider.org/national-unit-disaster-risk-management-ungrd-colombia</a>                                                                                 |

## 有用リンク・出典（2/3）

| 情報源                      | 区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OECD コロンビアのリスクガバナンス評価    | 公式 | <a href="https://www.oecd.org/en/publications/risk-governance-scan-of-colombia_eeb81954-en.html">https://www.oecd.org/en/publications/risk-governance-scan-of-colombia_eeb81954-en.html</a>                                                                                                                                                     |
| CNN 速報（死者 111 人）         | 報道 | <a href="https://www.cnn.com/2026/08/10/world/live-news/colombia-earthquake-san-jose-del-palmar">https://www.cnn.com/2026/08/10/world/live-news/colombia-earthquake-san-jose-del-palmar</a>                                                                                                                                                     |
| France 24 国家非常事態宣言       | 報道 | <a href="https://www.france24.com/en/americas/20260810-powerful-quake-rocks-colombia-causing-major-damage">https://www.france24.com/en/americas/20260810-powerful-quake-rocks-colombia-causing-major-damage</a>                                                                                                                                 |
| アルジャジーラ 報道               | 報道 | <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/8/10/7-4-magnitude-earthquake-hits-colombia-killing-at-least-20">https://www.aljazeera.com/news/2026/8/10/7-4-magnitude-earthquake-hits-colombia-killing-at-least-20</a>                                                                                                                           |
| CBS ニュース                 | 報道 | <a href="https://www.cbsnews.com/news/colombia-earthquake-western-region-evacuations/">https://www.cbsnews.com/news/colombia-earthquake-western-region-evacuations/</a>                                                                                                                                                                         |
| NBC ニュース                 | 報道 | <a href="https://www.nbcnews.com/world/latin-america/strong-earthquake-colombia-ecuador-people-evacuating-homes-buildings-rcna591709">https://www.nbcnews.com/world/latin-america/strong-earthquake-colombia-ecuador-people-evacuating-homes-buildings-rcna591709</a>                                                                           |
| Colombia One 政府第 1 次被害評価 | 報道 | <a href="https://colombiaone.com/2026/08/10/earthquake-colombia-official-details/">https://colombiaone.com/2026/08/10/earthquake-colombia-official-details/</a>                                                                                                                                                                                 |
| Colombia One 国家災害宣言      | 報道 | <a href="https://colombiaone.com/2026/08/10/colombia-national-disaster/">https://colombiaone.com/2026/08/10/colombia-national-disaster/</a>                                                                                                                                                                                                     |
| Infobae SGC による長い揺れの解説   | 報道 | <a href="https://www.infobae.com/colombia/2026/08/10/por-que-el-temblor-en-colombia-de-este-lunes-10-de-agosto-duro-una-eternidad-el-servicio-geologico-explico-que-paso/">https://www.infobae.com/colombia/2026/08/10/por-que-el-temblor-en-colombia-de-este-lunes-10-de-agosto-duro-una-eternidad-el-servicio-geologico-explico-que-paso/</a> |
| NHK 大統領「111 人死亡・87 人けが」  | 報道 | <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/">https://www3.nhk.or.jp/news/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 日本経済新聞 コロンビア西部で M7.4     | 報道 | <a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQ0GN108V30Q6A810C2000000/">https://www.nikkei.com/article/DGXZQ0GN108V30Q6A810C2000000/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| 時事通信 コロンビアで M7.4         | 報道 | <a href="https://www.jiji.com/jc/article?k=2026081000878&amp;g=int">https://www.jiji.com/jc/article?k=2026081000878&amp;g=int</a>                                                                                                                                                                                                               |
| セーブ・ザ・チルドレン 声明           | 報道 | <a href="https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2026-press-releases/children-at-risk-after-earthquake-strikes-colombia">https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2026-press-releases/children-at-risk-after-earthquake-strikes-colombia</a>                                                               |
| ダイレクト・リリーフ 医療支援          | 報道 | <a href="https://www.directrelief.org/2026/08/colombia-earthquake-7-4-magnitude-direct-relief-response/">https://www.directrelief.org/2026/08/colombia-earthquake-7-4-magnitude-direct-relief-response/</a>                                                                                                                                     |
| アメリカズ 対応                 | 報道 | <a href="https://www.americares.org/crisis-alerts/colombia-earthquake-august-2026/">https://www.americares.org/crisis-alerts/colombia-earthquake-august-2026/</a>                                                                                                                                                                               |

## 有用リンク・出典（3/3）

| 情報源                                        | 区分 | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLIDE 番号 — EQ-2026-000146-COL（災害識別番号）      | 公式 | <a href="https://glidenumber.net/">https://glidenumber.net/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| アジア防災センター（ADRC）                            | 公式 | <a href="https://www.adrc.asia/">https://www.adrc.asia/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 欧州委員会 コロンビア支援・コペルニクス発動                     | 報道 | <a href="https://www.democrata.es/en/international/von-der-leyen-expresses-the-eu-s-support-for-colombia-and-activates-copernicus-after-the-earthquake/">https://www.democrata.es/en/international/von-der-leyen-expresses-the-eu-s-support-for-colombia-and-activates-copernicus-after-the-earthquake/</a>                                                 |
| GEM 財団 TREQ プロジェクト（都市地震リスク：キト／カリ／サンティアゴ）   | 公式 | <a href="https://www.globalquakemodel.org/proj/treq">https://www.globalquakemodel.org/proj/treq</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GEM-TREQ カリ市地震リスク評価（技術報告 D2.6.2）           | 公式 | <a href="https://cloud-storage.globalquakemodel.org/public/wix-new-website/pdf-collections-wix/publications/TREQ%20deliverables/reports/TREQ_D262_Riesgo_Sismico_Cali_v1.00.pdf">https://cloud-storage.globalquakemodel.org/public/wix-new-website/pdf-collections-wix/publications/TREQ%20deliverables/reports/TREQ_D262_Riesgo_Sismico_Cali_v1.00.pdf</a> |
| 査読論文：カリ市の地震リスク理解とリスク管理への応用（2025）           | 公式 | <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420925003097">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420925003097</a>                                                                                                                                                                                               |
| SATIC カリ市の住民参加型早期警戒システム                    | 公式 | <a href="https://satic.cali.gov.co/satic">https://satic.cali.gov.co/satic</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| サンティアゴ・デ・カリ市 災害リスク管理                       | 公式 | <a href="https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/">https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNGRD 国家災害リスク管理計画（PNGRD）                   | 公式 | <a href="https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx">https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Gestion-del-Riesgo.aspx</a>                                                                                                                                                               |
| 2022 年大統領令第 1478 号（PNGRD 更新）               | 公式 | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191411">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191411</a>                                                                                                                                                                                             |
| EMSC-CSEM SeismicPortal 地震速報・FDSN イベントサービス | 公式 | <a href="https://www.emsc-csem.org/">https://www.emsc-csem.org/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SGC 地震カタログ閲覧（精査済みは 2018 年 2 月まで）           | 公式 | <a href="https://catalogosismico.sgc.gov.co/visor/index.html">https://catalogosismico.sgc.gov.co/visor/index.html</a>                                                                                                                                                                                                                                       |





## アジア防災センター（ADRC）

国内外発信用の日英レポート。公的機関の情報を優先し、不足分は出典を明示したうえで報道で補完する。

数値は 2026 年 8 月 10 日 22:00（コロンビア時間、日本時間 8 月 11 日 12:00）現在、発災から約 14 時間後。政府の集計値（死者 111 人・負傷者 87 人）は 13:00 時点のもので、その後の 132 人は報道による。すべて速報値。

<https://www.adrc.asia/>