
■事故の概況



事故類型:出会い頭

当事者A:普通乗用車 50歳代

男性

当事者B:普通乗用車 30歳代

男性

■ 事故の概要

Aは、中央分離帯がある片側2車線の主要地方道と一時停止の標識が設置されている道路が交わる交差点を、右方の安全をよく確認せずに主要地方道に右折進入を開始したために、右方から進行してきたB車と出会い頭に衝突しました。

一方Bは、時速約80kmで第一通行帯に進路変更中でした。衝突地点の30mほど手前で A車を発見し、ブレーキ操作を行いましたが、回避出来ませんでした。

■ 事故から学ぶ

一時停止規制の道路標識や道路標示がある交差点では、一旦停止したあと、必ず左右の安全確認を行ってから交差点に進入してください。また、中央分離帯がある片側2車線の道路では、走行車両の速度が高い場合が多いので、横断や右折は車の流れが途切れるまで待つべきです。

一方、B車も、スピードが高いといざというときに衝突を避けることが出来ないので、 規制速度を守って運転をしてください。