
■事故の概況



事故類型:出会い頭

当事者A:普通乗用車 50歳代 男 当事者B:普通乗用車 10歳代 女

■ 事故の概要

バイパス道路が高架構造になっており、その側道を下り終えたところにある十字路交差点です。この側道側には一時停止規制があります。Aは、一時停止規制に気づいており停止はしませんでしたが、速度を時速約30km程度まで減速して、先行車に続いて交差点に進入したところ、交差道路右側から進行してきたB車と出会い頭に衝突しました。

■ 事故から学ぶ

一時停止規制がある交差点は、確実に一旦停止し、交差する道路の安全を確認してから進入しましょう。

前走車両がいると、つい引きずられることがありますが、自分の目や耳で確実に安全確認を行うことが大切です。

また、交差する道路に一時停止規制があることが分かっていても、急な飛び出しがあるかもしれないと考えて、速やかに回避操作をとれるような心構えで運転すべきです。

交差する道路の片方だけ見通しが良い場合がありますが、見通しが悪い方の道路には車がいるかもしれないと考えて、確実に一旦停止し、徐行・警戒しながら交差点に進入しましょう。

高速道路の側道と高速道路をまたいで通る道路との交差点では、側道の方に一時停止規制があることが多いのですが、何気なくそのまま交差点に進入してしまうウッカリが少なからずあります。川に沿う道路でも同じようなケースが頻発しているので気を付けてください。