
■事故の概況



事故類型:出会い頭

発生日時:6月 午後4時台 晴 当事者A:四輪車 60歳代 男性 当事者B:四輪車 40歳代 女性

■ 事故の概要

Aは時々通る変形の十字路交差点を直進しようとして、青信号を時速約30kmで漫然と先行車に追従しました。先行車が左折したので、まだ信号は青と思い込み、そのまま交差点に進入しようとしたとき、交差点直前で赤信号に気づき急ブレーキを掛けましたが間に合わず、右方向の交差道路から青信号で進行してきたB車と衝突しました。道路右側は垣根になっていて見通しはまったく利かない状況でした。

Bは時々通る交差点で赤信号に従い停止しました。信号が青に変わったので発進し、青信号であるので安全確認をせず交差点に進入したところ、左方交差道路から来たA車に気付くことなく衝突しました。左方の見通しは、垣根のためきわめて悪いです。

■ 事故から学ぶ

この事例は他の車につられて行動してしまった例です。自分の眼で一つ一つ確認することが大切です。とくに信号は常に変化するものという認識が必要です。Bにしても、例え青信号であっても一呼吸おいて発進することが防衛運転になります。とくに信号の変わり目では、Aのように結果として信号無視する車もあるので、用心して防衛運転に努めてください。