
■事故の概況



事故類型:横断歩道横断中発生日時:週末 午後3時頃

当事者A:普通貨物車 20歳代 男性 当事者B:電動車いす 80歳代 女性

■ 事故の概要

Aは片側1車線道路を時速約30kmで走行していました。信号機のないT字路交差点に差し掛かり、先行車がT字路を左折するために減速したことに気をとられ、先行車が左折後、 先行車の陰になっていたBに気づくのが遅れてしまい、衝突してしまいました。

一方Bは横断歩道横断中、左方からのA車に気づきましたが回避することはできませんでした。

■ 事故から学ぶ

この事故の原因は、Aの交差点通過時の安全不確認です。AはT字路交差点の横断歩道 手前で十分に減速し、安全を確認した後、通過しなければなりませんでした。 また電動車いすの特徴として、横断歩道を横断中に信号が変わりかける場合でも、急にス ピードを上げることができないので、電動車いすの人が横断中の場合は確実に横断歩道を 渡り終えるまで、しっかりと確認しましょう。