
■事故の概況





事故類型:出会い頭

発生日時:小雨の降っている昼頃

当事者A:普通乗用車 40歳代 男性 当事者B:普通乗用車 40歳代 女性

■ 事故の概要

Aは中央分離帯のある片側三車線道路の第一車線を時速約40kmで走行していました。同じ車線の前方を速度の遅いトラックが走行しており、このままでは追いついてしまうのでトラックを追い越そうと第二車線に車線変更し、しばらく並走していました。助手席同乗者の「赤だよ」との大声で気が付くと赤信号の交差点に進入しており、避ける間もなく左前方から走行してきたBに衝突しました。B車は衝突の衝撃で左前方に飛ばされてA車の対向側で信号待ちをしていたC車に衝突しました。

一方Bは交差点に差し掛かったとき、対向する信号が赤なので停止をし、信号が青に変わったのでためらいもなく発進したところ突然右から出てきたA車と衝突しました。

■ 事故から学ぶ

Aの前方不注意による信号無視が原因です。Aはトラックに追従して走行していた為、自分が交差点の直前で追い越しをしたことに気付いていませんでした。また追い越したトラックと同じ車線に戻ることを気にするあまり前方への注意がおろそかになっていました。運転中は安全に走行するため周囲の状況に関する情報を偏見(思い込み)なく取り込むことが必要です。

運転者にはどのような場合にも公平に情報を取り込んで判断する「謙虚さ・冷静さ」が 求められます。