
■事故の概況



事故類型:出会い頭

発生日時:8月 午前8時台 晴

当事者A:普通乗用車 30歳代 女性 当事者B:普通乗用車 50歳代 女性

■ 事故の概要

Aは毎日通る変形の五差路交差点で、正面の信号が赤のため停止しました。Aからは雑木林により左方向への見通しが全くありません。Aは考え事をしていると、交差道路の車両が途切れたことに気付き、正面の信号が青色になったものと勘違いし発進したところ、左側交差道路から来たB車に全く気付かず衝突しました。

Bは毎日通る道路を時速約45kmで走行中、道路右側の雑木林により見通しが悪い交差点に接近しました。正面の信号が青だったので、交差道路からの車両にはまったく注意を払わずに交差点に進入したところ、右側の交差道路から来たA車に全く気付かずに衝突しました。

■ 事故から学ぶ

行動する前には、もう一度自分の眼で確認をしましょう。言うのは簡単ですが、たまたま考え事をしていたり、ぼんやりしていたりして、確認することを忘れてしまった時に限って運悪く事故になるものです。確認するべきものは、正面の信号と自分の周りの車両です。とくに信号は青→黄→赤と常に変化するものなので、交差点進入直前には再度確認する習慣をつけるべきです。

一方、自分の方の信号が青色であっても、信号無視の車がないとも限りません。自分の身を守るためにも、青信号でも見通しの悪い交差点では減速するなどして、用心するに越したことはありません。