
■事故の概況



事故類型:車両相互その他

発生日時:

当事者A:普通乗用車

10歳代 男性

当事者B:自転車

80歳代 男性

■ 事故の概要

Aは片側1車線道路を時速約80kmで進行中、前方丁字路交差点に向かって左方から走行してくる自転車Bを発見しました。Aは、その挙動からBが左折して道路左側に沿って行くと判断し、時速約60kmに減速してその右側を追い抜こうと右側に進路変更しながら交差点にさしかかったところ、Bが突然道路中央付近に出てきたので、急ブレーキをかけましたが、間に合わず衝突してしまいました。

Bは普段から交通量もなく自分の視野範囲に車が見えなかったので、安全を確認せず交差点に左折進入しました。

■ 事故から学ぶ

交差点とその付近は最も事故が多い場所です。他の交通の動向に注意し、突発事案にも 対応できるような安全な速度で進行すべきです。特に子供や高齢自転車のそばを通るとき は、相手の急な動きにも対応出来るような速度に減速し、相手の動静を見ながら場合に よっては徐行や停止することも考えましょう。

自転車も車両です。交通ルールを守って通行しましょう。また、左折や右折では思った 以上に膨らんでしまうことがあります。速度を控えて走行しましょう。