

TROUVE L'ERREUR • N° 1


Trouve l'erreur sur ce plan.

Poutre sur deux appuis, charge répartie. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Demande-toi où l'effort tranchant est le plus fort sur cette poutre.



RÉPONSE

Les cadres sont serrés
au **mauvais endroit**.



Espacés de 25 cm près des appuis, serrés à 10 cm au milieu : c'est l'inverse qu'il faut.



POURQUOI ?

L'effort tranchant




Sur une poutre sur deux appuis, il est **maximal aux appuis** et presque nul au milieu. Or ce sont les cadres qui le reprennent.



LE BON PLAN

Serrés aux **appuis**,
plus espacés au milieu.



Exemple de principe : les espacements réels se calculent selon les charges et la norme.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR
AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI