

TROUVE L'ERREUR • N° 2


Trouve l'erreur sur ce plan.

Poutre sur deux appuis, charge répartie. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Sur cette poutre, quelle face est **tendue** : le haut ou le bas ?



RÉPONSE

Les grosses barres
sont **en haut**.




Les 3 HA20 sont en haut, les 2 HA14 en bas :
c'est l'inverse qu'il faut.



POURQUOI ?

Le moment fléchissant




Le bas de la poutre est TENDU

Sur deux appuis, la poutre fléchit vers le bas :
c'est la **fibre inférieure** qui est tendue. Le béton
ne résiste pas à la traction, l'acier si.



LE BON PLAN

L'acier principal en bas.



Les barres les plus fortes là où le béton est tendu.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI