

TROUVE L'ERREUR • N° 3


Trouve l'erreur sur ce plan.

Console (balcon) encastrée dans un mur.
Un seul détail cloche. Réponds en
commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Une console plie vers le bas... quelle face
s'allonge ?



RÉPONSE

L'acier principal
est **en bas**.



Sur une console, c'est l'une des erreurs les plus dangereuses : le balcon peut s'effondrer.



POURQUOI ?

La console travaille à l'envers




la console plonge : c'est le dessus qui s'allonge

Encastrée dans le mur, elle est tendue **en haut**.
L'acier principal doit y être, bien ancré dans le mur.



LE BON PLAN

Acier principal **en haut**,
ancré dans le mur.



Les barres du dessous servent surtout au montage.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI