

TROUVE L'ERREUR • N° 8


Trouve l'erreur sur ce plan.

Semelle isolée sous un poteau. Un seul
détail cloche. Réponds en commentaire
avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Le sol pousse sous la semelle : quelle face est
tendue ?



RÉPONSE

La nappe
est **en haut**.




Placée en partie haute, elle ne sert presque à rien.



POURQUOI ?

La semelle fléchit




Le poteau appuie au centre, le sol repousse partout : la semelle se cintre et son **bas est tendu**.



LE BON PLAN

La nappe **en bas**, sur cales.



Avec l'enrobage prévu, sur un béton de propreté.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI