

TROUVE L'ERREUR • N° 17


Trouve l'erreur sur ce plan.

Jonction entre une poutre et un poteau. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Regarde ce qui se passe à l'intérieur du croisement.



RÉPONSE

Aucun cadre
dans le **nœud**.



Les cadres du poteau s'arrêtent avant le nœud
et reprennent après.



Le nœud encaisse tout


C'est là que les efforts de la poutre passent dans le poteau. Sans cadres, le béton du nœud n'est pas **confiné** : c'est un point de rupture classique en cas de séisme.



LE BON PLAN

Des cadres **traversent** le nœud.

Ires dans le nœud



On prolonge les cadres du poteau à travers toute la hauteur de la poutre.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI