

TROUVE L'ERREUR • N° 23

Trouve l'erreur sur ce plan.

Radier général sous un poteau. Le sol
pousse vers le haut. Un seul détail cloche.
Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Si le sol pousse **vers le haut**, quelle face du radier est tendue sous le poteau ?



RÉPONSE

La nappe principale est **en bas**.



Les grosses barres sont en partie basse, sous le poteau.




Un radier travaille à l'envers

Les charges descendent par les poteaux, le sol réagit **vers le haut** : sous un poteau, c'est la fibre supérieure qui est tendue. Les aciers principaux y vont.



LE BON PLAN

Nappe principale en partie haute.



Un radier se ferraille comme une dalle retournée.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI