

TROUVE L'ERREUR • N° 24


Trouve l'erreur sur ce plan.

Mur de soutènement retenant un remblai.
Un seul détail cloche. Réponds en
commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

La terre pousse le mur. Quelle face du voile
s'allonge ?



RÉPONSE

L'acier est du mauvais côté.



Les barres principales sont côté terre, là où le béton est comprimé.




Le mur fléchit vers l'avant

Poussé par le remblai, le voile se courbe : la face **opposée à la terre** est tendue. C'est là que doit se trouver l'acier principal.



LE BON PLAN

Acier principal côté opposé à la terre.



La même logique que pour une console, mais à la verticale.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI