

TROUVE L'ERREUR · N° 27

Trouve l'erreur sur ce plan.


Coupe d'une poutre large, avec plusieurs barres en nappe basse. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

[Glisse →](#)

LE PLAN

Tu as trouvé ?

COUPE



barres du milieu non tenues

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

Les barres du **milieu** sont-elles tenues par quelque chose ?



RÉPONSE

Les barres centrales
ne sont **pas tenues**.



Seul le cadre extérieur maintient les barres
d'angle.




Un cadre ne tient que ses angles

Les barres situées entre les angles peuvent **flamber** vers l'extérieur sous compression. Des épingles viennent les relier au cadre.



LE BON PLAN

Des **épingles** sur les barres intermédiaires.



Règle d'atelier : une barre sur deux au moins doit être tenue.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR
AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI