

TROUVE L'ERREUR • N° 32


Trouve l'erreur sur ce plan.

Extrémité d'une poutre posée sur son appui
de rive. Un seul détail cloche. Réponds en
commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?



EXTRÉMITÉ DE POUTRE SUR APPUI

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.



Un indice ?

La barre inférieure s'arrête sur l'appui : est-ce qu'elle y est **retenue** ?



RÉPONSE

La barre s'arrête
net sur l'appui.



Aucun retour, aucun crochet en bout de barre.




Une barre doit être ancrée

Sur un appui de rive, la barre inférieure arrive encore tendue. Sans **ancrage**, elle glisse dans le béton et la poutre se fissure à l'about.



LE BON PLAN

Un retour d'about en bout de barre.



EXTRÉMITÉ DE POUTRE SUR APPUI

Un retour vertical ou un crochet suffit généralement.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI