

TROUVE L'ERREUR • N° 34

Trouve l'erreur sur ce plan.


Semelle isolée sous un poteau, coupe verticale. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →



LE PLAN

Tu as trouvé ?



Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

À quelle hauteur se trouve la nappe d'armatures dans la semelle ?



RÉPONSE

La nappe est trop haute.



Les barres sont vers le milieu de l'épaisseur, loin du fond.




La semelle fléchit vers le haut

Le sol pousse par-dessous : la face **inférieure** de la semelle est tendue. La nappe doit donc être en partie basse, avec juste l'enrobage nécessaire.



LE BON PLAN

Nappe en partie basse, barres relevées en bout.



Les retours en extrémité assurent l'ancrage des barres.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le
défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI