Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Bělkovice	**Trusovický potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6612	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zařízlé údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita náleží k regionální jednotce jesenického kulmu v regionu moravskoslezského paleozoika. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné sedimenty variabilní zrnitosti – jílovité břidlice, prachovce, droby a místy slepence spodního karbonu. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti kolem 2 m (v maximech kolem 7 m), většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	489	slepence
7	deluviofluviální smíšený sediment	490	jílovité břidlice, prachovce, droby
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	491	jílovité břidlice, prachovce, droby
488	droby		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV. Zlomy rozdělují území lokality na tři přibližně stejně veliké části. Zlomy vedou napříč směru toku Trusovického potoka.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 4,8 x 10^{-6} až 1,6 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k jihozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Na okraji obce Domašov u Šternberka se nachází zdroj podzemní vody s čerpaným množstvím cca 19 tis. m^3/rok, jehož ochranné pásmo zasahuje až na okraj svahu údolí Trusovického potoka.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí se staré ekologické zátěže nevyskytují.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Ve střední části lokality se nachází povrchový kamenolom, z něhož je vypouštěna důlní voda (cca 7,5 tis. m^3/rok). Lokalita zasahuje do regionálního biocentra Hřeben. Přibližně 270 m východně od lokality směrem k obci Jívová se v blízkosti bezejmenné vodoteče, v povodí Trusovického potoka, nacházejí pozůstatky historické těžby polymetalických rud Jívová 1 Tepenec.

Shrnutí

Trusovický potok má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vzedmutím hladiny, po případné výstavbě vodní nádrže, nedojde ke změnám v režimu proudění podzemních vod.