Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Blazice	**Libosvárka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
3222 2220	Flyš v povodí Moravy – severní část Hornomoravský úval – severní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v karpatské soustavě v oblasti karpatské předhlubně a flyšového pásma. Skalní podloží tvoří jílovce, pískovce až slepence a dále silicity a vápence flyšového pásma, výplň karpatské předhlubně tvoří vápnité jíly, písky a štěrky. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité deluviální sedimenty a spraše a sprašové hlíny. Kvartérní sedimenty dosahují mocnosti kolem 3 m a v případě výskytu spraší až 6,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1824	vápnitý jíl, s polohami písků a štěrků
7	deluviofluviální smíšený sediment	1827	vápnité písky, místy se štěrky, vápnité pískovce, štěrky
12	deluviální písčito-hlinitý sediment	1991	pískovec, jílovec
16	spraš a sprašová hlína	1992	jílovec, silicit, vápenec
36	nevytříděné štěrky	1995	pískovec, slepenec

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru S-J a tektonická poruch charakteru přesmyku SV-JZ. Tektonické poruchy probíhají napříč údolím Libosvárky.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita je rozdělena na dvě přibližně stejně veliké oblasti. Západní část lokality se nachází v hydrogeologickém rajónu Hornomoravský úval a východní část v rajónu Flyš v povodí Moravy.
Dle základní hydrogeologické mapy je západní části lokality charakterizovaná nepravidelným střídáním většího počtu průlinových kolektorů a izolátorů s transmisivitou T = 1,9 x 10^{-5} až 7,3 x 10^{-4} m^2/s. Východní část lokality charakterizovaná nepravidelným střídáním většího počtu průlino-puklinových kolektorů a izolátorů s transmisivitou T = 7,8 x 10^{-6} až 9,3 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je přibližně k jihovýchodu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc v obci Libosváry (zdroj Libosváry prameniště, povolené množství 40 tis. m^3/rok).

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Ve vzdálenosti cca 100 m jižně od navrhované nádrže, směrem k obci Mrlínek se v bývalé pískovně nachází stará skládka TKO.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Východní okraj lokality leží v bezprostřední blízkosti ochranného pásma vodního zdroje Libosváry prameniště. V místě uvažované hráze vodní nádrže se nachází uklidněné svahové nestability, které by mohly být zvýšením hladiny podzemní vody aktivovány. Mezi obcemi Vítonice a Libosváry je umístěna skládka odpadu z živočišné výroby, která by mohla být zdrojem znečištění.

Shrnutí

Libosvárka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.