Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Čučice	**Oslava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6550	Krystalinikum v povodí Jihlavy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží na hranici moldanubika a moravika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfované horniny. V severovýchodní části lokality se vyskytují dvojslídné svory a pararuly s polohami krystalických vápenců olešnické skupiny svratecké klenby, dále pak na okraji bítešská ortorula. Jižní a západní část tvoří granulity, ruly a amfibolity gföhlské skupiny moldanubika. Podél linie příkrovu moravika vystupují migmatity až ortoruly svrateckého krystalinika. V širším okolí se vyskytují relikty fluviálních štěrkopísků náležejících ke karpatské předhlubni. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité deluviální sedimenty a spraše a sprašové hlíny o mocnosti až 13 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1046	dolomitický vápenec krystalický
7	deluviofluviální smíšený sediment	1055, 1063	ortorula
12	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1162	amfibolit
16, 17	spraše a sprašové hlíny	1195	dvojslídný migmatit až ortorula
1038	dvojslídá pararula s granátem	1320	rula
1045	dvojslídný svor s granátem	1813	štěrky, písčité štěrky

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy převážně ve směru SZ-JV. Další tektonické poruchy se vyskytují podél náměšťské dislokace. V ploše případné zátopy probíhají tektonické poruchy, které zřejmě predisponují tok Oslavy.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 5,6 x 10^{-5} až 2,5 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Oslavy.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V obci Čučice se nachází zdroj vody (povolený odběr 20 tis. m^3/rok.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V blízkosti lokality se staré ekologické zátěže nenacházejí.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území tvoří část evropsky významné lokality, ptačí oblasti, oblasti Natura 2000 a přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Územím prochází také regionální biokoridory v údolí Oslavy. V části lokality přilehlé k obci Čučice je vymezené ochranné pásmo vodního zdroje Čučice a také jsou zde pozůstatky po historické těžbě železné rudy a grafitu. Pozůstatky po těžbě tvoří haldy a propadliny. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Řeka Oslava má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.